

**ensemble de pièces détachées
pour
amplificateur à basse fréquence
20 Watts - BBO 848**

**samengestelde onderdelen
voor
een 20 Watt laagfrequentie
versterker - BBO 848**



sommaire • *inhoud*

chapitre I <i>hoofdstuk I</i>	introduction <i>inleiding</i>	3
	caractéristiques et performances <i> karakteristieken en prestaties</i>	4
	description des circuits <i>schemabeschrijving</i>	6
chapitre II <i>hoofdstuk II</i>	description des composants <i>beschrijving der onderdelen</i>	9
	liste du matériel <i>lijst der onderdelen</i>	11
	précautions et conseils de montage <i>voorzorgen en raadgevingen</i>	15
chapitre III <i>hoofdstuk III</i>	montage <i>montage</i>	20
chapitre IV <i>hoofdstuk IV</i>	réglage et mise au point <i>instellen en afregelen</i>	45
	montage final <i>laatste montagebewerkingen</i>	46
chapitre V <i>hoofdstuk V</i>	utilisation <i>gebruik</i>	47

I. 1. *Introduction.*

L'ensemble à construire BBO 848 est un amplificateur à haute fidélité devant satisfaire les plus exigeants. Son utilisation dans des locaux d'habitation semble tout indiquée ; on peut l'utiliser avec n'importe quel haut-parleur ou ensemble de haut-parleurs dont l'impédance est comprise entre 3,5 Ω et 15 Ω.

Les autres avantages par rapport aux amplificateurs classiques à haute fidélité sont :

- instantanément prêt à fonctionner (pas de temps de préchauffage) ;
- consommation extrêmement réduite ;
- pas de dégagement de chaleur ;
- faible encombrement ;
- faible poids ;

La puissance de sortie élevée (20 W réels, soit 40 W instantanés *) permet d'utiliser l'appareil pour la sonorisation de petites salles de spectacle, salles de danse, grands magasins, etc...

La possibilité de commuter l'appareil instantanément de l'alimentation réseau sur une alimentation batterie de 24 Volts est très importante dans le cas où une interruption du courant risque de provoquer une panique. Il est à noter, qu'étant donné le rendement énergétique extrêmement élevé, une batterie dont la capacité ne serait que de 10 Ah suffirait pour alimenter l'amplificateur à pleine puissance (musique ou parole) au moins pendant 20 heures !

L'emploi de l'appareil en « public-address » est peut-être encore le plus intéressant, de par sa puissance de sortie élevée et la simplicité de son alimentation.

* Il faut prendre garde aux chiffres fournis sous la dénomination « Watts instantanés ». Ces chiffres résultent du produit de la tension de crête par le courant de crête, en supposant que la tension et le courant atteignent ensemble leur maximum, ce qui n'est jamais le cas.

Ceci correspond à une puissance réelle inférieure de moitié. La puissance nominale de nos amplificateurs est toujours renseignée en Watts réels, c'est-à-dire le

$$\text{produit de la tension efficace } \left(\frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \right) \text{ par le courant efficace } \left(\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \right).$$

I. 1. *Inleiding.*

De zelfbouw-samenstelling BBO 848 is een versterker voor werkelijkheidsweergave, die aan de meest veeleisende muziek liefhebber voldoening moet schenken. Voor gebruik in de woonkamer is deze versterker geheel aangewezen ; hij kan worden gebruikt met gelijk welke luidspreker of luidspreker-ensemble waarvan de impedantie tussen 3,5 Ω en 15 Ω ligt.

Als voordelen ten opzichte van de klassieke versterkers voor werkelijkheidsweergave kunnen we vermelden :

- ogenblikkelijk bedrijfsklaar (geen opwarmtijd) ;
- uiterst gering stroomverbruik ;
- geen warmte-ontwikkeling ;
- kleine afmetingen ;
- gering gewicht.

Dank zij zijn hoog uitgangsvermogen (reëel vermogen 20 W, hetzij 40 W ogenblikkelijk vermogen *) kan dit toestel ook worden aangewend voor het sonoriseren van klein schouwburgen, danszalen, grootwarenhuizen, enz.

De mogelijkheid om het apparaat ogenblikkelijk van netvoeding op batterijvoeding (24 volt) over te schakelen, is wel van zeer groot belang in het geval waarbij een stroomonderbreking paniek zou kunnen doen uitbreken. Hierbij dient nog opgemerkt dat, ten gevolge van het bieuender hoog rendement, een batterij waarvan de capaciteit slechts 10 Ah zou bedragen, volstaat om de versterker gedurende ten minste 20 uren op volle vermogen (muziek of spraak) te voeden.

Het gebruik van dit toestel voor « public-address »-toepassingen is wellicht nog het belangrijkste, dit wegens zijn hoog uitgangsvermogen en de eenvoudige voeding.

* Aan de waarden aangegeven onder de benaming « ogenblikkelijk vermogen » dient men de juiste betekenis te geven. Deze waarden spruiten voort uit het produkt van de piekspanning door de piekstroom in de verondersteling dat spanning en stroom hetzelfde ogenblik hun maximumwaarde bereiken, wat in feite nooit het geval is. Dit stemt overeen met een reëel vermogen dat slechts half zo groot is.

Het nominaal vermogen van onze versterkers wordt steeds in « reëel vermogen » aan gegeven, dit wil zeggen, als het produkt van de effektieve spanning $\left(\frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \right)$ door de effektieve stroom $\left(\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \right)$.

I. 2. Caractéristiques et performances.

Transistors :

AC 107 : préamplificateur pour micro et P.U. magn.

AC 107 : deuxième préamplificateur, correcteur en P.U. magn.

AC 107, AC 125, AC 125 : préamplificateurs communs à toutes les entrées.

AC 107, AC 125, AC 125 : préamplificateurs.

AC 127/AC 132 : transistors complémentaires PNP-NPN, pour l'attaque en basse fréquence.

ASZ 17, ASZ 17 : amplificateur de puissance à couplage direct (A.C. et D.C.) et à contre-réaction globale (A.C. + D.C.).

ASZ 16, AC 125, AC 125 : alimentation stabilisée.

Diodes :

2 × BYY 20, 2 × BYY 21 : redresseurs à polarités inverses montés en pont.

OAZ 213 : diode Zéner pour la stabilisation de la tension d'alimentation.

BA 114 : diode stabilisant la polarisation de l'amplificateur de puissance en fonction des variations de la tension d'alimentation (alimentation sur batterie) et en fonction de la température ambiante.

Sensibilités et impédances d'entrée.

	Tension max. / Max. spanning	Impédance Impedantie	
Extra	110 mV. eff	100 kΩ	Extra
Tuner	500 mV. eff	400 kΩ	Tuner
P.U. cristal	500 mV. eff	400 kΩ	Kristal P.U.
P.U. magnétique	4,5 mV. eff (à / bij 1000 Hz.)	50 kΩ	Magnetische P.U.
Micro magnétique	15 mV. eff	100 kΩ	Magnetische mikro
Micro cristal	100 mV. eff	1 MΩ	Kristalmikro
Mixing	100 mV. eff ou plus (ajustable) of meer (instelbaar)	1 MΩ	Mixing

Sur toutes les entrées, le signal peut atteindre 10 fois la valeur nominale, sans augmentation de la distorsion.

Impédances de sortie :

nominale : $3,6 \Omega$. La puissance de sortie maximale est obtenue sur des impédances de $3,5$ à $3,75 \Omega$, mais l'impédance peut être bien plus élevée. On y gagne en fidélité (distorsion encore plus réduite, amortissement meilleur du haut-parleur, réponse en fréquence inchangée) mais on diminue la puissance maximale.

I. 2. Karakteristieken en prestaties.

Transistoren :

AC 107 : voorversterker voor mikro en magnet. pick-up.

AC 107 : tweede voorversterker ; korrektietrap voor magn. P.U.

AC 107, AC 125, AC 125 : gemeenschappelijke voorversterkers voor al de ingangen.

AC 107, AC 125, AC 125 : voorversterkers.

AC 127, AC 132 : PNP-NPN-komplementaire transistoren voor de laagfrequentiestuurtrap.

ASZ 17, ASZ 17 : gelijkstroomgekoppelde (A.C. en D.C.) vermogenversterker) met globale tegenkopeling (A.C. en D.C.).

ASZ 16, AC 125, AC 125 : gestabiliseerde voeding.

Dioden :

2 × BYY 20, 2 × BYY 21 : in brug geschakelde gelijkrichters met omgekeerde polariteit.

OAZ 213. Zenerdiode voor het stabiliseren van de voedingsspanning.

BA 114 : diode voor het stabiliseren van de instelling van de eindversterker in functie van de schommelingen van de voedingsspanning (batterijvoeding) en in functie van de omgevings-temperatuur.

Gevoeligheid en ingangs impedanties.

Op alle ingangen mag het signaal tot 10 maal groter zijn dan de nominale waarde, zonder dat hierbij de vervorming groter wordt.

Uitgangsimpedanties :

nominale : $3,6 \Omega$. Het maximaal vermogen wordt bekomen over impedanties van $3,5$ à $3,75 \Omega$, doch de impedantie mag ook merkelijk groter zijn. In dit geval wordt de weergave zelfs beter (nog kleinere vervorming, betere demping van de luidspreker, frekwentieweergave onveranderd) doch het maximaal beschikbaar vermogen wordt kleiner.

Ainsi, sur haut-parleur ou ensemble de haut-parleurs dont l'impédance est :

3,5 Ω à 3,75 Ω, la puissance maximale = 20 W.
7 Ω , la puissance maximale = 10 W.
15 Ω , la puissance maximale = 5 W.

Remarque très importante : ne jamais utiliser une impédance inférieure à 3,5 Ω. Donc en aucun cas ne mettre les bornes de sortie en court-circuit. Par contre, il n'y a aucun risque de détérioration lorsqu'on enlève la charge, c'est-à-dire lorsqu'on ne met rien aux bornes de sortie.

Sortie : TO RECORD.

Tension maximale : 500 mV.

Impédance minimale de l'enregistreur : 50 kΩ

Au cas où la tension de sortie serait trop importante et saturerait l'enregistreur on peut raccorder un diviseur résistif composé d'une résistance de 47 kΩ en série avec une résistance de 4,7 kΩ, cette dernière étant reliée à la masse.

L'enregistreur se raccorde alors aux bornes de la résistance de 4,7 kΩ.

Puissance de sortie nominale : 20 W. réels, 40 W. instantanés (voir note plus haut).

Réponse en fréquence : mesurée depuis l'entrée auxiliaire, les contrôles de tonalité étant à mi-course, jusqu'à la sortie sur impédance de 3,6 Ω, à 1.000 Hz.

- 6 dB. à 20 Hz. et à 40 kHz.
- 3 dB. à 30 Hz. et à 25 kHz.

Distorsion : mesurée depuis l'entrée « Extra » jusqu'à la sortie sur impédance de 3,6 Ω :

puissance de sortie :
uitgangsvermogen :

fréquence :	35 Hz.	0,60 %
frequentie :	400 Hz.	0,45 %
	1000 Hz.	0,45 %
	5000 Hz.	0,45 %

	100 mW.	1 W.	10 W.	20 W.
graves — 19 dB. à + 16 dB. à 50 Hz.	0,45 %	0,65 %	0,95 %	
aiguës — 16 dB. à + 16 dB. à 10 kHz.	0,20 %	0,40 %	0,75 %	
	0,20 %	0,40 %	0,75 %	
	0,25 %	0,50 %	0,90 %	

Réponse des contrôles de tonalité :

graves — 19 dB. à + 16 dB. à 50 Hz.
aiguës — 16 dB. à + 16 dB. à 10 kHz.

Contre-réaction sur l'amplificateur de puissance :

≥ 30 dB. à 1 kHz.

Rapport signal/bruit à 20 W. :

volume ouvert à fond, contrôles de tonalité en position médiane,
en Extra, Tuner, P.U. crist. : ≥ 70 dB.
en P.U. magn., entrée en court-circuit : ≥ 60 dB.
en Micro et Mixing : ≥ 55 dB.

Men bekomt aldus volgende waarden met een luidspreker of luidspreker-ensemble met impedantie :

3,5 Ω à 3,75 Ω : maximaal vermogen = 20 W.
7 Ω : maximaal vermogen = 10 W.
15 Ω : maximaal vermogen = 5 W.

Zeer belangrijke opmerking : In geen geval een lagere impedantie dan 3,5 Ω gebruiken. Dus de uitgangsklemmen nooit kortsluiten. Er is echter niet het minste gevaar te vrezen wanneer de belasting wordt weggenomen, dit wil zeggen, wanneer niets over de uitgangsklemmen is aangesloten.

Uitgang : TO RECORD.

Maximum spanning : 500 mV.

Min. impedantie voor de bandopnemer : 50 kΩ.

Als de uitgangsspanning te groot is en vervorming in de bandopnemer veroorzaakt kan men een resistieve verzwakker aansluiten, bestaande uit een 47 kΩ weerstand, en een 4,7 kΩ weerstand, deze laatste aan de massa verbonden.

De bandopnemer wordt dan in parallel op 4,7 kΩ weerstand verbonden.

Nominaal uitgangsvermogen : 20 W. reël vermogen — 40 W. ogenblikkelijk (zie hogervermelde voetnoten).

Frequentieweergave : gemeten vanaf de hulpingang, met de toonregelaars in de middenstand, tot aan de uitgang op 3,6 Ω bij 1 W. uitgangsvermogen bij 1000 Hz. :

- 6 dB. bij 20 Hz. en bij 40 kHz.
- 3 dB. bij 30 Hz. en bij 25 kHz.

Vervorming : gemeten vanaf de « Extra »-ingang tot aan de uitgang afgesloten met 3,6 Ω :

	100 mW.	1 W.	10 W.	20 W.
graves — 19 dB. à + 16 dB. bij 50 Hz.	0,45 %	0,65 %	0,95 %	
aiguës — 16 dB. à + 16 dB. bij 10 kHz.	0,20 %	0,40 %	0,75 %	
	0,20 %	0,40 %	0,75 %	
	0,25 %	0,50 %	0,90 %	

Weergave van de toonregelingen :

lage tonen : — 19 dB. à + 16 dB. bij 50 Hz.
hoge tonen : — 16 dB. à + 16 dB. bij 10 kHz.

Tegenkoppeling toegepast op de vermogenversterker :

≥ 30 dB. bij 1 kHz.

Signaal/ruisverhouding bij 20 W. :

Volumeregelaar geheel opengedraaid, toonregelaars in de middenstand :
bij Extra, Tuner, P.U. krist. : ≥ 70 dB.
bij magn. P.U., ingang kortgesloten : ≥ 60 dB.
bij Mikro en Mix. : ≥ 55 dB.

Impédance interne de l'amplificateur : $0,15 \Omega$
d'où coefficient d'amortissement d'un haut-parleur
de $7 \Omega = 46,6$.

Alimentation : 110, 220 V./50 Hz.
ou 24 à 28 V. continu.

Consommation totale sur batterie :
sans signal $\sim 1,5$ W
à $20 W_{eff} \sim 30$ W.

I. 3. Description des circuits.

Le schéma de principe est donné au plan n° 0.

1. Sélecteur de programme.

La sélection s'opère à l'aide d'un clavier à cinq boutons-poussoirs. Les circuits sont notés SIA à SIE.

Les indices a et b se rapportent à deux inverseurs manœuvrés par un même poussoir.

Les circuits SIA(Extra), SIB(Tuner), SIC (P.U. Crist.) sont reliés directement à la base du transistor Tr3 en fonctionnement normal, ou à la masse en cas de non emploi.

Les circuits SIEa et SIEb sont commandés par le poussoir « Mix/Mic ». Les deux entrées « Micro » sont reliées à la section R10 des potentiomètres jumelés R9+R10.

Le signal issu de « Mixing », après atténuation par le potentiomètre R7 qui sert à ajuster la sensibilité d'entrée, est injecté à l'autre section des potentiomètres jumelés (R9).

A mi-course, ces potentiomètres réalisent le mélange des entrées « Micro » et « Mixing ».

En tournant l'axe de ces potentiomètres, on atténue progressivement le niveau d'une entrée, le niveau de l'autre restant pratiquement constant.

2. Préamplificateurs à haute sensibilité, correcteur.

Le signal issu des entrées « P.U. Magn. », « Mixing », et « Mic. », est d'abord amplifié par Tr1, du type AC107 monté en amplificateur à faible bruit de fond.

Le transistor Tr2, du même type, remplit la même fonction et, de plus, reçoit une correction de tonalité du type R.I.A.A. en position « P.U. Magn. ».

Le signal recueilli à la sortie de Tr2 peut soit attaquer la base de Tr3, soit être mis à la masse en cas de non utilisation des entrées correspondantes.

Inwendige impedantie van de versterker :
 $0,15 \Omega$, zodat bijgevolg een dempingskoefficient van 46,6 wordt bekomen met een 7Ω -luidspreker.

Voeding : 110, 220 V./50 Hz.
of 24 à 28 V. gelijkspanning.

Totaal stroomverbruik bij batterijvoeding :
zonder signaal $\sim 1,5$ W.
bij $20 W_{eff} \sim 30$ W.

I. 3. Schemabeschrijving.

Het principe-schema is dit van bouwtekening n° 0.

1. Programmakiezer.

De keuze geschiedt met behulp van een drukknop-schakelaar met 5 toetsen. De kringen zijn aangeduid met SIA tot SIE. De indexletters a en b hebben betrekking op twee omschakelaars die door dezelfde drukknop worden bediend.

De kringen SIA(Extra), SIB(Tuner), SIC(P.U. Crist.) zijn bij normaal gebruik rechtstreeks aangesloten op de basis van de transistor Tr3, ofwel geaard wanneer deze kringen niet in dienst zijn.

De kringen SIEa en SIEb worden bediend door de drukknop « Mix/Mic. ». De twee mikro-ingangen zijn aangesloten op de potentiometer R10 die behoort tot het potentiometerpaar R9+R10.

Het signaal afkomstig van « Mixing » wordt, na verzwakking door potentiometer R7, die dient voor de instelling van de ingangsgevoeligheid, naar de andere potentiometer (R9) van het potentiometerpaar gevoerd.

Wanneer deze potentiometers half opengedraaid zijn worden de ingangen « Mikro » en « Mixing » gemengd.

Door aan de potentiometeras te draaien verzwakt men geleidelijk het niveau van de ene ingang terwijl dat van de andere nagenoeg konstant blijft.

2. Hoog gevoelige korrektie-voorversterkers.

Het signaal afkomstig van de ingangen « P.U. Magn. », « Mixing » en « Mic. » wordt eerst door Tr1 (type AC107) versterkt ; deze transistor werkt als ruisarme versterker. Transistor Tr2, van hetzelfde type, vervult ook dezelfde functie, en bovendien is hierop een toonregeling van het type R.I.A.A. toegepast in de stand « P.U. Magn. ».

Het signaal dat aan de uitgang van Tr2 wordt bekomen kan nu ofwel naar de basis van Tr3 worden gevoerd, ofwel naar de massa kortgesloten wanneer de overeenstemmende ingangen niet worden gebruikt.

3. Préamplificateurs (AC 107, 2×AC 125).

Le transistor Tr3 est également un AC 107, mais monté en émetteur-suiveur, de façon à présenter une impédance d'entrée élevée, adaptée aux circuits précédents.

Le bruit de fond et la distorsion s'en trouvent considérablement réduits.

Le transistor Tr4 est un AC 125, monté de façon classique, et couplé directement au transistor Tr5, également un AC 125. Ce dernier est monté en émetteur suiveur et présente de ce fait une impédance de sortie faible vis-à-vis des circuits de correction qui suivent.

4. Réglage de la tonalité et commande de volume.

Le potentiomètre R 35 (Treble) règle le niveau des aiguës et le potentiomètre R 38 (Bass) celui des graves.

Le volume est commandé par le potentiomètre R 40.

5. Préamplificateur final AC 107,2×AC 125.

Ce triple étage sert à récupérer le gain perdu dans les réglages de tonalité, et à fournir le courant nécessaire à la commande de l'étage déphaseur.

Le transistor Tr6 (AC 125) est raccordé en émetteur suiveur et couplé directement au transistor Tr7, également un AC 125.

6. Déphaseur et amplificateur de puissance.

Les transistors Tr9 et Tr10, (AC 127 et AC 132) sont du type PNP/NPN complémentaires ; ils opèrent le déphasage à 180° des signaux issus de Tr7 et assurent l'attaque des transistors Tr11 et Tr12, montés en amplificateur de puissance symétrique-série.

Le potentiomètre R 61 permet d'ajuster la contre-réaction de façon à équilibrer les tensions continues aux bornes des transistors de sortie.

En effet : la tension au point milieu X est, à peu de différence près, égale à la tension collecteur de Tr8, laquelle dépend du courant dans ce transistor ; ce courant est stabilisé par la contre-réaction en continu.

Le potentiomètre R 52 permet d'ajuster la tension entre la base de Tr9 et celle de Tr10, et, par conséquent la tension aux bornes de R 54.

Cette tension détermine le courant dans le transistor Tr11.

Le courant dans le transistor Tr12 s'ajuste automatiquement au courant dans Tr11, car la tension au point X est maintenue constante et égale à la moitié de la tension d'alimentation.

3. Voorversterkers (AC 107, 2 × AC 125).

De transistor Tr3 is ook een AC 107, doch als emittervolger geschakeld zodat zijn hoge ingangsimpedantie aan de voorgaande kringen is aangepast.

Hierdoor worden zowel de grondruis als de vervorming aanzienlijk verminderd.

De transistor Tr4 is een klassiek geschakelde AC 125, rechtstreeks gekoppeld met Tr5, ook een AC 125. Deze laatste is weer als emittervolger geschakeld zodat zijn uitgangsimpedantie klein is t.o.v. de daarop volgende korrektiekringen.

4. Toonregeling en geluidssterkteregeleing.

Met potentiometer R 35 (Treble) wordt het niveau der hoge tonen geregeld, terwijl R 38 (Bass) dit voor de lage tonen doet. De geluidssterkte wordt met behulp van potentiometer R 40 geregeld.

5. Laatste voorversterker AC 107 — 2 × AC 125.

Deze drievoudige trap dient om de versterking terug te winnen die in de toonregelingen verloren is gegaan, en ook om de nodige stuurstroom te leveren aan de faze-omkeertrap. De transistor Tr6 (AC 125) is als emittervolger geschakeld en direkt verbonden met de transistor Tr7 die eveneens een AC 125 is.

6. Faze-omkeertrap en eindversterker.

De transistoren Tr9 en Tr10 (AC 127 en AC 132) zijn komplementaire PNP-NPN-typen ; zij bewerken een faze-omkering van 180° van de signalen afkomstig van Tr7 en leveren tevens de stuurstroom voor de transistoren Tr11 en Tr12 die een serie-balansversterkertrap vormen.

Met de potentiometer R 61 kan de tegenkoppeling worden geregeld zodat aldus de gelijkspanningen over de eindtransistoren in evenwicht kunnen worden gebracht.

De spanning in punt X is immers op weinig na gelijk aan de kollektorspanning van Tr8 die zelf bepaald wordt door de stroom die door deze transistor vloeit ; deze stroom nu is gestabiliseerd door de gelijkstroom tegenkoppeling.

Met de potentiometer R 52 kan de spanning tussen de basis van Tr9 en deze van Tr10 worden ingesteld, en dus ook de spanningsval over R 54.

Deze spanning bepaalt in feite de stroom door de transistor Tr11.

De stroom door de transistor Tr12 stelt zich automatisch in op de stroom door Tr11, daar de spanning in punt X konstant blijft en gelijk aan de helft van de voedingsspanning.

7. Alimentation.

Pour un amplificateur de puissance fonctionnant en classe B , il est nécessaire de disposer d'une alimentation stabilisée.

Le schéma utilisé est devenu classique.

Rappelons-en le fonctionnement :

Le redresseur proprement dit ne présente aucune difficulté. Un redresseur en pont, composé des diodes D2 , D3 , D4 , D5 , fournit la tension unidirectionnelle négative, qui est sommairement filtrée par le condensateur C 29 .

La régulation est effectuée par le transistor Tr13 , du type ASZ 16 , raccordé en série.

Le courant dans Tr13 est constant à condition que le courant injecté à sa base le soit aussi. En effet, l'horizontalité des courbes I_c/V_{ce} d'un transistor montre que le courant collecteur I_c est pratiquement constant pour des variations importantes de la tension V_{ce} .

Le courant de base de Tr13 est fourni par un amplificateur d'erreur composé, tout d'abord, de Tr15 et de SP 1 .

Tr 15 est un AC 125 , dont la base est polarisée à partir de la tension redressée.

Un condensateur C 31 augmente le gain en alternatif, de façon à améliorer la réponse aux variations rapides.

La tension de référence est donnée par SP 1 , une diode zener du type OAZ 213 .

La tension Base-Emetteur qui commande Tr15 , vaut donc la différence entre la tension du pont de base ajustable par R 67 , et la tension zener, qui est fixe.

Toute chute de la tension de sortie se transfère donc intégralement à la base de Tr15 , et provoque une diminution du courant collecteur de Tr15 .

La chute de tension dans R 64 et R 65 diminuant, la tension croît à la base de Tr14 , donc le courant de base également.

Le courant collecteur de Tr14 croît par conséquent, ainsi que la tension aux bornes de R 66 , c'est-à-dire à la base de Tr13 . Le courant croît donc dans Tr13 , ce qui contrecarre la chute de tension décelée à la sortie H de l'alimentation.

Le condensateur C 33 , de faible valeur, met l'alimentation en court-circuit pour la haute fréquence, là où les condensateurs électrolytiques n'agissent plus.

Il sert d'antiparasite vis-à-vis du secteur.

Le condensateur C 34 rend solidaire, en haute fréquence, la masse du châssis et le secondaire de T 1 . Le transformateur est assez largement calculé, de façon à présenter une faible résistance en continu. Un inverseur simple S3a permet de passer de l'alimentation par le secteur à l'alimentation

7. De Voeding.

Voor een in klasse B werkende vermogenversterker is een gestabiliseerde voedingsspanning nodig. Het hier toegepaste schema is wel klassiek geworden.

Het werkt als volgt :

De eigenlijke gelijkrichter vergt geen verder commentaar. Een bruggelijkrichter bestaande uit de dioden D2 , D3 , D4 , D5 levert de eenzijdig gerichte negatieve spanning die door C 29 summier wordt afgevlakt. De regeling gebeurt met behulp van de in serie aangesloten transistor Tr13 , van het type ASZ 16 .

De stroom door Tr13 is constant op voorwaarde dat de basisstroom ook constant blijft. Uit het horizontaal verloop van de I_c/V_{ce} -krommen van een transistor leiden we af dat de kollektorstroom I_c praktisch constant blijft en zelfs wanneer de spanning V_{ce} in aanzienlijke mate verandert.

De basisstroom van Tr13 wordt geleverd door een foutversterker die gevormd wordt door Tr15 en door SP 1 .

Tr15 is een AC 125 waarvan de basis via de gelijkgerichte spanning wordt gepolariseerd. De wisselstroom versterking wordt door de kondensator C 31 verhoogd zodat de schakeling ook aan snelle variaties beter beantwoordt. De referentiespanning wordt geleverd door de zenerdiode SP 1 van het type OAZ 213 .

De basis-emitterspanning waarmee Tr15 wordt gestuurd is dus gelijk aan het verschil tussen de spanning op de basis spanningsdeler en de vaste zenerspanning. Een spanningsval aan de uitgang vinden we dus integraal terug op de basis van Tr15 , en deze veroorzaakt aldus een afname van de kollektorstroom van Tr15 . Daar de spanningsval over R 64 en R 65 kleiner wordt stijgt de basisspanning van Tr14 , zodat ook de bassistroom groter wordt. Hierdoor neemt ook de kollektorstroom van Tr14 toe, en dus ook de spanning over R 66 , en bijgevolg de basisspanning van Tr13 . De stroom door Tr13 neemt dus toe, zodat de spanningsval die op de uitgang H van de voedig werd waargenomen, hierdoor zal worden tegengegaan.

Door de kleine kondensator C 33 wordt de voeding voor hoogfrequent kortgesloten, daar waar de electrolytische kondensatoren hun doeltreffendheid verloren hebben. Deze kondensator beschermt de schakeling tegen netstoringen.

Steeds bij de hoge frequenties zorgt de kondensator C 34 voor de doorverbinding tussen het chassis en de sekundaire van T 1 . Door een enkelvoudige omschakelaar S3a kan worden overgeschakeld van netvoeding naar batterijvoeding. Deze batterij moet ten minste bij volle belasting 1 Ampère bij

par batterie d'accumulateurs. Cette batterie doit pouvoir fournir au moins 1 Ampère sous 24 V. nominal, à pleine puissance.

L'alimentation stabilisée fournit, à vide, une tension négative de 29 V.

La tension redressée, avant stabilisation est de 43 V., mesurés à vide.

Attention : Dans les deux possibilités d'alimentation, le pôle positif est à la masse. Il faut donc prendre certaines précautions lors du raccordement de l'amplificateur **et de ses accessoires** (micros, haut-parleurs, etc.) aux accumulateurs d'un véhicule.

Le moyen le plus simple d'éviter les courts-circuits est de raccorder l'appareil et ses accessoires, **sans allumer l'interrupteur de mise en marche**.

On vérifie ensuite si la batterie n'est pas en court-circuit, en remplaçant celle-ci par un ohmmètre et en mettant S 3 sur « ON ».

La résistance lue doit être supérieure à 30Ω à condition qu'il n'y ait aucun autre appareil raccordé en parallèle (donc le contact du véhicule étant coupé, et l'amplificateur étant raccordé directement à la batterie).

Ceci sera rappelé dans les directives d'utilisation.

24 V. kunnen leveren. De gestabiliseerde voeding levert bij nullast een negatieve spanning van 29 V.

De gelijkgerichte spanning, gemeten bij nullast, bedraagt 43 V.

Opgepast : Voor de beide voedingsmogelijkheden ligt de positieve pool aan de massa. Er dienen dus zekere voorzorgen in acht genomen bij de aansluiting van de versterker **en diens toebehoren** (mikrofoons, luidsprekers, enz.) op de akku's van een voertuig. Het eenvoudigste middel om kortsluitingen te voorkomen bestaat er in het apparaat en zijn toebehoren aan te sluiten **zonder de aan-uit-schakelaar in de « on »-stand te brengen**.

Dan controleert men of de batterij niet in kortsluiting staat, door deze te vervangen door een ohmmeter en door S 3 in de stand « ON » te plaatsen. De afgelezen weerstand moet groter dan 30 ohm zijn, op voorwaarde dat geen enkel ander toestel parallel is geschakeld (dus, het kontakt van de wagen onderbroken en de versterker direkt op de batterij aangesloten).

In de gebruiksvoorschriften zal hierop nog worden teruggekomen.

CHAPITRE II

II. 1. Description des composants de la boîte de construction.

Les éléments de la boîte de construction se répartissent en deux groupes :

- les pièces électriques ;
- les pièces mécaniques.

La nomenclature qui suit est accompagnée de remarques facilitant le repérage de chaque pièce.

Remarques :

1. Vis : les vis portent le numéro de code V.X.

Le premier chiffre indique le diamètre extérieur de la vis ; le second indique la longueur de la vis, en mm.

Exemple : une vis de 3 mm. de diamètre, et de 6 mm de long porte le numéro : V 3×6.

2. Ecrous : les écrous portent le numéro de code E . Le chiffre indique le diamètre de la vis sur laquelle il y a lieu de visser l'écrou.

Les écrous minces portent le numéro EP.

Exemple : un écrou ordinaire pour vis de 3 mm. de diamètre porte le numéro de code E 3.

3. Rondelles Grower : les rondelles Grower, portent le numéro de code G .

Comme pour les écrous, le chiffre indique le diamètre de la vis correspondante.

Exemple : Une rondelle Grower pour vis de 3 mm. de diamètre porte le numéro G 3.

4. Rondelles : les rondelles plates portent le numéro de code R .X.X.

Le premier chiffre indique le diamètre de la vis correspondante ; le deuxième chiffre indique le diamètre extérieur de la rondelle ; le troisième chiffre indique l'épaisseur de la rondelle.

Exemple : une rondelle plate pour vis de 3 mm. de diamètre, d'un diamètre extérieur de 7 mm. et d'une épaisseur de 0,5 mm. porte le numéro de code R 3×7×0,5.

5. Buselures d'entretoise : les entretoises portent le numéro de code ET .X.X.

Les trois chiffres ont la même signification que pour les rondelles plates.

Exemple : une entretoise pour vis de 3 mm. de diamètre, d'un diamètre extérieur de 5 mm. et d'une longueur de 10 mm. porte le numéro de code : ET 3×5×10.

HOOFDSTUK II

II. 1. Beschrijving van de bouwdoosonderdelen.

De bouwdoosonderdelen kunnen we in twee groepen verdelen :

- elektrische onderdelen ;
- mechanische onderdelen.

De hierna volgende stuklijst wordt voorafgegaan door enkele nota's die de identifikatie van ieder onderdeel vergemakkelijken.

Opmerkingen :

1. Vijzen : de vijzen hebben als kodenummer V.X. Het eerste cijfer geeft de buitendoormeter van de vijs aan ; het tweede cijfer duidt de lengte van de vijs aan in mm.

Voorbeeld : een vijs van 3 mm. doormeter en 6 mm. lengte draagt de kodenummer : V 3×6.

2. Moeren : de moeren dragen het kodenummer E . Het cijfer geeft de doormeter aan van de vijs waarop de moer moet worden geschroefd. Vlakte moeren hebben kodenummer EP .

Voorbeeld : een gewone moer voor vijs van 3 mm. doormeter draagt het kodenummer E 3.

3. Grower-sluitringen : de Grower-sluitringen dragen het kodenummer G .

Zoals voor de moeren duidt het cijfer hier eveneens de doormeter aan van het overeenstemmende vijs.

Voorbeeld: een Grower-sluitring voor vijs van 3 mm. doormeter draagt het kodenummer G 3.

4. Sluitringen : vlakke sluitringen dragen het kodenummer R .X.X.

Het eerste cijfer duidt de doormeter van het overeenstemmende vijs aan ; het tweede cijfer de buitendoormeter van de sluitring ; het derde cijfer de dikte van de sluitring.

Voorbeeld: een vlakke sluitring voor vijs van 3 mm., met een buitendoormeter van 7 mm. en een dikte van 0,5 mm. draagt het kodenummer R 3×7×0,5.

5. Afstandsbuisjes : de afstandsbuisjes dragen het kodenummer ET .X.X.

De drie cijfers hebben dezelfde betekenis als voor de vlakke sluitringen.

Voorbeeld : een afstandsbuisje voor vijs van 3 mm. doormeter, met een buitendoormeter van 5 mm. en een lengte van 10 mm. draagt het kodenummer ET 3×5×10.

II. 2. Liste du matériel.

II. 2. Lijst der onderdelen.

Résistances	Identif.	Valeur Waarde	Numéro de commande Bestelnummer	Puissance Vermogen	Weerstanden
à couche de carbone	✓ R1 11	300 kΩ	B8 305 05 B/330K	0,5 W	Koollaagweerstand
» »	✓ R2 11	330 kΩ	B8 305 05 B/330K	0,5 W	»
» »	✓ R3 11	1 MΩ	B8 305 05 B/1M	0,5 W	»
» »	✓ R4 11	1 MΩ	B8 305 05 B/1M	0,5 W	»
» »	✓ R5 11	1 MΩ	B8 305 05 B/1M	0,5 W	»
» »	✓ R6 11	100 kΩ	B8 305 05 B/100K	0,5 W	»
Potentiomètre au carbone	✓ R7 8	500 kΩ	E 088 CG/15B13	—	Koollaagpotentiometer
Résist. à couche de carb.	✓ R8 11	560 kΩ	B8 305 05 B/560K	0,5 W	Koollaagweerstand
Potentiomètres jumelés au carbone	✓ R9 8 ✓ R10 8	500 kΩ	E 091 CG/17C82	—	Potentiometerpaar
Résist. à couche de carb.	✓ R11 11	1 MΩ	B8 305 05 B/1M	0,5 W	Koollaagweerstand
» » »	✓ R12 11	33 kΩ	B8 305 05 B/33K	0,5 W	»
» » »	✓ R13 11	22 kΩ	B8 305 05 B/22K	0,5 W	»
» » »	✓ R14 11	68 kΩ	B8 305 05 B/68K	0,5 W	»
» » »	✓ R15 11	1,8 kΩ	B8 305 05 B/1K8	0,5 W	»
» » »	✓ R16 11	8,2 kΩ	B8 305 05 B/8K2	0,5 W	»
» » »	✓ R17 11	68 kΩ	B8 305 05 B/68K	0,5 W	»
» » »	✓ R18 11	15 kΩ	B8 305 05 B/15K	0,5 W	»
» » »	✓ R19 11	1 kΩ	B8 305 05 B/1K	0,5 W	»
» » »	✓ R20 11	47 kΩ	B8 305 05 B/47K	0,5 W	»
» » »	✓ R21 11	1 MΩ	B8 305 05 B/1M	0,5 W	»
» » »	✓ R22 11	68 kΩ	B8 305 05 B/68 K	0,5 W	»
» » »	✓ R23 11	18 kΩ	B5 305 05 B/18K	0,5 W	»
» » »	✓ R24 11	4,7 kΩ	B8 305 05 B/4K7	0,5 W	»
» » »	✓ R25 11	1 MΩ	B8 305 05 B/1M	0,5 W	»
» » »	✓ R26 11	220 kΩ	B8 305 05 B/220K	0,5 W	»
» » »	✓ R27 11	270 kΩ	B8 305 05 B/270K	0,5 W	»
» » »	✓ R28 11	18 kΩ	B8 305 05 B/18K	0,5 W	»
» » »	✓ R29 11	470 Ω	B8 305 05 B/470E	0,5 W	»
» » »	✓ R30 11	4,7 kΩ	B8 305 05 B/4K7	0,5 W	»
» » »	✓ R31 11	47 kΩ	B8 305 05 B/47K	0,5 W	»
» » »	✓ R32 11	1 kΩ	B8 305 05 B/1K	0,5 W	»
» » »	✓ R33 11	1,2 kΩ	B8 305 05 B/1K2	0,5 W	»
» » »	✓ R34 11	220 kΩ	B8 305 05 B/220K	0,5 W	»
Potentiomètre au carbone	✓ R35 8	10 kΩ	E 098 CG/17C29	—	Koollaagpotentiometer
Résist. à couche de carb.	✓ R36 11	330 Ω	B8 305 05 B/330E	0,5 W	Koollaagweerstand
» » »	✓ R37 11	1,5 kΩ	B8 305 05 B/1K5	0,5 W	»
Potentiomètre au carbone	✓ R38 8	10 kΩ	E 098 CG/17C29	—	Koollaagpotentiometer
Résist. à couche de carb.	✓ R39 11	150 Ω	B8 305 05 B/150E	0,5 W	Koollaagweerstand
Potentiomètre au carbone	✓ R40 8	10 kΩ	E 098 CG/17C29	—	Koollaagpotentiometer
Résist. à couche de carb.	✓ R41 11	220 Ω	B8 305 05 B/220E	0,5 W	Koollaagweerstand
» » »	✓ R42 11	47 kΩ	B8 305 05 B/47K	0,5 W	»
» » »	✓ R43 11	47 kΩ	B8 305 05 B/47K	0,5 W	»
» » »	✓ R44 11	22 kΩ	B8 305 05 B/22K	0,5 W	»
» » »	✓ R45 11	1 kΩ	B8 305 05 B/1K	0,5 W	»
» » »	✓ R46 11	18 Ω	B8 305 05 B/18E	0,5 W	»
» » »	✓ R47 11	2,7 kΩ	B8 305 05 B/2K7	0,5 W	»
» » »	✓ R48 11	680 Ω	B8 305 05 B/680E	0,5 W	»
» » »	✓ R49 11	100 Ω	B8 305 05 B/100E	0,5 W	»
» » »	✓ R50 11	330 Ω	B8 305 05 B/330E	0,5 W	»
» » »	✓ R51 11	100 Ω	B8 305 05 B/100E	0,5 W	»
Potentiomètre ajustable au carbone	✓ R52 11	500 Ω	E 097 AC/500E	—	Koollaag trimpotentiom.
Résist. à couche de carb.	✓ R53 11	100 Ω	B8 305 05 B/100E	0,5 W	Koollaagweerstand
» » »	✓ R54 11	27 Ω	B8 305 05 B/27E	0,5 W	»
» » »	✓ R55 11	100 Ω	B8 305 05 B/100E	0,5 W	»

	Identif.	Valeur Waarde	Numéro de commande Bestelnummer	Puissance Vermogen	
Résist. à couche de carb. » » »	✓ R56 ^{A1} ✓ R57 ^{A1} ✓ R58 ^{A1} ✓ R59 ^{A1} ✓ R60 ^{A1} ✓ R61 ^{A1}	1,8 kΩ 100 Ω 0,33 Ω 27 Ω 0,33 Ω 1 kΩ	B8 305 05 B/1K8 B8 305 05 B/100E E 104 AA/AE33 B8 305 05 B/27E E 104 AA/AE33 E 097 AC/1K	0,5 W 0,5 W 2 W 0,5 W 2 W —	Koollaagweerstand » Draadweerstand Koollaagweerstand Draadweerstand Koollaag trimpotentiom.
Résist. à couche de carb. » » »	✓ R62 ^{A1} ✓ R63 ^{A1} ✓ R64 ^{A1} ✓ R65 ^{A1} ✓ R66 ^{A1} ✓ R67 ^{A1}	4,7 kΩ 100 Ω 1,2 kΩ 1,2 kΩ 3,3 kΩ 2 kΩ	B8 305 05 B/4K7 B8 305 05 B/100E B8 305 05 B/1K2 B8 305 05 B/1K2 B8 305 05 B/3K3 E 097 AC/2K	0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W —	Koollaagweerstand » » » » Koollaag trimpotentiom.
Résist. à couche de carb. » » »	✓ R68 ^{A1} ✓ R69 ^{A1} ✓ R70 ^{A1} ✓ R71 ^{A1}	680 Ω 1,8 kΩ 1,5 kΩ 220 kΩ	B8 305 05 B/680E B8 305 05 B/1K8 B8 305 05 B/1K5 B8 305 05 B/220K	0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W	Koollaagweerstand » » »
Condensateurs				Tension Spanning	Kondensatoren
Polyester	✓ C1 ^{A2}	0,1 μF	C 280 AA/A100K	30 V	Polyester
»	✓ C2 ^{A2}	0,33 μF	C 281 AB/A330K	160 V	»
Electrolytique	✓ C3 ^{A2}	64 μF	C 425 CF/D64	10 V	Electrolytische
»	✓ C4 ^{A2}	64 μF	C 425 CF/D64	10 V	»
»	✓ C5 ^{A2}	64 μF	C 436 CB/G64	40 V	»
»	✓ C6 ^{A2}	1 μF	C 425 CF/G1	40 V	»
»	✓ C7 ^{A2}	1 μF	C 425 CF/G1	40 V	»
Céramique	✓ C8 ^{A2}	5,6 nF	C 318 BA/A5K6	500 V	Keramische
»	✓ C9 ^{A2}	1,2 nF	C 318 BA/A1K2	500 V	»
Polyester	✓ C10 ^{A2}	0,1 μF	C 280 AA/A100K	30 V	Polyester
Electrolytique	✓ C11 ^{A2}	64 μF	C 436 CB/G64	40 V	Electrolytische
»	✓ C12 ^{A2}	1 μF	C 425 CF/G1	40 V	»
»	✓ C13 ^{A2}	6,4 μF	C 425 CF/G6,4	40 V	»
»	✓ C14 ^{A2}	64 μF	C 436 CB/G64	40 V	»
Polyester	✓ C15 ^{A2}	27 nF	C 280 AA/A27K	30 V	Polyester
»	✓ C16 ^{A2}	0,27 μF	C 281 AB/A270K	160 V	»
»	✓ C17 ^{A2}	0,1 μF	C 280 AA/A100K	30 V	»
»	✓ C18 ^{A2}	1 μF	C 281 AB/A1M	125 V	»
Electrolytique	✓ C19 ^{A2}	1 μF	C 425 CF/G1	40 V	Electrolytische
»	✓ C20 ^{A2}	160 μF	C 436 CB/F160	25 V	»
»	✓ C21 ^{A2}	400 μF	C 436 CB/E400	16 V	»
»	✓ C22 ^{A2}	16 μF	C 425 CF/G16	40 V	»
»	✓ C23 ^{A2}	250 μF	C 436 CB/F250	25 V	»
»	✓ C24 ^{A2}	1 mF	C 436 CB/B1000	4 V	»
Céramique	✓ C25 ^{A2}	1,5 nF	C 318 BA/A1K5	500 V	Keramische
Electrolytique	✓ C26 ^{A2}	400 μF	C 436 CB/E400	16 V	Electrolytische
»	✓ C27	4 mF	C 431 BR/F4000	25 V	»
»	✓ C28 ^{A2}	64 μF	C 436 CB/G64	40 V	»
»	✓ C29	2,5 mF	C 431 BR/M2500	64 V	»
»	✓ C30 ^{A2}	250 μF	C 436 AD/G250	40 V	»
»	✓ C31 ^{A2}	64 μF	C 436 CB/G64	40 V	»
Polyester	✓ C32 ^{A2}	0,1 μF	C 280 AA/A100K	30 V	Polyester
»	✓ C33 ^{A2}	0,1 μF	C 296 AC/A100K	400 V	»
»	✓ C34 ^{A2}	47 nF	C 296 AC/A47K	400 V	»

Bobinage	Identif.	Numéro de commande Bestelnummer	Puissance Vermogen	Spoelen
Transformateur d'aliment.	✓ T1	DY 714 36	110 V/220 V~ 31 V~/1,5 A=	Voedingstransformatoren
Semiconducteurs				Halfgeleiders
Transistor	✓ Tr1 ^{AA}	AC 107	Transistor	
»	✓ Tr2 ^{AA}	AC 107	»	
»	✓ Tr3 ^{AA}	AC 107	»	
»	✓ Tr4 ^{AA}	AC 125	»	
»	✓ Tr5 ^{AA}	AC 125	»	
»	✓ Tr6 ^{AA}	AC 107	»	
»	✓ Tr7 ^{AA}	AC 125	»	
»	✓ Tr8 ^{AA}	AC 125	»	
»	✓ Tr9 ^{AA}	AC 127	Gepaard transistors	
(pairés)	✓ Tr10 ^{AA}	AC 132		
»	✓ Tr11	ASZ 17		
»	✓ Tr12	ASZ 17		
»	✓ Tr13	ASZ 16		
»	✓ Tr14 ^{AA}	AC 125		
»	✓ Tr15 ^{AA}	AC 125		
Diode	✓ D1 ^{AA}	BA 114	Diode	
»	✓ D2	BYY 20	»	
»	✓ D3	BYY 21	»	
»	✓ D4	BYY 20	»	
»	✓ D5	BYY 21	»	
» Zéner	✓ SP1 ^{AA}	OAZ 213	Zener diode	
Circuit imprimé amplificat.		DZ 227 66	Gedrukte schakeling versterker	
Circuit imprimé alimentat.		DZ 227 67	» » voeding	

Pièces mécaniques composant le châssis	Nombre Aantal	Identif.	Numéro de commande Bestelnummer	Mechanische chassis-onderdelen
Flasque droit	1	CH1	DZ 521 44	Rechter flens
Panneau avant	1	CH2	DZ 406 24	Voorpaneel
Panneau arrière	1	CH3	DZ 521 41	Achterpaneel
Flasque central	1	CH4	DZ 406 23	Middenflens
Equerre support	1	CH5	DZ 341 68	Steunstuk
Flasque gauche	1	CH6	DZ 521 43	Linker flens
Blindage	1	CH7	DZ 521 42	Afscherming
Pièces mécaniques				
Radiateurs pour transistors forte puissance	3 ✓		DZ 146 70	Mechanische onderdelen
Radiateur pour 3 transistors	1 ✓	⑦ RD2	DZ 146 68	Warmteradiatoren voor vermogentransistor
Radiateur pour 2 transistors	1 ✓	⑦ RD3	DZ 146 69	Warmteradiatoren voor 3 transistors
Radiateur pour diodes forte puissance BYY 20/21	4 ✓	⑦ RD1	DZ 146 67	Warmteradiatoren voor 2 transistors
Ailette de refroidissement	✓ 5	A2	56 200	Warmteradiatoren voor vermogendiodes
Pince pour fusible	✓ 4	A3	A3 810 77	Koelvin
Attache pour gros condensateur	✓ 1		DZ 646 91	Klem voor zekering
				Bevestigingsklem voor kondensator

	Nombre Aantal	Identif.	Numéro de commande Bestelnummer	
Porte-fusible	✓ 1	A2	DY 600 75	Zekeringhouder
Plaquette à 4 cosses à souder	✓ 2	1 manque	DY 505 46	Draadsteunpl. met 4 lipjes
Contacteur	✓ 1	1 S1	DY 641 75	Schakelaar
Interruuteur à 6 cosses ou à 4 cosses	✓ 1	8 S3	DY 641 97	Afschakelaar met 6 of met 4 lipjes
Plaquette à 3 cosses à souder	✓ 1	1 S3	DY 639 84	Draadsteunpl. met 3 lipjes
Inverseur à 4 cosses	✓ 1	8 S2	DY 640 34	Omschakelaar met 4 lipjes
Plaquette à 2 cosses à souder	✓ 1	A2	DY 505 88	Draadsteunpl. met 2 lipjes
Distributeur de tension	✓ 1	8 S4	DY 620 31	Spanningsverdeler
Support pour S4	✓ 1	11	DY 620 30	Steun voor S4
Fusible 500 mA	✓ 1	Fus2	08 140 45	Zekering 500 mA
» 1,6 A	✓ 2	Fus1, Fus3	08 141 08	» 1,6 A
Lampe de signalisation	✓ 1	11	GL 8	Neon gloeilampje
Ressorts à souder	6	13	OD 461 04	Soldeerveertje
Pieds	4 ✓	1	DZ 861 98	Voetjes
Amortisseurs	4 ✓	7	DZ 862 25	Dempstukken
Contre-plaque avant	1		DZ 273 28	Vóórtegenplaat
Contre-plaque arrière	1		DZ 862 75	Achtertegenplaat
Boîtier	1		DZ 097 66	Kast
Décolletage				
Borne isolée noire	✓ 2	1 J,K	DY 859 96/A	Zwarte geïsoleerde klem
Borne isolée rouge	✓ 1	1 L	DY 859 96/C	Rode geïsoleerde klem
Borne isolée bleue	✓ 1	1 M	DY 859 96/G	Blauwe geïsoleerde klem
Douilles coaxiales	✓ 8	12 A à H	DY 860 01	Koaxiale bussen
Fiches coaxiales	✓ 4	12	DY 860 00	Koaxiale stekers
Boutons noirs	✓ 4	1	DY 269 00/02	Zwarte knoppen
Bouton « dé à coudre »	✓ 1	1	DX 546 85	« Vingerhoed »knop
Passe-fils pour trou de 8 mm.	✓ 4	13 PF 8	08 008 73	Draaddoorvoer voor gat van 8 mm.
Passe-fils pour trou de 10 mm.	✓ 2	13 PF 10	08 008 75	Draaddoorvoer voor gat van 10 mm.
Vis	✓ 2	V2×5 13	B 054 EE/2×5	Vijzen
»	✓ 4	V2,6×6 13	B 054 EE/2,6×6	»
»	✓ 23	V3×6 13	B 054 EE/3×6	»
»	✓ 1	V3×8 13	B 054 EE/3×8	»
»	✓ 1	V3×10 13	B 054 EE/3×10	»
»	✓ 2	V3×12 13	B 054 EE/3×12	»
»	✓ 8 +4 ✓	V3×15 13	BO 54 EE/3×15	»
»	✓ 8	V3×20 13	B 054 EE/3×20	»
»	✓ 18	V4×6 13	B 054 EE/4×6	»
»	✓ 6	V4×10 13	B 054 EE/4×10	»
Vis en nylon	✓ 12	VN3×15 13	B 054 EL/3×15	Nylonvijzen
» » »	✓ 14	VN4×15 13	B 054/EL/4×15	»
Ecrous	✓ 2	E2 13	B 105 BE/2	Moeren
»	✓ 89	E3 13	B 105 BE/3	»
»	✓ 6	E4 13	B 105 BE/4	»
Ecrous minces	✓ 4	EP3 13	B 105 AE/3	Vlakke moeren
Rondelles Grower	✓ 4	G2 13	B 051 AF/2	Grower sluitringen
» »	✓ 4	G2,6 13	B 051 AF/2,6	» »
» »	✓ 23	G3 13	B 051 AF/3	» »
» »	✓ 26	G4 13	B 051 AF/4	» »
Rondelles plates	✓ 25	13 R3×6×0,5	B 050 AE/3	Vlakke ringen
» »	✓ 4	13 R3×7×0,5	B 050 CE/3	» »
» »	✓ 4	13 R4×9×0,8	B 050 CE/4	» »

	Nombre Aantal	Identif.	Numéro de commande Bestelnummer	
Rondelles plates	6	R4×14×1,5	B 050 EE/4	Vlakke ringen
Rondelles isolantes	✓ 36	✓ R13×7×0,5	B 050 CH/3	Isolerende ringen
Cosses à souder	✓ 2	✓ CS3	B 201 AF/3	Soldeerlipjes
Entretoises	✓ 12	✓ ET3×5×5	B 001 AE/3×5×5	Afstandbuisjes
»	✓ 8	✓ ET3×5×10	B 001 AE/3×5×10	»
»	✓ 4	✓ ET4×6×4	B 001 AE/4×6×4	»
Pontet	✓ 1	✓ PT1×5×10	B 205 AD/1×5×10	Brugje
Fils et câbles				
Cordon secteur avec fiche moulée	✓ 1	2	DY 741 68	Montagedraad en kabels
Fil fin monobrin jaune	✓ 2,1 m	(3) 1,5 mm. (6) 1,1 mm.	R 708 KA/01E	Netsnoer met aangepaste steker
Fil fin monobrin rouge	✓ 1,5 m	(3)	R 780 KA/01C	Dunne gele enkeladerige draad
Fil fin monobrin vert	✓ 1,5 m	(3)	R 780 KA/01F	Dunne rode enkeladerige draad
Fil fin monobrin blanc	1,5 m	(6) 0,6 mm.	R 780 KA/01K	Dunne groene enkeladerige draad
Gros fil monobrin vert	✓ 0,5 m	(6)	R 780 KA/04F	Dunne witte enkeladerige draad
Fil fin multibrins vert	✓ 0,7 m	{	R 783 KA/02F	Dikke groene meeraderige draad
Fil fin multibrins gris	✓ 0,7 m	{ (4)	R 783 KA/02J	Dunne grijze meeraderige draad
Fil fin multibrins bleu	✓ 0,7 m	{	R 783 KA/02G	Dunne blauwe meeraderige draad
Gros fil multibrins bleu	✓ 0,5 m	(5)	R 783 KA/03G	Dikke blauwe meeraderige draad
Gros fil multibrins jaune	✓ 0,5 m	(5)	R 783 KA/03E	Dikke gele meeraderige draad
Gros fil multibrins rouge	✓ 0,6 m	(5)	R 783 KA/03C	Dikke rode meeraderige draad
Gros fil multibrins noir	✓ 1,5 m	(3)	R 783 KA/03A	Dikke zwarte meeraderige draad
Fil étamé	✓ 0,4 m	(6)	R 239 JB/01	Vertinde draad
Soudure	✓ 4 m	(6)	W 030 JB/A1,6	Soldeer
Gaine plastique jaune	✓ 15 cm	{	K 347 LB/0,9×0,5E	Gele plastieke isolatiekous
Gaine plastique rouge	✓ 15 cm	{ (6)	K 347 LB/0,9×0,5C	Rode plastieke isolatiekous
Gaine plastique noire	✓ 15 cm	{	K 347 LB/0,9×0,5A	Zwarte plastieke isolatiekous
Manuel de montage	1			Montagehandleiding

II. 3. Précautions et conseils de montage.

I. Soudure des éléments.

Des diverses opérations de montage, le câblage des éléments est celle qui demande le plus de soins. Les conseils donnés dans ce chapitre ont pour but de faciliter la tâche de ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler fer à souder et soudure.

Soudure :

La soudure fournie avec la boîte de construction est du type le plus utilisé en radio, et se compose de 60 % d'étain et de 40 % de plomb.

II. 3. Voorzorgen en raadgevingen bij het monteren.

I. Solderen van de onderdelen.

Van de verschillende montagebewerkingen is de bedrading van de onderdelen deze die het meeste zorg vraagt. De in dit hoofdstuk gegeven raadgevingen hebben tot doel de taak te vergemakkelijken van hen die niet gewoon zijn een soldeerbout en soldeer te gebruiken.

Soldeer :

Het in de bouwdoos bijgeleverde soldeer is van het type dat in de radiotechniek het meest wordt gebruikt ; het bevat 60 % tin en 40 % lood.

Fer à souder :

Il est conseillé d'utiliser un fer à souder d'une puissance de 30 à 50 Watt, muni d'une panne pas trop épaisse.

Opération de soudure :

Avant de procéder à la soudure d'un élément, il y a lieu d'assurer un contact mécanique suffisant entre les deux éléments à souder, par exemple entre un fil et une cosse.

Pour ce faire, introduire le fil de connexion dans la cosse et replier l'extrémité à l'aide d'une pince (Fig. 1 A).

Appliquer le fer à souder de façon que la panne soit en contact avec le fil et la cosse. Appliquer ensuite la soudure à la jonction panne-fil-cosse, de manière que la soudure coule sur la cosse. Retirer la soudure à ce moment pour éviter qu'il n'y en ait trop sur la cosse. Lorsque cette dernière sera entièrement recouverte, retirer le fer à souder ; l'opération est terminée.

Une bonne soudure présente un aspect brillant et lisse (Fig. 1 B). Une soudure faite avec un fer trop froid est graineuse et mate (Fig. 1 C).

Soldeerbout :

Aanbevolen wordt een solderbout te gebruiken met een vermogen van 30 à 50 Watt, voorzien van een niet al te dikke solderpunt.

Soldeerbewerking :

Alvorens een onderdeel vast te solderen moet men eerst zorgen dat er een voldoend mechanisch contact bestaat tussen de twee te solderen onderdelen, bijvoorbeeld, tussen een draad en een solderlipje. Hier toe wordt de aansluitdraad in het solderlipje gestoken waarna het uiteinde met een tang wordt omgeplooid (Fig. 1 A).

De solderbout zo aanbrengen dat de solderpunt in kontakt komt met de draad met het lipje. Daarna solder aanbrengen op de plaats waar de vijs tegen de draad en het lipje komt, zodat het solder op het lipje vloeit. Op dit moment dient men het solder te verwijderen om te voorkomen dat er al te veel op het lipje zou komen. Wanneer het lipje geheel met solder is bedekt verwijderd men de bout ; de bewerking is hiermede gedaan.

Een goede solderverbinding heeft een glanzend en glad uitzicht (Fig. 1 B). Een solderverbinding die tot stand is gebracht met een te koude bout ziet er gekorrelt en mat uit (Fig. 1 C).




Fig. 1

Remarque :

Au cours de la soudure, il faut éviter que le fer à souder ne touche d'autres composants tels que fils, condensateurs ou résistances déjà soudés, ce qui provoquerait la détérioration des isolants.

II. Montage des éléments sur les circuits imprimés.

Les plaquettes à circuits imprimés sont constituées d'un support en bakélite dont l'une des faces est recouverte d'une pellicule de cuivre (côté cuivré), qui constitue le câblage imprimé. L'autre face (côté isolé) est destinée à recevoir les éléments (résistances, condensateurs, transistors,...) dont les connexions seront introduites dans les trous de la plaque prévus à cet usage. Pour faciliter le

Opmerking :

Tijdens het solderen moet men er op letten dat de solderbout niet in aanraking komt met andere onderdelen zoals draden, kondensatoren of weerstanden die reeds gesolderd zijn, want hierdoor zou de isolatie kunnen beschadigd worden.

II. Monteren van de onderdelen op de gedrukte schakelingen.

De stripjes met gedrukte schakelingen bestaan uit een bakelieten drager waarvan een van de zijden met een laagje koper is bedekt (de verkoperde zijde), die de gedrukte bedrading vormt. De andere zijde (de geïsoleerde zijde) is bestemd om de onderdelen te dragen (weerstanden, kondensatoren, transistoren, enz.) waarvan de verbindingsdraden door de daartoe in het plaatje voorziene gaatjes

montage, l'emplacement de chaque élément est dessiné sur ce côté isolé, et un plan donne une vue des plaquettes complètement câblées.

La fixation des éléments sur les plaquettes à circuits imprimés demande cependant certaines précautions mécaniques élémentaires qui sont détaillées ci-dessous.

a) Résistances :

Comme vu précédemment, il existe des résistances de différentes tailles suivant leur dissipation admissible ; l'écartement des trous sur la plaquette est prévu en conséquence.

Première opération :

Plier les fils de connexion à 90°, en prévoyant un écartement égal à la distance entre les trous prévus dans la plaquette, comme le montre le dessin ; une pince à longs becs convient parfaitement pour ce travail.

Deuxième opération :

Engager les fils dans les trous de la plaquette et pousser la résistance jusqu'à toucher la plaquette.

Troisième opération :

Ecarter les fils de connexion vers l'extérieur pour que la résistance tienne sur la plaquette.

Couper les fils à 1 mm. de la plaquette.

worden gevoerd. Om het monteren te vergemakkelijken is op de geïsoleerde zijde de plaats van ieder onderdeel getekend, en tevens geeft een bouwtekening een zicht van de volledig bedrade plaatjes. Bij het bevestigen van de onderdelen op de gedrukte schakelingen dienen nochtans enkele elementaire mechanische voorzorgen genomen, die hierna worden aangegeven.

a) Weerstanden :

Zoals we reeds zagen bestaan er weerstanden van verschillende grootten, naar gelang hun toelaatbare vermogendissipatie ; in de afstand tussen de gaatjes op de montageplaat werd hiermede rekening gehouden.

Eerste bewerking :

De aansluitdraden op 90° plooien en hierbij een afstand voorzien die gelijk is aan de afstand tussen de daartoe in het plaatje voorziene gaatjes, zoals op de tekening is te zien ; een tang met lange bekken is hiertoe best geschikt.


Tweede bewerking :

De aansluitdraden in de gaatjes steken en de weerstand aandrukken tot hij het plaatje raakt.

Derde bewerking :

De aansluitdraden naar buiten plooien opdat de weerstand vast op het plaatje zou houden.

De draden op 1 mm. van het plaatje afknippen.



b) Condensateurs à la céramique.

Ces condensateurs sont spécialement conçus pour circuits imprimés.

Première opération :

Engager les fils dans les trous de la plaquette et pousser le condensateur jusqu'à toucher.

b) Keramische kondensatoren.

Deze kondensatoren zijn speciaal voorzien om op gedrukte schakelingen te worden gemonteerd.

Eerste bewerking :

De aansluitdraden in de gaatjes van het montageplaatje steken en de kondensator tegen het plaatje duwen.

Deuxième opération :

Ecarter les fils vers l'extérieur et les couper à 1 mm. de la plaquette.

c) Condensateurs électrolytiques à support jaune :

Ces condensateurs sont également prévus pour circuits imprimés. Lors de leur placement sur la plaquette, il faut orienter l'ergot du support comme indiqué sur le dessin repris au côté isolé.

d) Diode :

La fixation de la diode BA 114 nécessite quelques précautions dues à la sensibilité des semi-conducteurs à la température.

Première opération :

Faire une boucle dans chaque fil de connexion, comme l'indique la figure 3.

Deuxième opération :

Engager les fils de connexion dans les trous de la plaquette et enfoncez la diode jusqu'à ce que les boucles touchent la plaquette.

Troisième opération :

Pour souder, engager un bec d'une pince à longs becs dans la boucle du fil à souder, et serrer, de façon à évacuer la chaleur du fer à souder.

Tweede bewerking :

De draden naar buiten omplooien en ze op 1 mm. van het plaatje afknippen.

c) Elektrolytische kondensatoren met gele houder :

Deze kondensatoren zijn eveneens voorzien om op gedrukte schakelingen te worden gemonteerd. Wanneer men ze op het plaatje bevestigt dient men de nok van de houder te richten zoals op de tekening langs de geïsoleerde zijde is aangeduid.

d) Diode.

Bij de bevestiging van de diode BA 114 moeten enkele voorzorgen worden in acht genomen wegens de grote temperatuurgevoeligheid van de halfgeleiders.

Eerste bewerking :

In iedere aansluitdraad een lus maken zoals in fig. 3 is aangeduid.


Tweede bewerking :

De aansluitdraden in de gaatjes van het montageplaatje steken en de diode aandrukken tot de lussen tegen het plaatje komen.

Derde bewerking :

Om te solderen, een bek van een tang met lange bekken in de lus van de te solderen draad steken en vastklemmen zodat de warmte van de soldeerbout kan worden afgevoerd.

Fig. 3



e) Soudure des éléments sur les circuits imprimés.

Les plaquettes à circuits imprimés sont fournies prêtes à recevoir les éléments qu'elles doivent supporter.

Lorsque les éléments sont placés sur une plaquette, la retourner ; appliquer la panne du fer à souder sur la jonction entre le cuivre et le fil à souder. Appliquer la soudure à l'extrémité de la panne du fer. La soudure doit fondre et couler sur la jonction connexion-cuivre. À ce moment, retirer la soudure. Lorsque la soudure s'est répandue sur la jonction, retirer le fer à souder ; l'opération est terminée.

e) Solderen van de onderdelen op de gedrukte schakelingen.

De plaatjes met gedrukte schakelingen worden geleverd klaar om de onderdelen te ontvangen die er moeten worden op aangebracht.

Wanneer de onderdelen op het plaatje zijn gemonteerd, draait men het om, en dan brengt men de punt van de soldeerbout op de verbinding tussen het koper en de te solderen draad. Het soldeer aanbrengen op de punt van de bout. Het soldeer moet nu smelten en op de verbinding tussen aansluitdraad en het koper vloeien. Op dit ogenblik het soldeer verwijderen. Wanneer het soldeer over de ganse verbinding is uitgelopen de soldeerbout verwijderen ; de bewerking is hiermede ten einde.


Remarque importante :

Le fer à souder ne peut rester en contact plus de 5 secondes avec la plaquette à circuits imprimés.

Belangrijke opmerking :

De soldeerbout mag niet meer dan 5 sekonden in aanraking blijven met het plaatje met gedrukte schakelingen.

Fig. 4



Montage des plaquettes à circuits imprimés.

Pour le montage des éléments sur les circuits imprimés, nous avons groupé les opérations.

Nous vous proposons ainsi de sélectionner d'abord un lot d'éléments, de les monter sur la plaquette ; puis de les souder. Nous vous suggérons au moment de cette dernière opération de cocher le carré placé en regard dans la colonne « opération », afin de pouvoir contrôler la bonne exécution du montage.

Nous prendrons successivement les deux plaquettes à circuits imprimés qui constituent la majorité du câblage électrique de l'amplificateur et de son alimentation.

f) Montage des transistors de puissance ASZ16 et ASZ17.

Ces transistors doivent être montés sur des radiateurs du type DZ 14670, peints en noir. Ceux-ci sont ensuite fixés sur le châssis au moyen de vis en nylon.

Des entretoises maintiennent un espace suffisant entre le châssis et le radiateur.

Des rondeles isolantes sont placées entre les éléments. En effet, il ne peut y avoir aucun contact électrique entre le châssis et le radiateur, ce dernier étant relié au collecteur du transistor.

Au besoin, vérifier l'isolation parfait au moyen d'un ohmmètre, avant d'effectuer le câblage.

Monteren van de plaatjes met gedrukte schakelingen

Voor het monteren van de onderdelen op de gedrukte schakelingen hebben we de bewerkingen gegroepeerd.

We stellen U aldus voor een reeks onderdelen klaar te leggen, en ze op het plaatje te monteren, om ze daarna vast te solderen. We raden U tevens aan om een streepje te trekken door het vierkantje dat zich rechtop over de kolom « bewerking » bevindt, op het ogenblik dat U deze laatste bewerking verricht, dit om te kunnen nagaan of deze bewerking wel degelijk is uitgevoerd.

We nemen achtereenvolgens de twee plaatjes met gedrukte schakelingen die het merendeel van de elektrische bedrading vormen van de versterker en zijn voedingsgedeelte.

f) Monteren van de vermogentransistoren ASZ16 en ASZ17.

Deze transistoren moeten gemonteerd worden op zwart geverfde warmteradiatoren van het type DZ 14670. Deze worden daarna op het chassis bevestigd met behulp van nylonboutjes.

Door afstandsbuisjes wordt een voldoende afstand verzekerd tussen het chassis en de warmteradiator.

Tussen de elementen worden isolerende klemringen geplaatst. Er mag inderdaad geen elektrisch kontakt bestaan tussen het chassis en de warmteradiator vermits deze laatste verbonden is met de kollektor van de transistor.

Zo nodig dient men met behulp van een ohmmeter de korrekte isolering te kontrolieren vooraleer de bedrading tot stand te brengen.

CHAPITRE III

HOOFDSTUK III

Montage

Câblage préliminaire du circuit imprimé « Alimentation » n° DZ 227 67.

Prendre la plaquette en bakélite cuivrée marquée DZ 227 67 (la plus petite des deux).

Sélectionner :

- 2 radiateurs en tôle RDI (avec deux trous de 12 mm.)
- 2 vis V3×15
- 2 écrous E3
- 2 écrous minces EP3
- 3 rondelles R3×6×0,5
- 1 diode BYY20 (bleue)
- 1 diode BYY21 (rouge)
- 1 cosse à souder CS3

Fixer sur un radiateur 2 vis,

- 1 rondelle, 1 cosse à souder et 2 écrous minces EP3

Serrer à fond sans forcer.

Introduire la diode BYY 21 (marquée en rouge), du côté de la cosse à souder, la pointe dirigée du côté des écrous.

Introduire la diode BYY 20 (marquée en bleu), dans l'alvéole libre, et dans le même sens.

Placer le second radiateur en tôle, de façon à serrer les flasques des diodes entre les deux plaques. Placer 2 rondelles et 2 écrous ordinaires, et serrer à fond sans forcer.

Sélectionner le même matériel, c'est-à-dire :

- 2 radiateurs RDI
- 2 vis V3×15
- 2 écrous E3
- 2 écrous minces EP3
- 3 rondelles R3×6×0,5
- 1 diode BYY20
- 1 diode BYY21
- 1 cosse à souder CS3

Fixer les 2 vis, la cosse à souder, la rondelle et les 2 écrous minces ; serrer sans forcer.

Introduire la BYY 21 (rouge) du côté de la cosse à souder, et la BYY 20 (bleue) dans l'autre alvéole.

Placer le second radiateur, les 2 rondelles, les 2 écrous et serrer sans forcer.

Montage

Voorafgaande bedrading van de gedrukte schakeling « Voeding » n° DZ 227 67.

Het verkoperd bakelieten plaatje nemen dat met DZ 227 67 is gemerkt (de kleinste van de twee).

Volgende onderdelen klaar leggen :

- 2 ijzeren warmteradiatoren RDI (met twee gaten van 12 mm.)
- 2 vijzen V3×15
- 2 moeren E3
- 2 dunne moeren EP3
- 3 sluitringen R3×6×0,5
- 1 diode BYY20 (blauw)
- 1 diode BYY21 (rood)
- 1 soldeerlipje CS3

Op een radiator 2 vijzen bevestigen, alsmede

- 1 sluitring, 1 soldeerlipje en 2 dunne moeren EP3

Goed aanspannen zonder overdrijving.

De diode BYY 21 (met rood gemerkt) langs de zijde van het soldeerlipje insteken met de punt gericht naar de moeren.

De diode BYY 20 (met blauw gemerkt) in het vrij gaatje steken, in dezelfde zin.

De tweede ijzeren warmteradiator plaatsen zodat de flensen van de dioden tussen de twee platen geklemd zijn. 2 sluitringen en 2 gewone moeren aanbrengen en goed aanspannen, zonder overdrijving.

Hetzelfde materiaal klaar leggen, te weten:

- 2 warmteradiatoren RDI
- 2 vijzen V3×15
- 2 moeren E3
- 2 dunne moeren EP3
- 3 klemringen R3×6×0,5
- 1 diode BYY20
- 1 diode BYY21
- 1 soldeerlipje CS3

De 2 vijzen, het soldeerlipje, de sluitring en de twee dunne moeren bevestigen ; aanspannen zonder overdrijving.

De diode BYY 21 (rood) langs de zijde van het soldeerlipje insteken, en de BYY 20 (blauw) in het ander gaatje.

De tweede radiator aanbrengen alsmede de 2 sluitringen, en de twee moeren, en aanspannen zonder overdrijving.

Sélectionner :

- 4 écrous E3
4 rondelles R3×6×0,5

Fixer les radiateurs montés sur côté isolé du circuit DZ 22767 en dirigeant les cosses à souder du côté des marques DZ 14667.

Engager d'abord soigneusement les pointes des diodes dans les trous prévus à cet effet, avant de fixer définitivement les radiateurs sur le circuit imprimé.

Placer les rondelles et les écrous, et serrer sans forcer.

Souder les pointes des diodes du côté cuivré du circuit imprimé.

Sélectionner :

- 1 radiateur RD2, percé de deux trous pour vis de 3 mm.

3 ailettes de refroidissement n° 56200

2 vis V3×12

4 rondelles R3×6×0,5

2 rondelles Grower G3

4 écrous E3

Engager 2 vis munies de 2 rondelles dans les trous.

Glisser de l'autre côté les rondelles Grower.

Engager 2 écrous E3 sans serrer ; laisser un jeu de 2 à 3 mm. au moins.

Glisser les 3 ailettes de refroidissement n° 56200 sous les rondelles.

Serre les vis à fond, sans forcer, et en maintenant les ailettes en place.

Placer le radiateur sur le circuit imprimé en l'orientant comme indiqué sur le plan.

Placer du côté cuivré 2 rondelles et 2 écrous.

Serrer à fond sans forcer.

Souder les pointes des cosses à souder du côté cuivré.

Sélectionner :

4 clips pour fusible n° A3 810 77.

Placer ces clips aux emplacements marqués :

Fus 1, Fus 3 en respectant la position des ergots de calage.

Souder les pointes du côté cuivré.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 moeren E3
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 sluitringen R3×6×0,5
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De gemonteerde radiatoren bevestigen op de geïsoleerde zijde van de schakeling DZ 22767 en hierbij de soldeerlipjes naar het opschrift DZ 14667 richten.
			Eerst zorgvuldig de punten van de dioden in de hiertoe voorziene gaatjes steken, vooraleer de radiatoren definitief op de gedrukte schakeling te bevestigen.
			De sluitringen en moeren aanbrengen en aanspannen zonder overdrijving.
			De punten van de dioden langs de verkoperde zijde op de gedrukte schakeling solderen.
			Volgende onderdelen klaar leggen :
			1 warmteradiator RD2, met 2 gaatjes voor vijzen van 3 mm.
3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3 koelvinnen n° 56200
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 vijzen V3×12
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 sluitringen R3×6×0,5
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 Grower-sluitringen G3
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 moeren E3
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 vijzen voorzien van 2 sluitringen in de gaatjes steken
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De grower-sluitringen over de andere zijden steken.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 moeren E3 aanbrengen zonder aan te spannen ; ten minste 2 à 3 mm. speling laten.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De 3 koelvinnen n° 56200 onder de sluitringen schuiven.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De vijzen goed aanspannen zonder overdrijving en ondertussen de koelvinnen op hun plaats houden.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De radiator op de gedrukte schakeling plaatsen en richten zoals op de bouwtekening is aangegeven.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Langs de verkoperde zijde 2 sluitringen en 2 moeren aanbrengen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Goed aanspannen zonder overdrijving.
	<input type="checkbox"/>	1	De soldeerlipjes langs de verkoperde zijde solderen.
			Klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 clips voor zekeringen n° A3 810 77
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze clips aanbrengen op de plaatsen aangeduid met :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Fus 1, Fus 3, en hierbij letten op de korrekte stand van de borgnokken.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De punten langs de verkoperde zijde vast solderen.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R64 : 1,2k Ω , marquée brun, rouge, rouge, or ;

R65 : 1,2k Ω , marquée brun, rouge, rouge, or ;

R66 : 3,3k Ω , marquée orange, orange, rouge, or ;

R68 : 680 Ω , marquée bleu, gris, brun, or ;

R69 : 1,8k Ω , marquée brun, gris, rouge, or ;

R70 : 1,5k Ω , marquée brun, vert, rouge, or ;

Placer ces résistances et souder les fils.

Sélectionner les condensateurs électrolytiques :

C30 : modèle isolé bleu à 2 fils, marqué 250 μ F, 40V.

C31 : à support jaune, marqué 64 μ F, 40V.

Placer ces condensateurs en respectant leur polarité. La gorge du boîtier de C30 indique le pôle +. L'ergot de C31 est dessiné sur le circuit imprimé.

Souder les fils du côté cuivré.

Sélectionner :

Le potentiomètre ajustable R67, sur bakélite, marqué 2k .

Placer R67 en respectant la position du curseur indiquée sur le circuit imprimé.

Souder les cosses du côté cuivré.

Sélectionner :

2 transistors AC125

2 morceaux de gaine rouge de 15 mm

2 morceaux de gaine noire de 15 mm

2 morceaux de gaine jaune de 15 mm

A chaque transistor, le fil correspondant au collecteur est marqué par un point de couleur rouge sur le boîtier ; glisser sur ce fil la gaine rouge.

Le fil correspondant à la base est situé au milieu ; glisser sur ce fil la gaine jaune.

Le fil restant correspond à l'émetteur ; glisser sur ce fil la gaine noire.

Introduire les 2 transistors ainsi préparés dans les ailettes de refroidissement n° 56200. Leur emplacement, indiqué Tr14 et Tr15 est précisé sur le plan.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	Volgende koolweerstanden klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R64 : 1,2k Ω gemerkt met bruin, rood, rood, goud ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R65 : 1,2k Ω , gemerkt met bruin, rood, rood, goud ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R66 : 3,3k Ω , gemerkt met oranje, oranje, rood, goud ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R68 : 680 Ω , gemerkt met blauw, grijs, bruin, goud ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R69 : 1,8k Ω , gemerkt met bruin, grijs, rood, goud ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	R70 : 1,5k Ω , gemerkt met bruin, groen, rood, goud ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en de aansluitdraden solderen.
			Volgende elektrolytische kondensatoren klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	C30 : blauw geïsoleerd model met 2 draden, gemerkt 250 μ F, 40V.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	C31 : met gele houder, gemerkt 64 μ F, 40V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze kondensatoren aanbrengen en hierbij op korrekte polariteit letten. De inkeping in het huis van C30 duidt de + pool aan. De nok van C31 is op de gedrukte schakeling getekend.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De draden langs de verkoperde zijde solderen.
			Klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De trimpotentiometer R67 op bakeliet, gemerkt met 2k .
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R67 aanbrengen en hierbij letten op de korrekte stand van de loper zoals op de gedrukte schakeling is aangeduid.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De lipjes langs de verkoperde zijde solderen.
			Volgende onderdelen klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 transistoren AC125
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 eindjes rode isolatiekous van 15 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 eindjes zwarte isolatiekous van 15 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 eindjes gele isolatiekous van 15 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bij iedere transistor is de aansluitdraad die overeenstemt met de kollektor met een rode kleurstip op het transistorhuis gemerkt ; schuif de rode isolatiekous over deze draad.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De aansluitdraad die met de basis overeenstemt bevindt zich in het midden ; schuif over deze draad de gele isolatiekous.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De overblijvende draad stemt overeen met de emittor ; schuif over deze draad de zwarte isolatiekous.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De 2 aldus klaar gemaakte transistoren in de koelvinnen n° 56200 voeren. De plaats waar deze moeten gemonteerd worden is op de bouwtekening aangeduid met de opschriften Tr14 en Tr15.

Souder les fils aux cosses à souder comme suit :

E = fil noir (Emetteur)

B = fil jaune (Base)

C = fil rouge (Collecteur)

Sélectionner :

La diode zener OAZ 213.

Le point rouge, sur le boîtier indique le fil aboutissant à la cathode.

Glisser sur ce fil un morceau de gaine rouge de 15 mm.

Glisser sur l'autre fil un morceau de gaine noire de 15 mm.

Glisser la diode OAZ 213 dans l'emplacement resté libre, et repéré SPI sur le plan.

Souder les fils aux cosses à souder correspondantes :

A = fil noir (anode).

K = fil rouge (cathode).

Vérifier toutes les soudures du côté cuivré et couper éventuellement les bouts de fil qui dépassent.

Montage du circuit imprimé « amplificateur ».

Sélectionner la plaquette en bakélite cuivrée, marquée DZ 22766.

Souder les cosses à souder, du côté cuivré.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R36 : 330Ω, marquée orange, orange, brun, or.

R33 : 1,2kΩ, marquée brun, rouge, rouge, or.

R37 : 1,5kΩ, marquée brun, vert, rouge, or.

R46 : 18Ω, marquée brun, gris, noir, or.

R45 : 1kΩ, marquée brun, noir, rouge, or.

R44 : 22kΩ, marquée rouge, rouge, orange, or.

R43 : 47kΩ, marquée jaune, violet, orange, or.

R39 : 150Ω, marquée brun, vert, brun, or.

Placer ces résistances à leur emplacement, et souder.

	Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1		De aansluitdraden als volgt op de soldeerlipjes solderen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		E = zwarte draad (emitter)
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		B = gele draad (basis)
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		C = rode draad (kollektor)
				Klaar leggen :
				De Zener-diode OAZ 213.
				De rode stip op het huis duidt de aansluitdraad aan die op de katode komt.
				Over deze draad een eindje rode isolatiekous van 15 mm schuiven ;
				Over de andere draad een eindje zwarte isolatiekous van 15 mm schuiven.
				De diode OAZ 213 aanbrengen op de vrij gebleven plaats die met SPI op de bouwtekening is aangegeven.
				De aansluitdraden op de overeenstemmende lipjes solderen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		A = zwarte draad (anode)
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		K = rode draad (katode)
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Al de soldeerverbindingen langs de verkoperde zijde controleren en gebeurlijk de te ver uitstekende draadeindjes afknippen.
				Monteren van de gedrukte schakeling « versterker ».
2	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Het verkoperd bakelieten plaatje nemen dat met DZ 22766 gemerkt is.
				De soldeerlipjes langs de verkoperde zijde solderen.
				Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R36 : 330Ω, gemerkt oranje, oranje, bruin, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R33 : 1,2kΩ, gemerkt bruin, rood, rood, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R37 : 1,5kΩ, gemerkt bruin, groen, rood, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R46 : 18Ω, gemerkt bruin, grijs, zwart, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R45 : 1kΩ, gemerkt bruin, zwart, rood, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R44 : 22kΩ, gemerkt rood, rood, oranje, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R43 : 47kΩ, gemerkt geel, paars, oranje, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1		R39 : 150Ω, gemerkt bruin, groen, bruin, goud.
				Deze weerstanden aanbrengen op de daartoe voorziene plaats en solderen.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R48 : 680Ω , marquée bleu, gris, brun, or.

R56 : $1,8k\Omega$, marquée brun, gris, rouge, or.

R55 : 100Ω , marquée brun, noir, brun, or.

R53 : 100Ω marquée brun, noir, brun, or.

R49 : 100Ω , marquée brun, noir, brun, or.

R62 : $4,7k\Omega$, marquée jaune, violet, rouge, or.

R50 : 330Ω , marquée orange, orange, brun, or.

R51 : 100Ω , marquée brun, noir, brun, or.

Placer ces résistances et souder les fils.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R32 : $1k\Omega$, marquée brun, noir, rouge, or.

R31 : $47k\Omega$, marquée jaune, violet, orange, or.

R34 : $220k\Omega$, marquée rouge, rouge, jaune, or.

R28 : $18k\Omega$, marquée brun, gris, orange, or.

R27 : $270k\Omega$, marquée rouge, violet, jaune, or.

Placer ces résistances et souder.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R30 : $4,7k\Omega$, marquée jaune, violet, rouge, or.

R29 : 470Ω , marquée jaune, violet, brun, or.

R26 : $220k\Omega$, marquée rouge, rouge, jaune, or.

R41 : 220Ω , marquée rouge, rouge, brun, or.

R42 : $47k\Omega$, marquée jaune, violet, orange, or.

R47 : $2,7k\Omega$, marquée rouge, violet, rouge, or.

Placer ces résistances et souder les fils.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R25 : $1M\Omega$, marquée brun, noir, vert, or.

R22 : $68k$, marquée bleu, gris, orange, or

R24 : $4,7k\Omega$, marquée jaune, violet, rouge, or.

R18 : $15k\Omega$, marquée brun, vert, orange, or.

Photo Foto	Operation Bewerking	Plan	Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R48 : 680Ω , gemerkt blauw, grijs, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R56 : $1,8k\Omega$, gemerkt bruin, grijs, rood, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R55 : 100Ω , gemerkt bruin, zwart, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R53 : 100Ω , gemerkt bruin, zwart, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R49 : 100Ω , gemerkt bruin, zwart, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R62 : $4,7k\Omega$, gemerkt geel, paars, rood, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R50 : 330Ω , gemerkt oranje, oranje, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R51 : 100Ω , gemerkt bruin, zwart, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en de aansluitdraden solderen.	
		Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R32 : $1k\Omega$, gemerkt bruin, zwart, rood, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R31 : $47k\Omega$, gemerkt geel, paars, oranje, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R34 : $220k\Omega$, gemerkt rood, rood, geel, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R28 : $18k\Omega$, gemerkt bruin, grijs, oranje, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R27 : $270k\Omega$, gemerkt rood, paars, geel, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en solderen.	
		Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R30 : $4,7k\Omega$, gemerkt geel, paars, rood, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R29 : 470Ω , gemerkt geel, paars, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R26 : $220k\Omega$, gemerkt rood, rood, geel, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R41 : 220Ω , gemerkt rood, rood, bruin, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R42 : $47k\Omega$, gemerkt geel, paars, oranje, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R47 : $2,7k\Omega$, gemerkt rood, paars, rood, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en solderen.	
		Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R25 : $1M\Omega$, gemerkt bruin, zwart, groen, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R22 : $68k$, gemerkt blauw, grijs, oranje, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R24 : $4,7k\Omega$, gemerkt geel, paars, rood, goud.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R18 : $15k\Omega$, gemerkt bruin, groen, oranje, goud.	

R19 : $1k\Omega$, marquée brun, noir, rouge, or.
 R20 : $47k\Omega$, marquée jaune, violet, orange, or.
 R14 : $68k\Omega$, marquée bleu, gris, orange, or.
 R23 : $18k\Omega$, marquée brun, gris, orange, or.

Placer ces résistances et souder les fils.

Sélectionner les résistances à couche de carbone :

R17 : $68k\Omega$, marquée bleu, gris, orange, or.
 R12 : $33k\Omega$, marquée orange, orange, orange, or.
 R13 : $22k\Omega$, marquée rouge, rouge, orange, or.
 R11 : $1M\Omega$, marquée brun, noir, vert, or.

R21 : $1M\Omega$, marquée brun, noir, vert, or.
 R15 : $1,8k\Omega$, marquée brun, gris, rouge, or.
 R16 : $8,2k\Omega$, marquée gris, rouge, rouge, or.

Placer ces résistances et souder les fils.

Sélectionner les résistances à couche de carbone.

R57 : 100Ω , marquée brun, noir, brun, or.
 R63 : 100Ω , marquée brun, noir, brun, or.
 R54 : 27Ω , marquée rouge, violet, noir, or.
 R59 : 27Ω , marquée rouge, violet, noir, or.

Placer ces résistances et souder les fils.

Sélectionner les résistances bobinées de couleur verte R58 et R60. Toutes deux sont marquées $0,33\Omega$.

Placer ces résistances à 1 cm. de la plaquette afin d'éviter tout échauffement, et souder les fils.

Sélectionner les condensateurs tubulaires à la céramique :

C25 : $1,5nF$, marqué brun, vert, rouge, blanc.

C8 : $5,6nF$, marqué vert, bleu, rouge, blanc.

C9 : $1,2nF$, marqué brun, rouge, rouge, blanc.

Placer ces condensateurs et souder les fils.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R19 : $1k\Omega$, gemerkt bruin, zwart, rood, goud. R20 : $47k\Omega$, gemerkt geel, paars, oranje, goud. R14 : $68k\Omega$, gemerkt blauw, grijs, oranje, goud. R23 : $18k\Omega$, gemerkt bruin, grijs, oranje, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>		Deze weerstanden aanbrengen en de draden solderen.
			Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R17 : $68k\Omega$, gemerkt blauw, grijs, oranje, goud. R12 : $33k\Omega$, gemerkt oranje, oranje, oranje, goud. R13 : $22k\Omega$, gemerkt rood, rood, oranje, goud. R11 : $1M\Omega$, gemerkt bruin, zwart, groen, goud. R21 : $1M\Omega$, gemerkt bruin, zwart, groen, goud. R15 : $1,8k\Omega$, gemerkt bruin, grijs, rood, goud. R16 : $8,2k\Omega$, gemerkt grijs, rood, rood, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en de draden solderen.
			Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R57 : 100Ω , gemerkt bruin, zwart, bruin, goud. R63 : 100Ω , gemerkt bruin, zwart, bruin, goud. R54 : 27Ω , gemerkt rood, paars, zwart, goud. R59 : 27Ω , gemerkt rood, paars, zwart, goud.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en de draden solderen.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De groene draadweerstanden R58 en R60 nemen ; deze beide weerstanden zijn gemerkt $0,33\Omega$. Deze weerstanden op 1 cm. van het plaatje plaatsen om verhitting te voorkomen, en de aansluitdraden solderen.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze weerstanden aanbrengen en de draden solderen.
			Volgende keramische buiskondensatoren klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	C25 : $1,5nF$, gemerkt bruin, groen, rood, wit. C8 : $5,6nF$, gemerkt groen, blauw, rood, wit. C9 : $1,2nF$, gemerkt bruin, rood, rood, wit.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Deze kondensatoren aanbrengen en de draden solderen.

l'heureux
Sélectionner les potentiomètres ajustables au carbone :

R61, marquée 1k.

R52, marquée 500E.

Placer ces éléments en respectant la position du curseur des potentiomètres, et faire les soudures.

Sélectionner les condensateurs au polyester :

C16 : rectangulaire à corps jaune, marqué $0,27\mu F$ 160 V.

C32 : $0,1\mu F$, « drapeau », marqué brun, noir, jaune, blanc.

C15 : $27nF$, « drapeau », marqué rouge, violet, orange, blanc.

C17 : $0,1\mu F$, « drapeau », marqué brun, noir, jaune, blanc.

C18 : rectangulaire, corps jaune marqué $1\mu F$, 160 V.

Fixer ces éléments à leur emplacement.

Le trait noir sur le boîtier indique le côté « froid ».

Pour C16 et C18, placés verticalement, ce trait doit être placé vers le haut, et le fil correspondant, le plus long doit être introduit dans le trou percé au bord de la silhouette du condensateur dessinée sur le circuit imprimé.

Souder les éléments.

Sélectionner les condensateurs au polyester :

C10 : $0,1\mu F$, « drapeau », marqué brun, noir, jaune, blanc.

C1 : $0,1\mu F$, « drapeau », marqué brun, noir, jaune, blanc.

C2 : $0,33\mu F$, rectangulaire, marqué $0,33\mu F$, 160 V.

Placer ces condensateurs, en veillant à orienter le trait noir de C2 vers le haut.

Souder les fils.

Sélectionner les condensateurs électrolytiques à support :

C13 : marqué $6,4\mu F$, 40 V.

C21 : marqué $400\mu F$, 16 V.

C20 : marqué $160\mu F$, 25 V.

C22 : marqué $16\mu F$, 40 V.

C24 : marqué $1.000\mu F$, 4 V.

Placer les condensateurs en respectant la position de l'ergot, et souder les fils.

	Photo Foto	Opérations Bewerking	Plan	Volgende instelbare koolpotentiometers klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	R61 : gemerkt 1k. R52 : gemerkt 500E.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Deze onderdelen aanbrengen en hierbij letten op de korrekte stand van de loper van de potentiometers, en solderen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Volgende polyesterkondensatoren klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C16 : rechthoekig, geel lichaam gemerkt $0,27\mu F$ 160 V.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C32 : $0,1\mu F$, « vlag »-model gemerkt bruin, zwart, geel, wit.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C15 : $27nF$, « vlag »-model gemerkt rood, paars, oranje, wit.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C17 : $0,1\mu F$, « vlag »-model gemerkt bruin, zwart, geel, wit.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C18 : rechthoekig, geel lichaam, gemerkt $1\mu F$, 160 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Deze onderdelen op de voor hen bestemde plaats bevestigen.
				De zwarte streep op het kondensatorhuis duidt de « koude » zijde aan.
				Voor C16 en C18 die verticaal worden geplaatst, moet deze streep naar boven staan en de daarmee overeenstemmende langste aansluitdraad moet worden gestoken in het gat dat in de montageplaat is geboord juist naast het schaduwbeeld van de kondensator dat op de gedrukte schakeling is getekend.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	De onderdelen vastsolderen.
				Volgende polyesterkondensatoren klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C10 : $0,1\mu F$, « vlag »-model gemerkt bruin, zwart, geel, wit.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C1 : $0,1\mu F$, « vlag »-model gemerkt bruin, zwart, geel, wit.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C2 : $0,33\mu F$, rechthoekig gemerkt $0,33\mu F$, 160 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Deze kondensatoren aanbrengen en er hierbij voor zorgen dat het zwart streepje op C2 naar boven staat.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	De aansluitdraden solderen.
				Volgende elektrolytische kondensatoren met houder klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C13 : gemerkt $6,4\mu F$, 40 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C21 : gemerkt $400\mu F$, 16 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C20 : gemerkt $160\mu F$, 25 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C22 : gemerkt $16\mu F$, 40 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	C24 : gemerkt $1.000\mu F$, 4 V.
				Deze kondensatoren aanbrengen en hierbij letten op de korrekte stand van de borgnok, en de aansluitdraden solderen.

	Photo Foto	Bewerking Operation	Plan
Sélectionner les condensateurs électrolytiques avec support :			
C6 : marqué $1\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C4 : marqué $64\mu F$, 10 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C7 : marqué $1\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C3 : marqué $64\mu F$, 10 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C28 : marqué $64\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Placer ces condensateurs et souder les fils.			
Sélectionner les condensateurs électrolytiques avec support :			
C12 : marqué $1\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C19 : marqué $1\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C11 : marqué $64\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C14 : marqué $64\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C5 : marqué $64\mu F$, 40 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C23 : marqué $250\mu F$, 25 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
C26 : marqué $400\mu F$, 16 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Placer ces condensateurs, en respectant la position des ergots.			
Souder les fils.			
Sélectionner les éléments suivants :			
1 radiateur RD 3, percé d'un trou pour vis de 3 mm.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2 ailettes de refroidissement n° 56.200		<input checked="" type="checkbox"/>	1
1 vis V3×10		<input checked="" type="checkbox"/>	1
2 rondelles R3×6×0,5		<input checked="" type="checkbox"/>	1
1 écrou E3		<input checked="" type="checkbox"/>	1
Placer la plaquette en aluminium sur la plaquette à circuits imprimés.			
Introduire la vis et les rondelles comme indiqué et fixer provisoirement l'écrou.			
Glisser les deux ailettes de refroidissement sous la rondelle.			
Serrer la vis, sans forcer, en maintenant les ailettes dans leur position.			
Sélectionner les transistors :			
Tr9 (AC127)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Tr10 (AC132)		<input checked="" type="checkbox"/>	1
et pour chaque transistor :			
15 mm de gaine rouge		<input checked="" type="checkbox"/>	1
15 mm de gaine jaune		<input checked="" type="checkbox"/>	1
15 mm de gaine noire		<input checked="" type="checkbox"/>	1
Le raccordement des transistors est indiqué au plan.			
Le point de couleur indique le collecteur.			
Glisser pour chaque transistor, sur le fil du collecteur, un morceau de gaine rouge, sur le fil de la base, un morceau de gaine jaune, sur le fil de l'émetteur, un morceau de gaine noire.			
Volgende elektrolytische kondensatoren met houder klaar leggen :			
C6 : gemerkt $1\mu F$, 40 V.			
C4 : gemerkt $64\mu F$, 10 V.			
C7 : gemerkt $1\mu F$, 40 V.			
C3 : gemerkt $64\mu F$, 10 V.			
C28 : gemerkt $64\mu F$, 40 V.			
Deze kondensatoren aanbrengen en de aansluitdraden solderen.			
Volgende elektrolytische kondensatoren met houder klaar leggen :			
C12 : gemerkt $1\mu F$, 40 V.			
C19 : gemerkt $1\mu F$, 40 V.			
C11 : gemerkt $64\mu F$, 40 V.			
C14 : gemerkt $64\mu F$, 40 V.			
C5 : gemerkt $64\mu F$, 40 V.			
C23 : gemerkt $250\mu F$, 25 V.			
C26 : gemerkt $400\mu F$, 16 V.			
Deze kondensatoren aanbrengen en letten op de juiste stand van de nokken.			
De aansluitdraden solderen.			
Volgende onderdelen klaar leggen :			
1 warmteradiator RD3 met gat voor vijs van 3 mm.			
2 koelvinnen n° 56.200			
1 vijs V3×10			
2 sluitringen R3×6×0,5			
1 moer E3			
Het aluminiumplaatje op het plaatje met gedrukte schakeling plaatsen.			
De vijs en de sluitringen aanbrengen zoals aangeduid en de moer voorlopig bevestigen.			
De twee koelvinnen onder de vijskop schuiven.			
De vijs aanspannen, zonder overdrijving, en ondertussen de koelvinnen op hun plaats houden.			
Volgende transistoren klaar leggen :			
Tr9 (AC127)			
Tr10 (AC132)			
en voor ieder transistor :			
1,5 mm rode isolatiekous			
1,5 mm gele isolatiekous			
1,5 mm zwarte isolatiekous			
De aansluiting van de transistoren is in bouwtekening aangegeven.			
De kleurstip duidt de kollektor aan.			
Bij iedere transistor een eindje rode isolatiekous over de kollektor-aansluitdraad steken, een eindje gele isolatiekous over de basis-aansluitdraad, en een eindje zwarte isolatiekous over de emitter-aansluitdraad.			

Glisser les transistors dans les tubes des ailettes de refroidissement, en prenant garde de ne pas les inverser.

Glisser les fils dans les cosses à souder, en respectant les indications :

E = Emetteur = fil noir

B = Base = fil jaune

C = Collecteur = fil rouge

Souder les fils aux cosses.

Sélectionner la diode BA 114 (D1).

Faire une boucle à chaque fil, comme indiquée plus haut, et introduire la diode à son emplacement marqué D 1, en respectant la position du trait blanc.

Souder les fils, en introduisant une pince à longs becs dans la boucle, pour évacuer la chaleur du fer à souder.

Sélectionner :

4 transistors AC107 en boîtier noir : Tr1, Tr2, Tr3, Tr6

Couper les fils à 15 mm du boîtier.

Placer les transistors, en respectant les positions des fils.

Le fil aboutissant au collecteur est repéré par un point rouge sur le boîtier. Ce fil doit être introduit dans le trou marqué C. Le fil du milieu correspond à la base : B. Le fil restant correspond donc à l'émetteur, et doit être introduit dans le trou restant, marqué E.

Replier les fils dépassant du côté cuivré, sur 3 mm. environ et souder, en maintenant chaque fil, du côté non cuivré, au moyen d'une pince à longs becs, afin d'évacuer la chaleur du fer à souder.

Sélectionner :

4 transistors AC125, en boîtier métallique Tr4, Tr5, Tr7, Tr8.

Procéder comme pour les AC107. Le point de couleur indique le collecteur C. Le fil émetteur E lui est diamétralement opposé. La base B est bien entendu le fil du milieu restant.

Souder les fils comme indiqué plus haut, en les maintenant à l'aide d'une pince à longs becs.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De transistoren in de buisjes van de koelvinnen duwen, er op lettend dat deze niet omgewisseld worden.
			De aansluitdraden in de soldeerlipjes steken en solderen, let echter op de volgende aanduidingen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	E = emitter = zwarte draad
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	B = basis = gele draad
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	C = kollektor = rode draad
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De draden op de lipjes solderen.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De diode BA 114 (D1) nemen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	In ieder draad een lus maken zoals hoger vermeld, en de diode op haar plaats brennen, hierbij lettend op de korrekte stand van het wit streepje.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De aansluitdraden solderen en ondertussen een tang met lange bekken in de lus steken om de hitte van de soldeerbout af te voeren.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 transistoren AC107 met zwart omhulsel, Tr1, Tr2, Tr3, Tr6.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De aansluitdraden op 15 mm van het huis afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De transistoren aanbrengen en hierbij op de korrekte stand van de aansluitdraden letten.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De draad die aan de kollektor komt is aangeduid door een rode kleurstip op het huis. Deze draad moet in het gat C gemerkt worden gestoken. De middenste draad stemt overeen met de basis : B. De overblijvende draad stemt dus met de emitter overeen, en moet in het gat dat met E is gemerkt worden gestoken.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	De draden die langs de verkoperde zijde uitsteken oplooien op ongeveer 3 mm. en solderen terwijl iedere draad langs de verkoperde zijde met een tang met lange bekken wordt vastgehouden om zodoende de hitte van de soldeerbout te kunnen afvoeren.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Volgende onderdelen klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4 transistoren AC125, in metalen huis Tr4, Tr5, Tr7, Tr8.
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Ga op dezelfde wijze tewerk als voor de AC107. De kleurstip duidt steeds de kollektor C aan. De emittordraad E ligt er gans tegenover ; de basis is vanzelfsprekend de overblijvende draad tussen de twee eerstgenoemde.
	<input type="checkbox"/>	1	De draden solderen zoals hierboven en ze ondertussen vasthouden met een tang met lange bekken.

24C125
4 auf Seite
Kontakt der
Kollektor

Le câblage de la plaquette DZ 22766 est terminé.

Vérifier si toutes les soudures sont bien faites, et couper éventuellement les fils qui dépasseraient trop du côté cuivré.

Montage des pièces mécaniques.

Sélectionner : le flasque droit CH1

2 plaquettes support à 4 cosses à souder

1 vis V3×6
1 rondelle Grower G3
1 écrou E3
1 passe-fils PF8

Fixer les 2 plaquettes support de part et d'autre du flasque, comme indiqué ; placer le passe-fils.

Sélectionner :

2 vis V2×5
2 rondelles Grower G2
2 écrous E2
1 combinateur S1

Fixer le contacteur à son emplacement. Le sens de fixation est indifférent, mais orienter correctement les têtes des vis.

Avant de serrer les vis, vérifier si le ressort du contacteur fonctionne librement.

Prendre le flasque droit CH1 en orientant le contacteur à gauche vers soi.

Au plan 4, CH1 est représenté suivant ses 2 faces.

Cinq touches commandent le contacteur. Elles sont numérotées de haut en bas : A.B.C.D.E.

Chaque touche possède 6 contacts, numérotés de 1 à 6.

Sélectionner une résistance à couche de carbone R3 1MΩ, marquée brun, noir, vert, or.

Souder la résistance le plus court possible entre les cosse A1 et A3.

Couper 75 mm de fil étamé.

Souder ce fil entre les cosses :

A3, A6, B3, B6, C3, C6, D3, E3, en ayant soin de contourner la cosse D6 à une distance de 5 mm. au moins.

Couper 40 mm. de fil étamé.

Souder ce fil entre les cosses A1, A4, B1, B4, C1, C4.

Couper un fil fin, monobrin jaune de 25 mm.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
			Hiermede is de bedrading van het plaatje DZ 22766 ten einde.
		1	Nagaan of al de soldeerverbindingen goed zijn en gebeurlijk de draden die langs de verkoperde zijde te ver uitsteken, afknippen.
			Monteren van de mechanische onderdelen.
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Volgende onderdelen klaar leggen : de rechter flens CH1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2 draadsteunplaatjes met 4 soldeerlipjes.
			1 vijs V3×6 1 Grower-sluitring G3 1 moer E3 1 draaddoorvoer PF8
			De twee draadsteunplaatjes langs weerszijden van de flens bevestigen zoals aangeduid ; de draaddoorvoer plaatsen.
			Volgende elementen klaarleggen :
			2 vijzen V2×5 2 Grower-sluitringen G2 2 moeren E2 1 schakelaar S1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De schakelaar op zijn plaats bevestigen. De bevestigingszin heeft geen belang doch de vijskoppen moeten korrekt gericht zijn. Vooraleer de vijzen aan te spannen nagaan of het veertje van de schakelaar vrij werkt. De rechter flens CH1 nemen en de linker schakelaar naar zich toe richten.
		4	Op bouwtekening 4 is CH1 volgens haar beide zijden voorgesteld.
			De schakelaar wordt bediend door 5 druktoetsen. Deze zijn van boven naar onder genummerd : A.B.C.D.E.
			Iedere druktoets bezit 6 kontakten, genummerd van 1 tot 6.
			Een koollaagweerstand R3 van 1MΩ nemen, gemerkt bruin, zwart, groen, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De weerstand zo kort mogelijk tussen de lipjes A1 en A3 solderen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	75 mm vertinde draad afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen de lipjes : A3, A6, B3, B6, C3, C6, D3, E3, let er op dat rond het lipje D6 gaat op een afstand van tenminste 5 mm.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	40 mm. vertinde draad afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen de lipjes A1, A4, B1, B4, C1, C4.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 25 mm. afknippen.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre les cosses D1 et E2.
Couper un fil fin, monobrin blanc de 35 mm.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre les cosses C4 et E1.
Retourner la plaquette CH1, en tenant toujours le contacteur vers la gauche, mais sous la plaquette.
Les cosses des plaquettes supports sont répérées a, b, c, d, e, f, g, h.
Couper un fil fin, monobrin, vert, de 160 mm.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse B2 du contacteur S1 et la cosse g de la plaquette support à 4 cosses.
Couper un fil fin, monobrin, jaune de 160 mm.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse C2 du contacteur et la cosse h de la plaquette support à 4 cosses à souder.

Montage préliminaire du panneau avant.

Sélectionner :

le panneau avant CH2
les potentiomètres R35, R38, R40, tous trois de $10k\Omega$, logarithmiques, au carbone.

Fixer ces potentiomètres sur le panneau CH2.

Sélectionner :

le potentiomètre double R9+10, $2 \times 500k\Omega$, linéaire, au carbone ;

1 passe-fils PF8

1 plaquette support à 3 cosses à souder
1 vis V3×6

1 rondele Grower G3

1 écrou E3

Couper l'extrémité de la cosse de masse de la plaquette support.

Fixer ces éléments sur le panneau avant CH2.

Sélectionner :

l'interrupteur S3, à 6 cosses ; ou à 4 cosses (voir les 2 versions possibles au plan n° 4

2 vis V3×6

	Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen de lipjes D1 en E2.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige witte draad van 35 mm. afknippen.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen de lipjes C4 en E1.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Het plaatje CH1 omdraaien en hierbij de schakelaar steeds naar links houden, doch onder het plaatje.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De lipjes van de steunplaatjes zijn aangeduid met a, b, c, d, e, f, g, h.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 160 mm. afknippen.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje B2 van de schakelaar S1 en het lipje g van het steunplaatje met 4 soldeerlipjes.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 160 mm. afknippen.
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje C2 van de schakelaar en het lipje h van het steunplaatje met 4 soldeerlipjes.
				Voorafgaande samenstelling van het voorpaneel.
				Volgende onderdelen klaar leggen :
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2		het voorpaneel CH2
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2		de potentiometers R35, R38, R40, alle drie van $10k\Omega$, logarithmische koolpotentiometers.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Deze potentiometers op het paneel CH2 bevestigen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Klaar leggen :
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2		de dubbele potentiometer R9+10, $2 \times 500k\Omega$, lineaire, koollaagpotentiometer ;
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1 draaddoorvoer FP8
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1 draadsteunplaatje met 3 soldeerlipjes
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1 vijs V3×6
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1 Grower-sluitring G3
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1 moer E3
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Het uiteinde van de massalip van het draadsteunplaatje afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Deze onderdelen op het voorpaneel CH2 bevestigen.
				Volgende onderdelen klaar leggen :
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2		de schakelaar S3 met 6 lipjes of met 4 lipjes (zie de twee mogelijke uitvoeringen op bouwtekening n° 4
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		2 vijzen V3×6

	Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
2 rondelles Grower G3		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2 Grower-sluitringen G3
2 écrous E3		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2 moeren E3
1 porte-fusible en nylon		<input checked="" type="checkbox"/>	2	1 nylon zekeringhouder
1 vis V3×8		<input checked="" type="checkbox"/>	2	1 vijs V3×8
1 rondelle Grower G3		<input checked="" type="checkbox"/>	2	1 Grower-sluitring G3
1 écrou E3		<input checked="" type="checkbox"/>	2	1 moer E3
Fixer l'interrupteur et le porte-fusible sur le panneau CH2.		<input checked="" type="checkbox"/>	2	De schakelaar en de zekeringhouder op het paneel CH2 bevestigen.
Sélectionner :				Volgende onderdelen klaar leggen :
2 vis V4×6		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2 vijzen V4×6
2 rondelles Grower G4		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2 Grower-sluitringen G4
Fixer le panneau CH2 sur le flasque CH1.		<input checked="" type="checkbox"/>	2	Het paneel CH2 op de flens CH1 bevestigen.
Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 205 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 205 mm. afknippen.
Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse d de la plaquette sup-pas à 4 cosses fixée sur CH1 et la cosse e du potentiomètre double R9+10, fixé sur le panneau avant CH2. Faire passer ce fil par la découpe de CH1.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje d van het draad-steunplaatje met 4 lipjes, bevestigd op CH1 en het lipje e van de dubbele potentiometer R9+10 bevestigd op het voor-paneel CH2. Deze draad door de uitsparing van CH1 voeren.
Couper un fil étamé de 25 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een vertinde draad van 25 mm. afknippen.
Souder ce fil entre les cosses c et d du potentiomètre double R9+10.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen de lipjes c en d van de dubbele potentiometer R9+10.
Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 25 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 25 mm afknippen.
Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre les cosses a et f du potentiomètre double R9+10.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen de lipjes a en f van de dubbele potentiometer R9+10.
Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 50 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 50 mm. afknippen.
Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse a du potentiomètre dou-ble R9+10 et la cosse E6 du contacteur S1.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm blank maken en solderen tussen het lipje a van de dubbele potentiometer R9+10 en het lipje E6 van de schakelaar S1.
Couper un fil fin, monobrin, blanc, de 40 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige witte draad van 40 mm afknippen.
Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse d du potentiomètre R9+10 et la cosse C4 du contacteur S1.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje d van de potentiometer R9+10 en het lipje C4 van de schakelaar S1.
Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 85 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 85 mm. afknippen.
Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse c du potentiomètre R40 et la cosse b du potentiomètre R35.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje c van de potentiometer R40 en het lipje b van de potentiometer R35.
Couper un fil fin, monobrin, vert, de 20 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groen draad van 20 mm. afknippen.
Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse a de l'interrupteur S3 et la cosse b du porte-fusible FUS2.		<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje a van de schake-laar S3 en het lipje b van de zekering-houder FUS2.

Sélectionner :

une résistance à couche de carbone, R71, 220k Ω , marquée rouge, rouge, jaune, or. Souder cette résistance entre les cosses a et c de la plaquette support à 3 cosses placée près du passe-fils PF8.

La cosse de masse b n'est pas utilisée.

Montage préliminaire du panneau arrière.

Sélectionner :

le panneau arrière CH3

le potentiomètre miniature R7, 500 k Ω log. au carbone.

un écrou pour la fixation de R7
8 bornes coaxiales A à H

8 burns cost
16 vis V3×6

16 vis V3A
16 écrous E3
1 passe-fils PE8

Fixer ces éléments en veillant à l'orientation correcte des prises de masse des bornes coaxiales.

Selectionner :

2 bornes universelles noires J et K
1 borne universelle rouge L

1 borne universelle rouge E

Enlever l'écrou des bornes et fixer celles-ci sur le panneau arrière CH3.

Sélectionner :

le support du distributeur de tension S4
1 plaquette support à 2 cosses à souder
2 vis V3×6

2 rondelles Grower G3

2 écrous E3
l'inverseur S2 à 4 cosses (les écrous sont livrés fixés sur la buselure filetée)

Ne pas utiliser l'écrou à 6 pans

Fixer ces éléments. Pour l'orientation de ~~Se~~, repérer la position de la cosse manquante du support.

Couper l'extrémité de la cosse de masse
de la plastronnette support.

Sélectionner :

- 2 radiateurs pour transistors en aluminium n° DZ 146 70, peints en noir
- 2 transistors ASZ17
- 4 vis V4×10
- 2 cosses à souder CS4
- 4 rondelles Grower G4
- 4 écrous F4

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
		4	Klaar leggen : een koollaagweerstand R71 220kΩ, gemerkt rood, rood, geel, goud.
		4	Deze weerstand solderen tussen de lipjes a en c van het draadsteunplaatje met 3 lipjes dat zich naast de draaddoorvoer PF8 bevindt. Het massalipje b wordt niet gebruikt.
			Voorafgaande samenstelling van het achterpaneel.
			Volgende onderdelen klaar leggen : het achterpaneel CH3 de miniatuur-potentiometer R7, 500kΩ log. koolpotentiometer 3 bevestigingsmoer voor R7 8 koaxiale klemmen A tot H 13 vijzen V3×6 16 moeren E3 1 draaddoorvoer PF8 Deze onderdelen bevestigen en hierbij letten op de korrekte stand van de massa-aansluitingen van de koaxiale klemmen.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Volgende onderdelen klaar leggen : 2 universele zwarte klemmen J en K 1 universele rode klem L 1 universele blauwe klem M De moer van de klemmen verwijderen en deze op het achterpaneel CH3 bevestigen.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Volgende onderdelen klaar leggen : de steun van de spanningsverdeler S4 1 draadsteunplaatje met 2 soldeerlipjes 2 vijzen V3×6 2 Grower-sluitringen G3 2 moeren E3 de omschakelaar S2 met 4 lipjes (de moeren worden geleverd, bevestigt op het buisje met Schroefdraad) De 6-hoekige moer niet gebruiken. Deze onderdelen bevestigen. Om de juiste stand van S4 te bepalen de stand van de ontbrekende lip van de steun nagaan.
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Het uiteinde van het massalipje van het steunplaatje afknippen.
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Volgende onderdelen klaar leggen : 2 aluminium warmteradiatoren DZ14670 voor transistoren, zwart geschilderd
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 transistoren ASZ17 4 vijzen V4×10 2 soldeerlipjes CS4 4 Grower-sluitringen G4 4 moeren E4

Le raccordement des cosses des transistors est indiqué sur le plan.
Fixer les transistors sur les radiateurs.
N.B. La cosse à souder est placée sur la vis la plus rapprochée des cosses Base(B) et Emetteur(E).

Sélectionner :

8 vis en nylon VN3×15
8 entretubes ET3×5×5
16 écrous E3
24 rondelles isolantes RI3×7×0,5
Fixer les 8 vis en nylon sur les radiateurs, sans forcer.
Fixer ensuite les radiateurs sur CH3 en orientant les cosses à souder suivant le plan.
Ne pas forcer en serrant les écrous.

Sélectionner :

2 vis V4×6
2 rondelles Grower G4
Fixer le panneau arrière CH3 sur le flasque droit CH1.

Câblage de CH3.

Couper un fil étamé de 65 mm.
Glisser ce fil dans les cosses de masse des bornes coaxiales A, B, C, D et souder.

Couper un fil étamé de 45 mm.
Glisser ce fil dans les cosses de masse des bornes coaxiales E, F, G.
Soudre les cosses de masse au fil étamé.

Couper un fil fin, monobrin, jaune de 60 mm.
Dénuder les extrémités sur 3 mm.
Etamer et souder entre la cosse de masse de la borne C et la cosse a de R7.
Couper un fil étamé de 25 mm.
Souder ce fil entre les cosses de masse des bornes F et H.
Couper un gros fil monobrin, vert, de 40 mm.
Dénuder les extrémités sur 5 mm.
Souder entre les cosses b et c de l'inverseur S2.
Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 75 mm.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
		3	De aansluiting van de lipjes van de transistoren is op de bouwtekening aangegeven. De transistoren op de radiatoren bevestigen. N.B. Het soldeerlipje wordt aangebracht op de vijs dat zich het dichtst bij de basislipjes (B) en emitterlipjes (E) bevindt.
		3	Volgende onderdelen klaar leggen : 8 nylon vijzen VN3×15 8 afstandsbusjes ET 3×5×5 16 moeren E3 24 isolerende sluitringen RI3×6×0,5 De 8 nylonvijzen op de radiatoren bevestigen zonder overdreven aan te spannen. Daarna de radiatoren op CH3 bevestigen en hierbij de soldeerlipjes richten zoals op de bouwtekening is aangegeven. De moeren niet overdreven aan spannen.
		3	Klaar leggen : 2 vijzen V4×6 2 Grower-sluitringen G4 Het achterpaneel CH3 op de rechter flens CH1 bevestigen.
		4	Een vertinde draad van 65 mm. afknippen. Deze draad in de massalipjes van de koaxiale klemmen A, B, C, D steken en solderen.
		4	Een vertinde draad van 45 mm. afknippen. Deze draad in de massalipjes van de koaxiale klemmen E, F, G steken. De massalipjes op de vertinde draad solderen.
		4	Een dunne enkeladerige gele draad van 60 mm. afknippen.
		4	De uiteinden op 3 mm. blank maken. Vertinnen en solderen tussen het massalipje van de klem C en het lipje a van R7.
		4	Een vertinde draad van 25 mm. afknippen. Deze draad solderen tussen de massalipjes van de klemmen F en H.
		4	Een dikke enkeladerige groene draad van 40 mm. afknippen.
		4	De uiteinden op 5 mm. blank maken. Solderen tussen de lipjes b en c van de omschakelaar S2.
		4	Een dunne enkeladerige gele draad van 75 mm. afknippen.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse b du potentiomètre R7 et la cosse a de la plaque support à 4 cosses fixée sur CH1.

Faire passer ce fil par le passe-fils fixé sur CH1.

Couper un fil fin, monobrin, vert, de 245 mm.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et souder entre la cosse c du potentiomètre R7 et la cosse b du potentiomètre double R9+10.

Faire passer ce fil par le passe-fils fixé sur CH1, puis par la découpe de CH1.

Selectionner les résistances à couche de carbone :

R4 : $1M\Omega$, marquée brun, noir, vert, or.

R5 : $1M\Omega$, marquée brun, noir, vert, or.

R6 : $100k\Omega$, marquée brun, noir, jaune, or.

R8 : $560k\Omega$, marquée vert, bleu, jaune, or.

Souder ces résistances à leur emplacement :

R4 : $1M\Omega$ entre la cosse centrale de la borne A(CH3) et la cosse a de la plaque support à 4 cosses (CH1).

R5 : $1M\Omega$, entre la cosse centrale de la borne B(CH3) de la cosse d de la même plaque support (CH1).

R6 : $100k\Omega$, entre la cosse centrale de la borne C(CH3) et la cosse d de la même plaque support (CH1).

R8 : $560k\Omega$, entre le fil étamé joignant les masses des bornes A, B, C, D, et la borne d de la même plaque support (CH1).

Couper un morceau de fil fin, monobrin, blanc de 200 mm. et un morceau de fil fin, monobrin, vert, de 200 mm.

Dénuder les extrémités sur 3 mm. et étamer les brins.

Torsader les deux fils.

Souder le fil vert à la cosse centrale de la borne D et le fil blanc à la cosse de masse de la borne D.

De l'autre côté, souder le fil vert à la cosse E4 du contacteur S1 et le fil blanc à la cosse E1 du contacteur S1.

Photo Foto	Opérations Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje b van potentiometer R7 en het lipje a van het draadsteunplaatje met 4 lipjes dat op CH1 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad door de draaddoorvoer steken die op CH1 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 245 mm. afknippen.
			De uiteinden op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje c van potentiometer R7 en het lipje b van de dubbele potentiometer R9+10.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad door de draaddoorvoer steken die op CH1 is bevestigd, en daarna door de uitsparing in CH1.
			Volgende koollaagweerstanden klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R4 : $1M\Omega$, gemerkt bruin, zwart, groen, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R5 : $1M\Omega$, gemerkt bruin, zwart, groen, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R6 : $100k\Omega$, gemerkt bruin, zwart, geel, goud.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R8 : $560k\Omega$, gemerkt groen, blauw, geel, goud.
			Deze weerstanden op hun plaats solderen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R4 : $1M\Omega$, tussen het middenste lipje van de klem A(CH3) en het lipje a van het draadsteunplaatje met 4 lipjes, op CH1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R5 : $1M\Omega$, tussen het middenste lipje van de klem B(CH3) en het lipje d van hetzelfde draadsteunplaatje (CH1).
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R6 : $100k\Omega$, tussen het middenste lipje van de klem C(CH3) en het lipje d van hetzelfde draadsteunplaatje (CH1).
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	R8 : $560k\Omega$, tussen de vertinde draad die de massalipjes van de klemmen A, B, C, D verbindt, en de klem d van hetzelfde draadsteunplaatje (CH1).
			Een eindje dunne enkeladerige witte draad van 200 mm. afknippen en een einde dunne enkeladerige groene draad van 200 mm.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 33 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De beide draden twisten.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De groene draad op het middenste lipje van de klem D solderen, en de witte draad op het massalipje van de klem D.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Aan de andere zijde, de groene draad op het lipje E4 van de schakelaar S1 solderen, en de witte draad op het lipje E1 van de schakelaar S1.

Sélectionner 2 résistances à couche de carbone R1 et R2, 330k Ω , marquées orange, orange, jaune, or.

Souder R1 entre la cosse centrale de la borne F(CH3) et la cosse g de la plaquette support à 4 cosses (CH1).

Souder R2 entre la cosse centrale de la borne G(CH3) et la cosse h de la même plaquette support (CH1).

Les cosses e et f de cette plaquette support sont inutilisées, et peuvent être coupées.

Couper un gros fil, multibrins rouge, de 45 mm.

Dénuder les extrémités sur 5 mm. et éta-
mer.

Souder entre les bornes K et L (noire et rouge) fixées sur CH3.

Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 180 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse A2 du contacteur S1 et la cosse centrale de la borne E fixée sur CH3.

Montage du flasque central.

Sélectionner :

le flasque central CH4
2 passe-fils PF10

1 passe-fils PF8

1 équerre CH5

3 vis V4×6

3 rondelles Grower G4

Fixer l'équerre CH5 sur le flasque CH4.

Placer les passe-fils.

Sélectionner les condensateurs électrolytiques :

C29 : 2.500 μ F, 64 V, marqué C431 BR/
H2500

C27 : $4.000\mu\text{F}$, 25 V, marqué C431 BR/
F4000

tous deux isolés par une gaine bleue.

1 attache DZ 646.91 en bronze

1 vis V4×6

1 rondelle Grower G4

Fixer les condensateurs :

C29 ($2.500\mu\text{F}$) est placé contre l'équerre CH5 et ses cosses sont dirigées vers le passe-fils PF8.

Les cosses de C27 ($4.000\mu F$) sont dirigées vers les 2 passe-fils PF10.

Sélectionner :

le circuit imprimé monté DZ 227 67

4 vis V3×20
4 rondelles R3×6×0,5
4 entretoises ET3×5×10
4 rondelles Grower G3
4 écrous E3

Fixer le circuit imprimé sur le flasque central ; le porte-fusible FUS1 est dirigé vers les 2 passe-fils PF10.

Couper un fil fin, multibrins bleu, de 120 mm.

Dénuder les extrémités sur 5 mm, étamer et souder entre la cosse N du circuit imprimé et la cosse négative de C29 ($2.500\mu F$) (cosse marquée Δ).

Faire passer ce fil par le passe-fils PF8.

Couper un fil fin, multibrins gris, de 135 mm.

Dénuder les extrémités, étamer et souder entre la cosse M du circuit imprimé et la cosse positive de C29 (cosse marquée \square).

Faire passer le fil par le passe-fils PF8.

Sélectionner :

4 vis V4×6
4 rondelles Grower G4

Fixer le flasque central aux panneaux avant CH2 et arrière CH3 en orientant les condensateurs électrolytiques vers le flasque droit CH1.

Câblage relatif au circuit imprimé alimentation.

Couper un gros fil, multibrins, noir de 230 mm.

Dénuder sur 5 mm, étamer et souder entre la cosse H du circuit imprimé et la cosse a de l'interrupteur S2, placé sur le panneau arrière CH3.

Couper un gros fil, multibrins bleu, de 240 mm.

Dénuder sur 5 mm, étamer et souder entre la cosse D du circuit imprimé et la borne bleue M fixée sur le panneau arrière CH3.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	De lipjes van C27 ($4.000\mu F$) zijn naar de draaddoorvoer PF10 gericht.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Volgende onderdelen klaar leggen : De gemonteerde gedrukte schakeling DZ 227 67
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 vijzen V3×20
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 sluitringen R3×6×0,5
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 afstandbuisjes ET 3×5×10
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 Grower-sluitringen G3
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 moeren E3
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	De gedrukte schakeling op de middenflens bevestigen ; de zekeringhouder FUS1 is gericht naar de 2 draaddoorvoeren PF10.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne meeraderige blauwe draad van 120 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden op 5 mm. blank maken, vertinnen, en solderen tussen het lipje N van de gedrukte schakeling en de negatieve klem van C29 ($2.500\mu F$) (lipje gemerkt met Δ).
			Deze draad door de draaddoorvoer PF8 voeren.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne meeraderige grijze draad van 135 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De uiteinden blank maken, vertinnen, en solderen tussen het lipje M van de gedrukte schakeling en de positieve klem van C29 (lipje gemerkt met \square).
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De draad door de draaddoorvoer PF8 voeren.
			Volgende onderdelen klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	$\frac{2}{3}$	4 vijzen V4×6
	<input checked="" type="checkbox"/>	$\frac{2}{3}$	4 Grower-sluitringen G4
	<input checked="" type="checkbox"/>	$\frac{2}{3}$	De middenflens op het voorpaneel CH2 en op het achterpaneel CH3 bevestigen, en hierbij de elektrolytische kondensatoren naar de rechter flens CH1 richten.
			Bedrading van de gedrukte schakeling « voeding ».
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige zwarte draad van 230 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken, vertinnen, en solderen tussen het lipje H van de gedrukte schakeling, en het lipje a van de schakelaar S2 die op het achterpaneel CH3 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige blauwe draad van 240 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken, vertinnen, en solderen tussen het lipje D van de gedrukte schakeling en de blauwe klem M die op het achterpaneel CH3 is bevestigd.

Couper un fil fin, multibrins bleu, de 380 mm.

Dénuder les extrémités sur 5 mm, étamer et souder entre la cosse b de la plaquette support à 2 cosses fixée sur CH3 et la cosse a du porte-fusible FUS2, placé sur CH2.

Couper un gros fil, multibrins, rouge, de 230 mm.

Dénuder sur 5 mm, étamer et souder entre la cosse F du circuit imprimé et la cosse e de l'interrupteur S3 fixé sur CH2.

Couper un gros fil multibrins, noir, de 420 mm.

Dénuder sur 5 mm, étamer et souder entre la cosse d de l'interrupteur S2 fixé sur CH3 et la cosse d de l'interrupteur S3 fixé sur CH2.

Sélectionner :

le circuit imprimé DZ 227 66

4 vis V3×20

4 rondelles R3×6×0,5

4 rondelles Grower G3

4 entretoises ET3×5×10

8 écrous E3

Fixer les entretoises sur le circuit imprimé et serrer les écrous sans forcer.

Fixer ensuite le tout sur l'équerre CH5, d'une part, et sur le flasque droit CH1 d'autre part, au moyen de 4 écrous E3 et 4 rondelles Grower G3.

Câblage relatif au circuit imprimé « amplificateur » DZ 227 66.

Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 205 mm.

Dénuder sur 3 mm, et souder entre la cosse N du circuit imprimé et la cosse D4 du contacteur S1.

Couper un fil fin, monobrin, rouge, de 205 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse O du circuit imprimé et la cosse D6 du contacteur S1.

Couper un fil fin, monobrin, vert de 190 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse P du circuit imprimé et la cosse D5 du contacteur S1.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Een dunne meeraderige blauwe draad van 380 mm. afknippen.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	De uiteinden op 5 mm. blank maken, vertinnen, en solderen tussen het lipje b van het draadsteunplaatje met 2 lipjes op CH3, en het lipje a van de zekeringhouder FUS2 die zich op CH2 bevindt.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Een dikke meeraderige rode draad van 230 mm. afknippen.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Op 5 mm. blank maken, vertinnen, en solderen tussen het lipje F van de gedrukte schakeling en het lipje e van de schakelaar S3 die op CH2 is bevestigd.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Een dikke meeraderige zwarte draad van 420 mm. afknippen.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Op 5 mm. blank maken, vertinnen en solderen tussen het lipje d van de schakelaar S2 die op CH3 is bevestigd, en het lipje d van de schakelaar S3 die op CH2 is bevestigd.	
1		Volgende onderdelen klaar leggen : de gedrukte schakeling DZ 227 66 4 vijzen V3×20 4 sluitringen R3×6×0,5 4 Grower-sluitringen G3 4 afstandsbusjes ET3×5×10 8 moeren E3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 2	De afstandsbusjes op de gedrukte schakeling bevestigen en de moeren aanspannen zonder overdrijving.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Daarna het geheel enerzijds op de winkelhaak CH5 bevestigen, en anderzijds op de rechter flens, met behulp van de 4 moeren E3 en 4 Grower-sluitringen G3.	
		Bedrading van de gedrukte schakeling «versterker » DZ 227 66.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Een dunne enkeladerige gele draad van 205 mm. afknippen.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Op 3 mm. blank maken, en solderen tussen het lipje N van de gedrukte schakeling en het lipje D4 van de schakelaar S1.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Een dunne enkeladerige rode draad van 205 mm. afknippen.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Op 3 mm blank maken en solderen tussen het lipje O van de gedrukte schakeling en het lipje D6 van de schakelaar S1.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Een dunne enkeladerige groene draad van 190 mm. afknippen.	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje P van de gedrukte schakeling en het lipje D5 van de schakelaar S1.	

Couper un fil fin, monobrin, vert, de 190 mm.
et un fil fin, monobrin, blanc, de 190 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Torsader les fils et souder, d'un côté,
le fil vert à la cosse Q et le fil blanc à la
cosse MA la plus proche sur le circuit
imprimé.

Faire passer ces 2 fils par la découpe dans
CH1.

De l'autre côté, souder le fil vert à la
cosse E5 et le fil blanc à la cosse E1 du
contacteur S1.

Couper un fil fin, monobrin, rouge de
180 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse A du circuit imprimé DZ 227 66 et
la cosse centrale de la borne H, fixée sur
le panneau arrière CH3.

Couper un fil fin, monobrin, vert, de
130 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse D du circuit imprimé DZ 227 66 et
la cosse a du potentiomètre R35 fixé sur
le panneau CH3.

Couper un fil fin, monobrin, jaune, de
130 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse F du circuit imprimé et la cosse b
du potentiomètre R35.

Couper un fil fin, monobrin, rouge, de
130 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse G du circuit imprimé et la cosse c
du potentiomètre R35.

Couper un fil fin, monobrin, vert, de 35 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse J du circuit imprimé et la cosse a
du potentiomètre R38.

Couper un fil fin, monobrin, jaune, de
50 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse I du circuit imprimé et la cosse b
du potentiomètre R38.

Couper un fil fin, monobrin, rouge, de
75 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la
cosse H du circuit imprimé et la cosse c
du potentiomètre R38.

Couper un fil fin, monobrin, vert, de
125 mm.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunnen enkeladerige groene draad van 190 mm. afknippen en een dunne enkel- aderige witte draad van 190 mm.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De beide draden twisten en solderen, aan de ene zijde, de groene draad op het lipje Q en de witte draad op het lipje MA dat zich het dichtst bij op de gedrukte schakeling bevindt.
			Deze beide draden door de uitsparing in CH1 voeren.
			Aan de andere zijde, de groene draad op het lipje E5 solderen en de witte draad op het lipje E1 van de schakelaar S1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige rode draad van 180 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje A van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het middenste lipje van de klem H die op het achterpaneel CH3 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 130 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje D van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het lipje a van de poten- tiometer R35 die op het paneel CH3 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 130 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje F van de gedrukte schakeling en het lipje b van de potentiometer R35.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige rode draad van 130 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje C van de gedrukte schakeling en het lipje c van de potentiometer R35.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 35 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje J van de gedrukte schakeling en het lipje a van de potentiometer R38.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	En dunne enkeladerige gele draad van 50 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje I van de gedrukte schakeling en het lipje b van de potentiometer R38.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige rode draad van 75 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje H van de gedrukte schakeling en het lipje c van de potentiometer R38.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 125 mm. afknippen.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse MA la plus proche sur le circuit imprimé et la cosse a du potentiomètre R40.

Couper un fil fin, monobrin, jaune, de 135 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse K du circuit imprimé et la cosse b du potentiomètre R40.

Couper un fil fin, monobrin, rouge, de 115 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse L du circuit imprimé et la cosse C3 du contacteur S1.

Couper un fil fin, monobrin, vert, de 100 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse M du circuit imprimé et la cosse D2 du contacteur S1.

Couper un gros fil, multibrins, noir de 50 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Souder ce fil entre la cosse S du circuit imprimé et la cosse c de l'interrupteur S2 fixé sur le panneau arrière CH3.

Couper un gros fil multibrins, rouge de 65 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Souder ce fil entre la borne rouge L fixée sur CH3 et la cosse R du circuit imprimé DZ 227 66.

Couper un gros fil, multibrins noir de 25 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Souder ce fil entre la cosse S du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse à souder du transistor Tr11 (ASZ17) fixé à proximité sur le panneau arrière CH3.

Couper un gros fil, multibrins, rouge, de 195 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Souder ce fil entre la cosse R du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse G du circuit imprimé DZ 227 67.

Couper un gros fil multibrins, jaune, de 40 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Sélectionner 1 ressort à souder OD 461 04.

Souder le fil entre la cosse T du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse B du transistor Tr11, placé à proximité, au moyen

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen op het lipje MA dat zich het dichtst bij bevindt op de gedrukte schakeling, en het lipje a van de potentiometer R40.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige gele draad van 135 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje K van de gedrukte schakeling en het lipje b van de potentiometer R40.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige rode draad van 115 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje L van de gedrukte schakeling en het lipje C3 van de schakelaar S1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 100 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje M van de gedrukte schakeling en het lipje D2 van de schakelaar S1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige zwarte draad van 50 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het lipje S van de gedrukte schakeling en het lipje c van de schakelaar S2 die op het achterpaneel CH3 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige rode draad van 65 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen de rode klem L die op CH3 is bevestigd, en het lipje R van de gedrukte schakeling DZ 227 66.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige zwarte draad van 25 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het lipje S van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het soldeerlipje van de transistor Tr11 (ASZ17) die dicht bij het achterpaneel CH3 is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige rode draad van 195 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het lipje R van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het lipje G van de gedrukte schakeling DZ 227 67.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige gele draad van 40 mm. afknippen.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een soldeerveertje OD 461 04 nemen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De draad solderen tussen het lipje T van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het lipje B van de transistor Tr11 die er dicht

du ressort à souder, à fixer autour du fil et de la cosse.

Couper un gros fil, multibrins, rouge, de 30 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Sélectionner un ressort à souder.

Souder le fil entre la cosse U du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse E du transistor Tr11 placé à proximité, au moyen du ressort à souder.

Couper un gros fil, multibrins, noir, de 140 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Souder ce fil entre la cosse X du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse à souder du transistor Tr12, fixé sur CH3 de l'autre côté du flasque central CH4.

manque
Couper un gros fil, multibrins, rouge, de 180 mm. *remplacé par gros multi W*

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Sélectionner un ressort à souder.

Souder le fil entre la cosse W du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse E du transistor Tr12, au moyen du ressort à souder.

Couper un gros fil, multibrins, jaune, de 190 mm.

Dénuder sur 3 mm et étamer.

Sélectionner un ressort à souder.

Souder le fil entre la cosse Y du circuit imprimé DZ 227 66 et la cosse B du transistor Tr12, au moyen du ressort à souder.

Montage du flasque gauche.

Sélectionner :

le flasque gauche CH6

le transformateur d'alimentation T1 n° DY 714 36

4 rondelles Grower G4

Dévisser les 4 écrous livrés vissés aux tiges.

Glisser 4 rondelles Grower.

Fixer le transformateur en orientant la rangée de 3 cosses vers le panneau avant CH2.

Le repli inférieur de la tôle de CH6 doit être orienté vers le transformateur, comme indiqué sur le plan.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
			bij staat, met behulp van het soldeervertje OD 461 04 die rond de draad en het lipje moet worden bevestigd.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een dikke meeraderige rode draad van 30 mm. afknippen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een soldeervertje nemen.
			De draad solderen tussen het lipje U van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het lipje E van de transistor Tr11 die er dichtbij staat, met behulp van het soldeervertje.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een dikke meeraderige zwarte draad van 140 mm. afknippen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Deze draad solderen tussen het lipje X van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het soldeerlipje van de transistor Tr12 die op CH3 is bevestigd, langs de andere kant van de middenflens CH4.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een dikke meeraderige rode draad van 180 mm afknippen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een soldeervertje nemen.
			De draad solderen tussen het lipje W van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het lipje E van de transistor Tr12 met behulp van het soldeervertje.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een dikke meeraderige gele draad van 190 mm. afknippen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Een soldeervertje nemen.
			De draad solderen tussen het lipje Y van de gedrukte schakeling DZ 227 66 en het lipje B van de transistor Tr12, met behulp van het soldeervertje.
Monteren van de linker flens.			
Volgende onderdelen klaar leggen :			
			de linker flens CH6
			de voedingstransformator T1 n° DY 714 36
			4 Grower-sluitringen G4
			De 4 moeren die op de transformator zijn geschroefd, losschroeven.
			De Grower-sluitringen over de draadstangen van de transformator schuiven.
			De transformator bevestigen en hierbij de rij van 3 soldeerlipjes naar het voorpaneel CH2 richten.
			De onderste oplooijing van de plaat CH6 moet naar de transformator zijn gericht, zoals op de bouwtekening is aangegeven.

Sélectionner :

1 radiateur pour transistor, DZ 146 70

le transistor ASZ16 (Tr13)

2 vis V4×10

2 écrous E4

2 rondelles Grower G4

1 cosse à souder CS4

Fixer le transistor sur le radiateur en glissant une cosse à souder sur la vis la plus rapprochée des cosses Base et Emetteur du transistor.

Sélectionner :

4 vis en nylon VN3×15

12 rondelles isolantes RI 3×7×0,5

4 entretoises ET3×5×5

8 écrous E3

Introduire les 4 vis sur le radiateur.

Les têtes des vis sont placées du côté des cosses E et B du transistor.

Glisser de l'autre côté sur chaque vis 3 rondelles isolantes, 1 entretoise et 1 écrou.

Serrer sans forcer.

Fixer le radiateur, en orientant la cosse à souder vers le bord extérieur du flasque gauche CH6.

Ne pas forcer en serrant les écrous.

Sélectionner le condensateur au polyester C33, corps cylindrique beige, marqué 0,1 μ F, 400 V.

Souder C33 entre les cosses a et b du transformateur T1.

Sélectionner :

4 vis V4×6

4 rondelles Grower G4

Fixer le flasque gauche en orientant le transistor Tr13 vers l'intérieur.

Couper un fil fin, multibrins, vert et un fil fin, multibrins, bleu, de 350 mm. chacun. Dénuder sur 5 mm., étamer et torsader.

Souder d'un côté le fil vert à la cosse a du distributeur de tension S4 et le fil bleu à la cosse C de S4.

Faire passer ces deux fils par le passe-fils PF10 inférieur.

De l'autre côté souder le fil vert à la cosse C et le fil bleu à la cosse d du transformateur T1.

Sélectionner l'ampoule au néon GL8 (La1) un morceau de gaine plastique jaune de 20 mm.

Glisser la gaine sur un fil de l'ampoule.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	Volgende onderdelen klaar leggen :
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1 warmteradiator voor transistor DZ 146 70. de transistor ASZ16 (Tr13) 2 vijzen V4×10 2 moeren E4 2 Grower-sluitringen G4 1 soldeerlipje CS4
1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	De transistor op de radiator bevestigen en hierbij een soldeerlipje plaatsen op het vijs dat zich het dichtst bij de Basis-emitterlipjes van de transistor bevindt.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	Volgende onderdelen klaar leggen : 4 nylon vijzen VN3×15 12 isolerende sluitringen RI 3×7×0,5 4 afstandsbusjes ET3×5×5 8 moeren E3
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	De vier vijzen in de radiator steken. De vijkoppen worden geplaatst langs de kant van de lipjes E en B van de transistor. Langs de andere kant op iedere vijs drie isolerende sluitringen schuiven, alsmede 1 afstandsbusje en 1 moer.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	Aanspannen zonder overdrijving. De radiator bevestigen en hierbij het soldeerlipje naar de buitenrand van de linker flens CH6 richten.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De moeren niet overdreven aanspannen. Een polyester kondensator C33 nemen : beige cilindervormig lichaam, gemerkt 0,1 μ F, 400 V.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	C33 solderen tussen de lipjes a en b van de transformator T1.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	Volgende onderdelen klaar leggen : 4 vijzen V4×6 4 Grower-sluitringen G4
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	De linker flens bevestigen en hierbij de transistor Tr13 naar binnen richten.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne meeraderige groene draad, en een dunne meeraderige blauwe draad van 350 mm. afknippen. Beide op 5 mm. blank maken, vertinnen, en twisten.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	De groene draad aan een zijde op het lipje a van de spanningsverdeler S4 solderen, en de blauwe draad op het lipje C van S4.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze beide draden door de onderste draaddoorvoer PF10 voeren.
1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	De groene draad aan de andere zijde op het lipje C, en de blauwe draad op het lipje d van de transformator T1 solderen.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	Het neonlampje GL8 (La1) nemen, alsmede een eindje gele plastiekous van 20 mm.
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4	Het eindje kous over een draad van het lampje schuiven.

Glisser l'ampoule dans le passe-fils PF8, placé sur le panneau avant, de manière à faire ressortir la pointe de 7 mm. environ vers l'avant.

Soudre le fil isolé à la cosse e du transformateur T1 et le fil non isolé à la cosse a de la plaquette support à 3 cosses fixée à côté.

Couper un fil fin, monobrin, vert, de 40 mm.

Dénuder sur 3 mm. et souder entre la cosse c de la même plaquette support à 3 cosses et la cosse d du transformateur T1.

Couper un fil fin, multibrins gris, de 65 mm.

Dénuder sur 3 mm. et étamer.

Soudre ce fil entre la cosse B de l'interrupteur double S3 fixé sur le panneau avant CH2 et la cosse e du transformateur T1.

Couper un fil fin, multibrins gris, de 60 mm.

Dénuder sur 5 mm et étamer.

Soudre ce fil entre la cosse à souder de la plaquette métallique supportant les diodes D2 et D3 (sur le circuit imprimé DZ 227 67) et la cosse a du transformateur T1.

Couper un fil fin, multibrins gris de 75 mm.

Dénuder sur 5 mm et étamer.

Soudre ce fil entre la cosse à souder de la plaquette métallique supportant les diodes D4 et D5 (sur le circuit imprimé DZ 227 67) et la cosse b du transformateur T1.

Sélectionner le condensateur au polyester C34, corps cylindrique beige marqué 47.000 pF, 400 V.

Soudre C34 entre la cosse M de la plaquette DZ 227 67 et la cosse b du transformateur T1.

Couper un gros fil, multibrins noir, de 90 mm.

Dénuder sur 5 mm. et étamer.

Sélectionner un ressort à souder.

Soudre le fil entre la cosse H du circuit imprimé DZ 227 67 et la cosse E du transistor Tr13 (émetteur) au moyen du ressort à souder.

Couper un gros fil, multibrins jaune, de 85 mm.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Het lampje in de draaddoorvoer PF8 duwen die zich op het voorpaneel bevindt, zodanig dat de punt van het lampje ongeveer 7 mm. naar vóór uitsteekt.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De geïsoleerde draad op het lipje e van de transformator T1 solderen, en de niet geïsoleerde draad op het lipje a van het draadsteunplaatje met 3 lipjes dat er naast is bevestigd.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne enkeladerige groene draad van 40 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen het lipje c van hetzelfde draadsteunplaatje met 3 lipjes, en het lipje d van de transformator T1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne meeraderige grijze draad van 65 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het lipje B van de dubbele schakelaar S3 die op het voorpaneel CH2 is bevestigd, en het lipje e van de transformator T1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne meeraderige grijze draad van 60 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het soldeerlipje van het metalen plaatje waarop de dioden D2 en D3 zijn bevestigd (op de gedrukte schakeling DZ 227 67) en het lipje a van de transformator T1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dunne meeraderige grijze draad van 75 mm afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het soldeerlipje van het metalen plaatje waarop de dioden D4 en D5 zijn bevestigd (op de gedrukte schakeling DZ 227 67) en het lipje b van de transformator T1.
1	<input checked="" type="checkbox"/>		De polyester kondensator C34 nemen: beige cilindervormig lichaam, gemerkt 47.000 pF, 400 V.
	<input checked="" type="checkbox"/>		C34 solderen tussen het lipje M van het plaatje DZ 227 67 en het lipje b van de transformator T1.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige zwarte draad van 90 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een soldeervertje nemen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De draad solderen tussen het lipje H van de gedrukte schakeling DZ 227 67 en het lipje E van de transistor Tr13 (emitter) met behulp van het soldeervertje.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige gele draad van 85 mm. afknippen.

Dénuder sur 5 mm. et étamer.
 Sélectionner un ressort à souder.
 Souder le fil entre la cosse E du transistor Tr14 fixé sur la plaquette DZ 227 67 près du porte-fusible FUS1 et la cosse B du transistor Tr13, au moyen du ressort à souder.
 Couper un gros fil, multibrins, noir, de 90 mm.
 Dénuder sur 5 mm et étamer.
 Souder ce fil entre la cosse C du transistor Tr14, fixé sur la plaquette DZ 227 67 et la cosse à souder du transistor Tr13.
 Couper un gros fil, monobrin, vert, de 130 mm.
 Dénuder sur 3 mm. et souder entre la borne J (noire) fixée sur le panneau arrière CH3 et la cosse positive de C27 ($4.000\mu\text{F}$, cosse marquée \square).
 Couper un gros fil, monobrin, vert, de 90 mm.
 Dénuder sur 3 mm et souder entre la cosse négative de C27 (cosse marquée Δ) et la cosse V du circuit imprimé DZ 227 66.

Sélectionner :

Le cordon secteur avec fiche moulée.
 Glisser le cordon dans le passe-fils sur CH3
 Souder les deux conducteurs, l'un à la cosse b de la plaquette support à deux cosse fixée sur CH3, l'autre à la cosse b du distributeur de tension S4.

Placer les fusibles dans leur porte-fusible :
 Fus 1 = Fus 3 = 1,6A (sur circuit imprimé DZ 227 67)
 Fus 2 = 0,5 A (sur CH2)

Sélectionner :

- 1 pontet $1 \times 5 \times 10$
- 1 vis $V3 \times 6$
- 1 rondelle Grower G3
- 1 écrou E3

Fixer le cordon secteur au moyen du pontet.

Sélectionner :

- Le blindage CH7
- 4 vis $V2,6 \times 6$
- 4 rondelles Grower G2,6

Fixer le blindage sur le flasque droit en veillant à ne provoquer aucun court-circuit

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan	
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een soldeerveertje nemen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De draad solderen tussen het lipje E van de transistor Tr14 die op het plaatje DZ 227 67 naast de zekeringhouder FUS1 is bevestigd, en het lipje B van de transistor Tr13 met behulp van het soldeerveertje.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke meeraderige zwarte draad van 90 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 5 mm. blank maken en vertinnen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Deze draad solderen tussen het lipje C van de transistor Tr14 die op het plaatje DZ 227 67 is bevestigd, en het soldeerlipje van de transistor Tr13.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke enkeladerige groene draad van 130 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken en solderen tussen de klem J (zwart) die op het achterpaneel CH3 is bevestigd, en de positieve klem van C27 ($4.000\mu\text{F}$), lipje gemerkt met \square .
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Een dikke enkeladerige groen draad van 90 mm. afknippen.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Op 3 mm. blank maken, en solderen tussen de negatieve klem van C27 (lipje gemerkt met Δ) en het lipje V van de gedrukte schakeling DZ 227-66.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Volgende onderdelen klaar leggen : Het netsnoer met aangeperste netsteker.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Het netsnoer door de draaddoorvoer op CH3 steken.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	De beide geleiders solderen, de ene op het lipje b van het draadsteunplaatje met 2 lipjes dat op CH3 is bevestigd, en de andere op het lipje b van de spanningsverdeler S4.
1	<input checked="" type="checkbox"/>		De zekeringen in hun houder plaatsen : Fus 1 = Fus 3 = 1,6 A (op gedrukte schakeling DZ 227 67)
	<input checked="" type="checkbox"/>		Fus 2 = 0,5 A (op CH2)
			Volgende onderdelen klaar leggen :
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1 brugje $1 \times 5 \times 10$
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1 vijs $V3 \times 6$
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1 Grower-sluiring G3
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1 moer E3
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Het netsnoer met het brugje vastzetten.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Volgende onderdelen klaar leggen :
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	De afscherming CH7
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 wijzen $V2,6 \times 6$
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4 Grower-sluiringen G2,6
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	De afscherming op de rechter lens bevestigen en er hierbij op letten dat geen

entre les éléments déjà soudés sur le contacteur et la plaquette support, (résistances, fils) et ce blindage.

Sélectionner :

La contre-plaque arrière (en Unalit peint).

2 vis V4×6

2 rondelles R4×14×1,5

Fixer la contreplaqué arrière sur le panneau arrière CH3 en intercalant les rondelles entre le panneau et la contreplaqué.

	Photo Foto	Opération Bewerking	Plan
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	

kortsluiting ontstaat tussen de reeds gesoldeerde onderdelen op de schakelaar, en het steunplaatje (weerstanden, draden) en deze afscherming.

Volgende onderdelen klaar leggen :

1 tegenplaatje (van geverfd Unalit)

2 vijzen V4×6

2 sluitringen R4×14×1,5

Het tegenplaatje op het achterpaneel CH3 bevestigen en hierbij de sluitringen tussen het paneel en het tegenplaatje plaatsen.

CHAPITRE IV

IV. 1. Réglage et mise au point.

Matériel à utiliser :

- un petit tournevis ;
- un contrôleur universel, ' 1.000Ω/V. minimum.

Tous les réglages peuvent se faire avec ou sans haut-parleur raccordé, avec volume (R40) au minimum.

Il faut cependant prendre garde de ne pas mettre en court-circuit la sortie du haut-parleur.

1. Placer le distributeur de tensions S4 (sur le panneau arrière) dans la position correspondant à la tension du réseau (110 ou 220 V.).
2. Mettre l'inverseur S2 (sur le panneau arrière) en position 24 V., mais ne pas raccorder de batterie.
3. Vérifier à l'ohmmètre si le cordon secteur n'est pas en court-circuit pour les deux positions de S3 (face avant).
4. Mettre la fiche dans la prise secteur et allumer l'appareil en mettant S3 sur ON.
5. Mesurer la tension entre le point H(—) et la masse G(+) (sur la plaquette DZ 227 67).
6. Ajuster cette tension à — 29 V, en réglant R67 (sur la même plaquette DZ 227 67).
Mettre S2 en position ~ (vers le bas) et, à l'aide de R61, régler la tension en V ou X à — 14,5 V.
8. Eteindre l'appareil.
9. Dessouder le fil arrivant au collecteur de C Tr11 (ASZ 17) et intercaler un millampèremètre en série pour une mesure de 10 mA. = environ.

La borne positive(+) du millampèremètre doit être reliée au collecteur et la borne négative(—) au fil dessoudé.
Allumer l'amplificateur et ajuster R52 pour obtenir une lecture de 8mA.
Ce courant doit se stabiliser après quelques minutes.
10. Eteindre l'appareil et rétablir la connexion normale.
L'appareil est prêt à fonctionner.

Remarque importante :

Il ne faut jamais injecter à l'amplificateur une tension sinusoïdale égale à la valeur nominale, à des fréquences supérieures à 8 kHz.

Lors du relevé d'une courbe de réponse, par exemple, il faut limiter la puissance de sortie à 1 ou 2 W., ou veiller à ce que le courant débité par l'alimentation ne dépasse pas 2 A.

Un ampèremètre sera inséré à cet effet dans l'alimentation, **avant** stabilisation.

HOOFDSTUK IV

IV. 1. Instellen en afregelen.

Benodigd materiaal :

- een kleine schroevendraaier ;
- een universeel meetinstrument, minimum 1000Ω/V.

Al de regelingen kunnen worden uitgevoerd met of zonder luidspreker aangesloten, met de volumeregelaar (R40) in de minimumstand.

Men moet er nochtans op letten dat de luidsprekeruitgang niet in kortsluiting kan komen.

1. De spanningskiezer S4 (op het achterpaneel) in de stand plaatsen die overeenstemt met de netspanning (110 of 220V.).
2. De omschakelaar S2 (op het achterpaneel) in de stand 24 V. plaatsen, doch geen batterij aan-sluiten.
3. Met de ohmmeter nagaan of het netsnoer geen kortsluiting maakt voor de twee standen van S3 (voorpaneel).
4. De netsteker in het stopcontact steken en het toestel inschakelen door S3 in de stand « ON » te brengen.
5. De spanning meten tussen het punt H(—) en de massa G(+) (op het plaatje DZ 227 67).
6. Deze spanning bijregelen tot — 29 V met behulp van R67 (op hetzelfde plaatje DZ 227 67).
S2 in de stand ~ plaatsen (naar onder) en met behulp van R61, de spanning in V of X op — 14,5 V regelen.
8. Het toestel uitschakelen.
9. De draad afkomstig van de kollektor van Tr11 (ASZ17) loszolderen en een milliamperemeter in serie schakelen, ingesteld om een stroom van ongeveer 10 mA. = te meten.
De positieve(+) klem van de milliamperemeter moet met de kollektor worden verbonden en de negatieve klem(—) met de losgesoldeerde draad. De versterker inschakelen en R52 bijregelen om een stroom van 8mA. af te lezen.
Deze stroom moet na enkele minuten stabiel blijven.
10. Het toestel terug uitschakelen en de normale verbinding herstellen.
Het apparaat is nu bedrijfsklaar.

Belangrijke opmerking :

Men mag nooit geen sinusvormige spanning aanschakelen, met een frequentie hoger dan 8 kHz.

Wanneer men, bijvoorbeeld, een frequentiekromme opneemt, moet men de uitgangsvermogen tot 1 of 2 W. beperken, ofwel nazien dat de stroom geleverd door de voeding niet 2 A. overschrijdt.

Men moet daarvoor een milliamperemeter in de voeding schakeling **vóór** stabilisering.

IV. 2. Montage final.

Assemblage du boîtier.

Sélectionner :

le boîtier
4 vis V3×15
8 rondelles R3×7×0,5
4 écrous E3
4 pieds DZ 86198
4 amortisseurs DZ 86225

Fixer les quatre pieds sur la partie inférieure du boîtier, puis introduire les amortisseurs dans les pieds.

Le boîtier se compose de deux parties maintenues par 2 clames ; chaque clame est serrée au moyen de 4 vis, dont deux sont munies d'écrous ; les deux autres se vissent directement dans la clame.

Dévisser les 4 vis supérieures et détacher le demi-boîtier supérieur.

Sélectionner :

le châssis monté
4 vis en nylon VN4×12
4 rondelles R4×14×1,5
4 boutons avant n° DY 26900/02
1 bouton arrière DX 54685

Fixer le châssis sur le demi-boîtier inférieur.

Les axes des quatre potentiomètres doivent s'engager librement au milieu des trous prévus dans la contreplaqué avant, celle-ci étant glissée dans la fente ménagée dans le boîtier ; l'indicateur au néon GL8 doit se placer en regard de l'orifice prévu.

Serrer les quatre vis en nylon sans forcer dans les quatre trous ovales du demi-boîtier inférieur.

Fixer les quatre boutons avant sur les axes des potentiomètres, et le bouton arrière sur l'axe du potentiomètre R7.

Fixer le demi-boîtier supérieur en engageant soigneusement la contreplaqué avant dans la fente ménagée dans le bois.

Serrer les 4 vis du boîtier en veillant à ce que le demi-boîtier supérieur soit partout à la même distance du demi-boîtier inférieur.

Le montage de l'amplificateur BBO 848 est terminé.

Avant de vous en servir, lisez attentivement le chapitre suivant qui traite de l'utilisation de l'amplificateur.

Photo Foto	Opération Bewerking	Plan
3	<input type="checkbox"/>	2
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2
	<input type="checkbox"/>	2
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3
	<input type="checkbox"/>	3
	<input type="checkbox"/>	3
	<input type="checkbox"/>	3

IV. 2. Laatste montagebewerkingen.

Samensteling van het toestelkastje.

Volgende onderdelen klaar leggen :

de toestelkast
4 vijzen V3×15
8 sluitringen R3×7×0,5
4 moeren E3
4 voetjes DZ 86198
4 dempstukjes DZ 86225

De vier voetjes aan de onderkant van de toestelkast bevestigen, en daarna de dempstukjes in de voetjes steken.

De toestelkast bestaat uit twee delen die door 2 klemmen worden samengehouden ; iedere klem wordt met behulp van 4 vijzen aangespannen, waarvan er twee voorzien zijn van een moer ; de twee andere worden rechstreeks in de klem geschroefd.

De 4 bovenste vijzen losschroeven en de bovenste halve kast losmaken.

Volgende onderdelen nemen :

het gemonteerd chassis
4 nylonvijzen VN4×12
4 sluitringen R4×14×1,5
4 knoppen (vooraan) n° DY 26900/02
1 knop (achter) DX 54685

Het chassis op het onderste gedeelte van de toestelkast bevestigen.

De assen van de vier potentiometers moeten vrij door het midden van de daartoe in het tegenplaat voorziene gaten gaan, nadat deze in de kleef van de kast is geschoven ; het neon-indikatielampje GL8 moet juist vóór de daartoe voorziene opening komen.

De vier nylon vijzen in de vier ovale gaatjes van het onderste gedeelte van de kast, aanspannen zonder overdrijving.

De vier knoppen vooraan op de potentiometerassen bevestigen, en de knop, achteraan, op de as van potentiometer R7 bevestigen.

De bovenste halve kast terug plaatsen ; er voor zorgen dat de voorplaat in de spleet komt die in de bovenste halve kast werd gemaakt.

De vier vijzen spannen, er voor zorgen dat de twee halve kasten aan dezelfde afstand blijven.

Hiermede is de versterker BBO 848 volledig gemonteerd.

Lees aandachtig volgend hoofdstuk dat handelt over het gebruik van de versterker, vooraleer U er van te bedienen.

CHAPITRE V

Utilisation de l'amplificateur BBO 848.

Le châssis de l'appareil, toutes les masses des douilles d'entrée ainsi que celle de la douille de sortie pour enregistreur magnétique, sont reliés à la borne rouge positive de l'alimentation batterie (+24 V.).

Au cas où l'appareil est installé sur véhicule automobile, et alimenté par batterie 24 V. il y a lieu de s'assurer que le pôle positif(+) de cette batterie soit bien à la masse du véhicule.

Si, au contraire, le pôle négatif(—) de la batterie est relié au châssis du véhicule, il y a lieu :

1. d'isoler le châssis de l'amplificateur du châssis du véhicule ;
2. d'utiliser des appareils dont l'enveloppe est isolée des 2 conducteurs de sortie (micro à trois fils).

En aucun cas donc, l'enveloppe des micros, haut-parleurs, tourne-disques ou enregistreurs, ne peut provoquer de court-circuit entre le pôle négatif de la batterie et la masse de l'amplificateur reliée au pôle positif.

L'alimentation se fait alors par batterie de 24 V. nominal bien chargée. Une diminution de la tension d'alimentation provoquera une diminution de la puissance, qui lui est directement proportionnelle.

D'autre part, une augmentation de la tension d'alimentation peut, à pleine puissance, provoquer une surcharge des haut-parleurs.

Il faut donc éviter de raccorder plus de 4 batteries de 6 V. nominaal en série, ou tout au moins veiller à ce que leur tension totale ne dépasse jamais 30 V, ce qui correspond à 5 batteries de 6 Volts, à mi-charge.

Rappelons enfin qu'il est imprudent de manœuvrer l'inverseur S2 sélectionnant les sources d'alimentation et l'interrupteur général S4 pendant que l'amplificateur fonctionne à pleine puissance.

Pour les utilisations des diverses entrées et sorties, voir l'introduction.

HOOFDSTUK V

Gebruik van de versterker BBO 848.

Het chassis van het toestel, al de massa-aansluitingen van de ingangsbussen alsmede de uitgangsbus voor bandopnemer, zijn verbonden met de rode positieve klem van de batterivoeding (+24 V.).

Wanneer het apparaat in een autovoertuig wordt geplaatst en men een batterij van 24 V. wordt gevoed, dient men na te gaan dat de positieve pool(+) van de batterij wel degelijk aan de massa van het voertuig ligt.

Is in tegendeel de negatieve pool(—) van de batterij met het chassis van de wagen verbonden, dan moet men :

1. het chassis van de versterker van het koetswerk van de wagen isoleren ;
2. apparaten gebruiken waarvan het omhulsel van de 2 uitgangsgeleiders is geïsoleerd (mikro met 3 draden).

In geen geval dus mag het omhulsel van de mikro's, luidsprekers, platendraaiers of bandopnemers kortsluiting maken tussen de negatieve pool van de batterij en de massa van de versterker die met de positieve pool is verbonden.

De voeding geschieht alsdan door een goed opgeladen batterij van 24 V. nominaal. Wanneer de voedingsspanning kleiner wordt zal ook het vermogen afnemen, vermits dit recht evenredig met de spanning is.

Anderzijds kan, bij een stijging van de voedingsspanning bij volle vermogenafgave, een overbelasting van de luidsprekers optreden.

Men moet dus vermijden meer dan 4 batterijen van 6 V. in serie te schakelen, en alleszins dient men er voor te zorgen dat hun totale spanning nooit meer dan 30 V. bedraagt, wat zou overeenstemmen met 5 batterijen van 6 V. bij halve belasting.

Tenslotte willen we er ook nog op wijzen dat het onvoorzichtig zou zijn de omschakelaar S2 waarmede de voedingsbronnen worden gekozen, alsmede de hoofdschakelaar S4 om te schakelen terwijl de versterker op volle vermogen werkt.

Voor het gebruik van diverse in- en uitgangen verwijzen we naar de inleiding.