


GRUNDIG SERVICE MANUAL

CD

D Btx * 32700 #

CD 3000

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



D Inhalt


- Sicherheitshinweise
- Allgemeine Hinweise
- MOS-Hinweise
- Ausbauhinweise
- Abgleich
- Oszillogramme
- Schaltplan
- Blockschaltbild
- Druckplatten
- Flußdiagramm

- Abkürzungen der CD-Technik
- Blockschaltbild
- NF-Gewinnung
- Prinzipschaltung
- Servoregelung
- Technische Daten

GB Contents

Safety instructions	2 - 5
General notes	6 - 7
MOS-Handling instructions	8
Disassembling instructions	9 - 10
Alignment	11 - 12
Oscillogrammes	13 - 14
Circuit diagram	15 - 24
Block diagram	25 - 26
Component layout	27 - 28
Flowchart	29
Abbreviations CD-technology	30
Block diagram	31
Blockdiagramm Servo Circuit	32
Technical data	33

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nach DIN VDE 0837 bzw. IEC 825 handelt es sich um einen Laser der Klasse 1. Das besagt, die Ausgangsleistung ist konstruktiv begrenzt (Laserdiode brennt bei zu hohem Strom durch). Das direkte Beobachten des Laserlichtes einer Diode ohne Begrenzerelektronik ist schädlich für das Auge, da die Ausgangsleistung um ein Vielfaches höher liegt (Klasse 3B).

Der Laser hat einen Haupt- und einen Nebenstrahl. Da das Verhältnis dieser beiden Strahlen konstant ist, kann eine Fotodiode (Monitor diode MD) im Nebenstrahl des Lasers eine Information über die Intensität des Lasers liefern. Über eine Regelschleife können so Alterung und Temperatureinflüsse kompensiert werden.

Sicherheitsklassen der LASER

Nach DIN IEC 76 (CO) 6 / VDE 0837 werden Laser in 5 Klassen eingeteilt.

Klasse 1
Ungeschädlich für das menschliche Auge. Maximale Ausgangsleistung z.B. bei 700nm 69µW.

Klasse 2
Ungeschädlich für das menschliche Auge bei kurzzeitiger Exposition durch Lidschlußreflex (Blick in den Strahl bis zu 0,24s). Maximale Strahlungsleistung 1mW.

According to DIN VDE 0837 and IEC 825 regards the laser as Class 1. This outlines that the output power is constructively limited (laser diode burns out when the current is too high). Direct viewing of the laser light from a diode without limiting electronics is dangerous for the eye as the output power is many times higher (Class 3B).

The laser has a main and a secondary beam. As the ratio between the beams is constant, a photo diode (monitor diode MD) sensing the secondary beam of the laser provides information on the intensity of the main laser beam. A control circuit can provide compensation for aging and for the influence of temperature.

Safety Standard Classes for the LASER

According to DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 lasers are given five classes.

Class 1
Not dangerous for the human eye. Maximum output power eg: at 700nm - 69µW.

Class 2
Not dangerous for the human eye during short exposures due to the reflex time of closing the eye-lid (blinking in the beam path up to 0,24sec). Maximum radiation power 1mW.

Class 2
Grade au reflex de fermeture de la paupière, non dangereux pour l'œil humain durant un temps de fixation bref. (La durée de visualisation effective est de 0,24 s maximum). Puissance de rayonnement maximale 1mW.

Conformément à la norme DIN VDE 0837 ou IEC 825 ce laser appartient à la classe 1. Cela signifie que la puissance de sortie du laser est limitée par la technologie (un courant trop fort entraîne la destruction de la diode laser). L'observation directe du rayon émis par la diode laser non protégé par le dispositif électronique, est dangereux pour la vue, la puissance de sortie étant alors multiplié (Classe 3B).

Il laser possède un fascio di emissione primario ed un fascio secondario. Siccome il rapporto tra questi due fasci è costante, un fotodiodo (diode monitor) posizionato sul fascio secondario può fornire un'informazione sulla intensità del fascio luminoso emesso dal laser. Attraverso un circuito di regolazione è possibile compensare l'invecchiamento e l'influsso della temperatura.

Classi di sicurezza del LASER

Segundo DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 i laser sono suddivisi in 5 classi.

Classe 1
Non pericolosa per l'occhio umano. Massima potenza di uscita per es. a 700nm, 69µW.

Classe 2
Non pericolosa per l'occhio umano se l'osservazione è breve (non oltre 0,24s). Massima potenza del fascio 1mW.

Classe 2
Non pericolosa per l'occhio umano con esposizione breve, debito al tempo di reflejo de cierre de párpado (mirando el rayo hasta 0,24s). Potencia máxima de radiación 1mW.

Según DIN VDE 0837 o IEC 825 se trata de un laser de la clase 1. Esto significa que la potencia de salida está limitada por diseño (el diodo del laser se quema si pasa una corriente demasiado alta). La observación directa de la luz del laser de un diodo sin electrónica de limitación es perjudicial para la vista pues la potencia de salida se multiplica (clase 3B).

El laser tiene un rayo principal y uno secundario. Como la relación entre estos dos rayos es constante, un fotodiodo (diodo monitor MD) a partir de rayo secundario del laser puede suministrar información sobre la intensidad del laser. Mediante un bucle de regulación se pueden compensar el envejecimiento y las influencias de la temperatura.

Clases de seguridad del LASER

Segun DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 los laser se dividen en 5 clases.

Clase 1
Inofensivo para el ojo humano. Potencia máxima de salida, p. ej., para 700nm: 69µW.

Clase 2
Inofensivo para el ojo humano con exposición breve, debido al tiempo de reflejo de cierre de párpado (mirando el rayo hasta 0,24s). Potencia máxima de radiación 1mW.

D

GB

F

I

E

Klasse 3A

Ungeschädlich für das menschliche Auge bei Bestrahlungszeiten bis zu 0,25s, gefährlich für das Auge bei Verwendung von optischen Instrumenten, die den Strahldurchmesser verkleinern. Maximale Strahlungsleistung 5mW und eine Bestrahlungsstärke von 2,5mW/cm².

Class 3B

Dangerous for the human eye and, in special cases, for the skin. Maximum radiation power up to 0.5mW.

Class 4

Very dangerous for the human eye and the skin. Danger for burning! Maximum radiation power above 0.5mW.

Klasse 4

Sehr gefährlich für das menschliche Auge und die Haut. Brandgefahr! Maximum radiation power above 0.5mW.

Classe 4

Très dangereux pour l'œil humain et pour la peau. Risque de brûlure.

Puissance maximale de rayonnement supérieure à 0,5W.

Das austretende Laserlicht des CD Lightpens entspricht der Klasse 1.

Wird die Laserdiode au-

ßerhalb des Lightpens betrieben, entspricht dies-

es dem Betrieb der Klas-

se 3B

D

GB

I

E

Empfehlungen für den Servicefall

Nur Original - Ersatzteile verwenden.

Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung sind Original - Ersatzteile zwingend notwendig.

Auf Sollwert der Sicherungen achten.

Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein.

Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolerteile.

Mains leads and connecting leads should be checked for external damage before connection. Check the insulation!

The functional safety of the tension relief and bending protection bushes are to be checked:

Thermally loaded solder pads are to be sucked off and re-soldered.

Ensure that the ventilation slots are not obstructed.

Recommendation for service repairs

Use only original spare parts.

With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol only original spare parts are strictly to be used.

Use only original fuse value.

Respecter la valeur nominale des fusibles.

Veiller au bon état et la conformité des pièces contribuant à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ceci s'applique particulièrement aux isolants et pièces isolantes.

Netzleitungen und Anschlußleitungen sind auf äußere Mängel vor dem Anschluß zu prüfen. Isolation prüfen!

The functional safety of the tension relief and bending protection bushes are to be checked:

Thermally loaded solder pads are to be sucked off and re-soldered.

Dégager les voies d'aération.

Recommandations pour la maintenance

Utiliser exclusivement des pièces de recharge d'origine.

With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol only original spare parts are strictly to be used.

Use only original fuse value.

Respecter la valeur nominale des fusibles.

I componenti che concorrono alla sicurezza dell'apparecchio non possono essere né danneggiati né risultare visibilmente inadatti.

Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.

I cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo affinché non presentino imperfezioni esteriori. Controllare l'isolamento.

Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguios de protección contra doblamientos.

Nettoyer les soudures avant de les renouveler.

Raccomandazione per il servizio assistenza

Impiegare solo componenti originali; i componenti o i gruppi di componenti contraddistinti dall'indicativo devono assolutamente venir sostituiti con parti originali.

Osservare il valore nominale dei fusibili.

I componenti che concorrono alla sicurezza dell'apparecchio non possono essere né danneggiati né risultare visibilmente inadatti.

Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.

I cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo affinché non presentino imperfezioni esteriori. Comprobare el aislamiento.

Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguios de protección contra doblamientos.

Nettojar las soldaduras antes de las renovar.

Recomendaciones para caso de servicio

Emplear sólo componentes originales.

Con componentes o grupos constructivos con el indicativo de se guridad son de obligada necesidad piezas de repuesto originales.

Osservare el valor nominal de los fusibles.

Los componentes que concorron a la seguridad del mismo no deben estar deterioradas ni ser manifiestamente inadecuadas.

Esto es especialmente válido para aislamientos o piezas aislantes.

Los cables de red y de conexión se comprobarán, antes de conectarlos, en cuanto a defectos externos. Comprobar el aislamiento.

Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguios de protección contra doblamientos.

Nettojar las soldaduras antes de las renovar.

D

GB

F

I

E

CHIP Technik

Aus- und Einlöten von CHIP-Bauteilen

- Verwenden Sie nur einen Niedervoltlötkolben mit Temperaturregelung.
- Die Löttemperatur sollte ca. 240 °C betragen (max. 300 °C).
- Halten Sie die Lötzeit so kurz wie möglich.
- Belassen Sie CHIP-Bauteile bis zur Bearbeitung in der Originalverpackung. Damit wird die Oxidation der Stirnkontakte vermieden.
- Berühren Sie CHIP-Bauteile nicht mit der bloßen Hand.

Auslöten von CHIP-Bauteilen

1. Schritt: CHIP-Lötstelle mit Sauglitze absaugen (Abb. 1).
2. Schritt: CHIP-Enden, bzw. das komplette CHIP-Bauteil erwärmen. CHIP von der Klebung ohne Kraftaufwand abdrehen, damit unter dem CHIP liegende Leiterbahnen nicht abgerissen werden (Abb. 2).

Achtung! Ausgelöste CHIPS nicht wiederverwenden! Die leitende Schicht kann ausgeblichen sein.




Abb./Fig. 1

CHIP Technology CMS

Soldering and unsoldering of CHIP components

- Use only low-voltage soldering irons with temperature control.
- Permissible soldering temperatures are approx. 240 °C up to max. 300 °C.
- Keep the soldering period as short as possible.
- Keep the CHIP components in their original packages until they are used to avoid oxidation of the end contacts.
- Do not touch CHIP components with bare hands.

Unsoldering of CHIP components

1. step: Clean the CHIP soldering point with a solder wick (Fig. 1).
2. step: Warm up the ends of the CHIP or the whole CHIP component and remove the CHIP from the adhesive by turning it without application of force so that the tracks beneath the CHIP do not break (Fig. 2).

Attention! Do not use unsoldered CHIPS any more! The conductive layer may be broken.

Attention! Ne pas réutiliser les composants CMS, la face conductrice pouvant être endommagée.




Abb./Fig. 2

Technologie CMS

Saldatura e dissaldatura di componenti CMS

- Utiliser exclusivement un fer à souder à basse tension et réglage thermique.
- La température de soudure doit être de ca. 240°C environ (max. 300°C).
- L'opération doit être très brève.
- Conserver les composants CMS dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation, ceci pour éviter l'oxydation des contacts externes.
- Ne pas toucher les composants CMS à la main nue.

Dessoudage des composants CMS

1. Aspirer la soudure du composant CMS à la aide de la tresse à souder (Fig. 1).
2. Chauder légèrement les contacts externes du composant CMS ou le composant lui-même. Retirer ce dernier avec précaution en le tournant afin d'éviter un arrachement des circuits imprimés situés sous le composant (Fig. 2).

Attenzione! Non impiegare più il CHIP dissaldato, perché il corpo elettrico può presentare delle rotture.

Attention! Ne pas réutiliser les composants CMS, la face conductrice pouvant être endommagée.

Técnica de CHIP

Soldaje y desoldaje de CHIP's

- Emplear sólo un soldador de bajo voltaje con regulación de temperatura.
- La temperatura del soldador debe ser de aprox. 240 °C (valor máx. 300 °C).
- El tiempo de soldadura debe ser lo más corto posible.
- Dejar los componentes CHIP debe permanecer en su embalaje original hasta el momento de su uso para evitar la oxidación de los contactos frontales.
- No tocar con las manos los componentes CHIP con mani nuda.

Desoldaje de un CHIP

1. Aspirar el estano del punto de soldadura con un aspirador de los tipos de pera o de resorte (Fig. 1).
2. Calentar los extremos o todo el CHIP y girarlo con las pinzas. No hacer fuerza para que la placa de circuito impreso no resulte dañada. Atención a que las pistas situadas debajo del CHIP no se suelten de la placa, ya que éstas también están pegadas (Fig. 2).

Atención! Non impiegare più il CHIP dissaldato, perché il corpo elettrico può presentare delle rotture.

Cuidado! No volver a utilizar el CHIP desoldado. La capa eléctrica puede estar interrumpida.

Soldering of CHIP Bauteilen

Soldering of CHIP components

3. step: Remove possible residues from the soldering point. Lötperle anbringen (Abb. 3). Then apply a solder bead (Fig. 3).
4. step: Put the CHIP onto the soldering point; then center and fix it (Fig. 4).
5. step: Free Seite löten. Nach dem Erkalten die erste Lötstelle nochmals nachlöten (Abb. 5).

6. step: Solder the free end of the CHIP and resolder the first soldering point after it has cooled (Fig. 5).

7. Effectuer la même opération pour l'autre côté. Terminer la première soudure (Fig. 5).

Soudure des composants CMS

3. Pulire il punto dai residui di saldatura. Applicare una goccia di stagno (Fig. 3).

4. Colocar el CHIP sobre la gota estano, centrarlo y soldarlo (Fig. 4).

5. Soldar la parte libre y, después enfriarse, soldar también la parte opuesta (Fig. 5).

Saldatura di un CHIP

3. Limpiar el punto de soldadura de residuos de la soldadura anterior. Poner una gota de estaño (Fig. 3).

4. Colocar el CHIP sobre la gota estano, centrarlo y soldarlo (Fig. 4).

5. Soldar la parte libre y, después enfriarse, soldar también la parte opuesta (Fig. 5).

Soldadura de CHIP's

3. Limpiar el punto de soldadura de residuos de la soldadura anterior. Poner una gota de estaño (Fig. 3).

4. Colocar el CHIP sobre la gota estano, centrarlo y soldarlo (Fig. 4).

5. Soldar la parte libre y, después enfriarse, soldar también la parte opuesta (Fig. 5).




Abb./Fig. 3




Abb./Fig. 4




Abb./Fig. 5

D

GB

F

I

E

Behandlung von MOS - Bauelementen

Schaltungen in MOS - Technik bedürfen besonderer Vorsichtsmaßnahmen gegenüber statischer Aufladung. Statische Aufladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf den Menschen übertragen werden, wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen. Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen geben wegen ihrer Ansprechzeit nur begrenzte Sicherheit. Bitte beachten Sie folgende Regeln, um Bauelemente vor Beschädigung durch statische Aufladungen zu schützen:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitenden Verpackungen verbleiben. Keinesfalls MOS-Bauteile in Styropor oder Plastikscheinen lagern oder transportieren.
2. Personen müssen sich durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen, bevor sie MOS-Bauteile anfassen.
3. MOS-Bauelemente nur am Gehäuse anfassen, ohne die Anschlüsse zu berühren.
4. Prüfung und Bearbeitung nur an geerdeten Geräten vornehmen.
5. Lösen oder kontaktieren Sie MOS-ICs in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung.
6. Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf den Substratanschluß V_{ss}) an die Schaltung gelangen.

Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:

- Nur netzgetrennte Niedervoltlötöfen verwenden.
- Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Lötkelettemperatur von 300°C bis 400°C.

Handling of MOS Chip Components

MOS circuits require special attention with regard to static charges. Static charges may occur with any highly insulating plastics and can be transferred to persons wearing clothes and shoes made of synthetic materials. Protective circuits on the inputs and outputs of MOS circuits give protection to a limited extent only due to the time of reaction. Please observe the following instructions to protect the components against damages from static charges:

1. Keep MOS components in conductive packages until they are used. MOS components must never be stored or transported in Styropor materials or plastic magazines.
2. Persons have to rid themselves of electrostatic charges by touching a grounded object before handling MOS components.
3. Take the chip by the body without touching the terminals.
4. Use only grounded instruments for testing and processing purposes.
5. Remove or connect MOS ICs with mounting sockets only if the operating voltage is disconnected.
6. The circuits of p-channel MOS components must not be connected to positive voltages (with reference to bulk V_{ss}).

MOS Soldering Instructions

- Use only mainsisolated low-voltage soldering irons.
- Maximum soldering period 5 seconds at a soldering iron temperature of 300 to 400 degrees Celsius.

Précautions à prendre pour la manipulation des circuits MOS

Les circuits équipés en technique MOS exigent des précautions particulières contre les charges statiques. Des charges statiques peuvent se créer sur toutes les matières synthétiques à fort pouvoir isolant, elles peuvent se transmettre au corps humain et le risque est d'autant plus important si la personne porte des vêtements ou des chaussures en matière synthétique.

Les systèmes de protection dont sont équipées les entrées et sorties des circuits MOS n'apportent qu'une sécurité limitée du fait de leur temps de fonctionnement. Pour protéger i

component MOS dalle scariche elettrostatiche si consiglia di adottare le seguenti precauzioni:

1. Fino al momento del loro impiego, i MOS devono restare in materiale elettricamente conduttivo.

Afin de protéger les composants contre les charges statiques, il est recommandé d'observer les règles suivantes:

1. Les circuits MOS doivent rester placés dans un matériau conducteur jusqu'au moment de leur utilisation. Il ne doivent en aucun cas être stockés ou transportés dans du styrène ou sur des bandes de plastique.

2. Les personnes travaillant sur des circuits MOS doivent au préalable se décharger de leur charge statique en touchant un objet mis à terre.

3. Les ensembles équipés de circuits MOS doivent être saisis uniquement par leur boîtier, on ne doit pas toucher les broches de raccordement.

4. On ne doit effectuer de contrôles et travaux que sur des appareils mis à la terre.

5. Non inserire e non staccare mai gli integrati MOS dagli zoccoli quando la tensione di alimentazione è collegata.

6. Ai componenti MOS canale P non devono giungere tensioni positive (rif. a collegamento del substrato V_{ss}).

MOS Soldering Instructions

- Use only mainsisolated low-voltage soldering irons.
- Maximum soldering period 5 seconds at a soldering iron temperature of 300 to 400 degrees Celsius.

Prescription de soudure sur les circuits MOS

- N'utiliser que des fers à souder basse tension isolés du secteur

- Temps de soudure maximum : 5 secondes pour une température comprise entre 300 °C et 400 °C.

Tratamiento de componentes en técnica MOS

I circuiti in tecnica MOS necessitano di una particolare attenzione per evitare le scariche elettrostatiche.

Tutti i materiali sintetici ad alto potere isolante possono caricarsi staticamente e queste cariche possono trasmettersi all'uomo, particolarmente se scarpe o vestiti sono sintetici.

Le strutture di sicurezza sull'ingresso e sull'uscita dei circuiti MOS hanno un'efficacia limitata a causa del loro periodo di intervento.

Per proteggere i componenti MOS dalle scariche elettrostatiche si consiglia di adottare le seguenti precauzioni:

1. Fino al momento del loro impiego, i MOS devono restare in materiale elettricamente conduttivo.

Afin de protéger les composants contre les charges statiques, il est recommandé d'observer les règles suivantes:

1. Les circuits MOS doivent rester placés dans un matériau conducteur jusqu'au moment de leur utilisation. Il ne doivent en aucun cas être stockés ou transportés dans du styrène ou sur des bandes de plastique.

2. Les personnes qui manipolano i componenti MOS devono prima scaricarsi elettrostaticamente tocando un oggetto con collegamento a massa.

3. Maneggiare i componenti MOS toccandone solo l'involucro e mai i piedini.

4. Controlli e lavorazioni devono avvenire soltanto su apparecchi con messa a terra.

5. Non inserire e non staccare mai gli integrati MOS dagli zoccoli quando la tensione di alimentazione è collegata.

6. Ai componenti MOS canale P non devono giungere tensioni positive (rif. a collegamento del substrato V_{ss}).

Norme di taratura per gli integrati MOS:

- Impiegare solo saldatori a bassa tensione con separazione dalla rete.

- Il tempo massimo di saldatura è di 5 sec. con una temperatura del saldatore compresa fra 300 °C e 400 °C.

Prescripciones para la soldadura de los circuitos integrados MOS:

- Utilizar únicamente soldadores de baja tensión con transformador-separador de la red.

- Tiempo máximo de soldadura: 5 segundos con una temperatura entre 300 y 400 °C.

AUSBAUHINWEISE

Abnehmen des Gehäuseoberteils (Abb. 1)

1. Drei Schrauben a (TORX 10) an der Hinterkante des Deckels lösen.
2. Deckel nach oben abnehmen.




Abb./Fig. 1

DISASSEMBLY INSTRUCTION

Removal of upper part of the casing (Fig. 1)

1. Unscrew three screws a (TORX 10) on the backside
2. Lift off the upper part




Abb./Fig. 2

Removal of the bottom plate (Fig. 2)

1. Zwei Schrauben b (TORX 10) lösen.
2. Deckel leicht nach vorne schieben.
3. Deckel an der Hinterkante leicht, ev. unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers, anheben.
4. Deckel nach hinten aus Halterungen herausziehen.




Abb./Fig. 2




Abb./Fig. 3

Servicestellung des Gerätes bei Messung und Abgleich Measuring and adjustment position

Abb./Fig. 3

Servicestellung des CDM-Laufwerkes

1. Nehmen Sie die Schubladenblende ab. (Abb. 4)
2. Lösen Sie die drei Schrauben (c) auf der Bedien- und Displayeinheit-Oberseite (Abb. 1).
3. Nehmen Sie die Bedien- und Displayeinheit nach vorne ab.
4. Feder auf der rechten Seite der Niederhalterklappe aushängen.
5. Niederhalterklappe senkrecht stellen und nach oben aus den Lagerungen heben.
6. Ziehen Sie die Schublade nach vorne aus der Lagerung.
7. Drücken Sie die Rastnase (Abb. 5) mittels Schraubendreher nach innen.
8. Klappen Sie das CDM-Laufwerk auf dieser Seite nach oben und Stellen Sies in Servicestellung (Abb. 6).

Achtung! Beschädigen Sie die Flexprintverbindung zur Laser-einheit nicht!




Abb./Fig. 4

Serviceposition of CDM-Drive

1. Remove the tray front part (Fig. 4)
2. Unscrew the three screws (c) on the upper side of the display and control unit. (Fig. 1)
3. Remove the display unit to the front side.
4. Unhook the spring on the right side of the flap.
5. Set the tensioned flap to the vertical setting and lift it upwards off the bearings.
6. Slide the drawer forwards out of the set support.
7. Unsnap the hook (Fig. 5) by means of a screwdriver and lift up the drive unit to the vertical setting and put it into the cut provided so that it is held in the vertical service position Fig. 6.

Note: Take care of the flexible connection to the laser unit.





Abb./Fig. 5

Abb./Fig. 6



Ausbau der Hauptplatine

1. Lösen Sie die Steckverbindungen auf der Oberseite der Platine:

1. Verbindungen zur Bedien- und Displayeinheit
2. Verbindung zum Schublademotor
3. Verbindung zum Plattentellermotor
4. Flexprintleitung zur Lasereinheit

Achtung! Schließen Sie die Kontakt dieser Verbindung mit einer metallenen Büroklammer kurz.

2. Hängen Sie den Netzschalterschieber aus.
3. Drehen Sie das Gerät um.
4. Sieben Schrauben (d) lösen (Abb. 3a).
5. Schraube neben der NF-Ausgangsbuchse und Schraube oberhalb der Buchse des Netzabzugs auf der Rückseite des Gerätes herausdrehen.
6. Drei Haltenasen (e) an der vorderen Kante der Hauptplatine austrennen.
7. Platine nach vorne aus dem Gehäuse heben.

Beim Einbau der Platine zuerst die rückwärtigen Anschlußbuchsen in die Aussparungen in der Rückwand einführen.

Achtung! Achten Sie auf den richtigen Sitz der VDE-Abdeckung des Trafos.



Disassembly of the main p.c.b.

1. Disconnect the multipoint connectors on the main p.c.b.

1. Connections to control and display unit
2. Connection to tray motor
3. Connection to turntable motor
4. Release the flexprint holder and remove the flexprint from the flexprint holder

Note: Shortcut contacts of flexprint by means of a metallic paperclip

2. Unsnap the pushrod of the mains-switch.
3. Turn the unit up.
4. Unscrew the seven screws d (Fig. 3a).
5. Remove the screw besides the LINE OUT sockets and above the mains socket
6. Release the three locking lugs (e) on the front edge of the main p.c.b.
7. Lift the main p.c.b. upwards off the cabinet.

When reassembling first insert the sockets on the rear side of the main p.c.b. into the gaps of the cabinet and then proceed in the reverse way.

Note: Take care of correct reassembly of the protective cover of the mains transformer.



SERVICEROUTINE

Die Serviceschleife ist zur Fehlersuche gedacht.

Aufrufen der Serviceroutinen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie die Tasten "Track +" und "Track -" gleichzeitig und schalten Sie das Gerät ein.

Im Display erscheint an der Indexstelle "00" und anstelle der Zeitanzeige eine 4-stellige Anzeige, welche den Softwarestand kennzeichnet.

Routinen in der Serviceschleife

Serviceroutine "0"

Das Display zeigt mit PXXX den jeweiligen Softwarestand an. In dieser Routine kann die Bewegung des Arms der Lasereinheit geprüft werden. Mit den Tasten "Search +" und "Search -" kann die jeweilige Armbewegung ausgelöst werden.

Serviceroutine "1"

Durch Drücken der Taste "Track +" wird die Routine "1" angewählt. Die Startprozedur wird wiederholt, die Laserdiode emittiert Licht, der Plattendellermotor dreht sich nicht.

Serviceroutine "2"

Durch Drücken der Taste "Track +" wird die Routine "2" angewählt. Nun ist die Fokusregelung und die Motorregelung aktiv.

Serviceroutine "3"

Durch Drücken der Taste "Track +" wird die Routine "3" angewählt. Der Radialregelkreis ist aktiviert, nach ca. 1min. ist das Audiosignal hörbar. In dieser Stellung ist die Laserabtasteinheit sehr stoßempfindlich.

FEHLERTABELLE

Die nachstehenden Fehlernummern können im Display angezeigt werden.

Systemfehler

- 2 Fokusfehler: Das System generiert keine Track loss Signale
- 3 Radialregelungsfehler: Der Punkt der minimalen Exzentrizität wurde nicht gefunden.
- 6 TL-Fehler während eines Spur sprunges: während des Zeitrahmens von 60 x 8 msec werden keine positiven TL-Flanken generiert.
- 7 Subcodefehler: es werden innerhalb von 3 sec keine gültigen Subcode-Daten ausgelesen.
- 8 TOC-Fehler: das Inhaltsverzeichnis (TOC) kann nicht gelesen werden.

Bedienungsfehler

- 30 Wenn "REPEAT"-Funktion ausgeschaltet ist: Ende des Abspielbereiches wird demnächst erreicht
- 31 kein Programm gewählt
- 35 Programmspeicher ist voll
- 36 programmiertes Stück (Track) existiert auf dieser CD nicht
- 37 angewähltes Stück (Track) existiert auf dieser CD nicht
- 40 Track-Taste gedrückt, siehe Bedienungsanleitung.
- 41 Es wurde ein Stück gewählt, während der Programm-Modus deaktiviert ist.
- 56 Taste AB ist gedrückt, während sich das Gerät nicht im PLAY-Modus befindet.
- 60 Grenze Vorwärtsbewegung des Pickup-Arms erreicht
- 61 Grenze Rückwärtsbewegung des Pickup-Arms erreicht

SERVICELOOP

The service loop is incorporated for fault finding.

Starting the Service Loop

1. Switch the unit off.
2. The Service Loop is started by depressing the buttons TRACK,+ and TRACK - simultaneously and then switch the set on.

In the display "00" appears in the INDEX area and in the area for TIME a four position indication will appear to indicate the software version. The number in the INDEX area shows the mode which the service loop is in.

Operating Modes in the Service Loop

Serviceroutine "0"

The display shows in a four position indication the software version.

The swinging arm of the laser unit can be checked with the << and >> buttons.

Serviceroutine "1"

Depressing of the "Track +" button switches over to serviceroutine 1. The startup procedure is repeated, the laser diode is emitting light. The turntable motor is not turning.

Serviceroutine "2"

Depressing of the "Track +" button switches over to serviceroutine 2. Focuscontrol is activated and motorcircuit is switched on.

Serviceroutine "3"

Depressing of the "Track +" button switches over to serviceroutine 3. The Radialcircuit is switched on, the Anti-skating circuit is not active. After 1 min music is audible. Prevent arm from breaking out, while going from routine 2 to routine 3.

IMPORTANT FAULT NUMBERS

The following fault numbers can be displayed.

System errors

- 2 Focus error: no track loss
- 3 Radial start error: min excentricity point not found
- 6 TL error during jump: no positive TL or Rp-edge signals during 60 x 8 milliseconds
- 7 subcode error: no valid subcode within 3 seconds
- 8 TOC error: out of lead-in while reading TOC Table of contents)

Operating errors

- 30 Next at a border when repeat is off
- 31 Previous at a border when repeat is off
- 34 No program
- 35 Program memory full
- 36 Programmed track is non existing on this CD
- 37 Selected track is non existing on this CD
- 40 Track key pressed when program of no valid track selection
- 41 Track selected while program off
- 56 AB key pressed while not in play mode
- 60 fast forward bound
- 61 Fast reverse bound

Vorbereitungen zum Abgleich

Stellen Sie sicher, daß das Objektiv des optischen Abtastsystems und die verwendeten CD-Testplatten frei von Staub, Verschmutzung und Fingerabdrücken sind. In irgendeiner Form durch Kratzer oder durch Deformation beschädigte CD-Platten dürfen keinesfalls verwendet werden.

LASERSTROMABGLEICH

1. Stellen Sie R3520 mittels eines Ohmmeters auf 1kΩ grob vorein (TP 11)
2. Geben Sie die Testplatte 5 wieder (Philips 5/5A, Sn.: 72008-376.00)
3. Schließen Sie den Tastkopf (Teiler 10:1) des Oszilloskopes an Pin 32 des Decoders SAA7310 an.
4. Stellen Sie das HF-Signal (eye-pattern) nach Abb. 1, Seite 14, ein.
5. Geben Sie Track 1 der Testdisk 5 wieder.
6. Stellen Sie den Laserstrom mithilfe des Spannungsabfalls über den Testpunkten TP 1 und TP 2 mit R3520 auf 50mV ein.

FOCUSOFFSETABGLEICH

1. Geben Sie Track 1 der Testdisk 5 wieder.
2. Stellen Sie mit R3568 an TP 27 400mV ±40mV ein.

BESCHREIBUNG DER SIGNALE UND TESTPUNKTE

1. µP-Signale/µC Signals

Signal	Betriebsart/Mode	Testpunkt/Testpoint	Wert/Value	Bemerkung/Remarks
Reset X-TAL	Netz ein/Power on Stand-by	14 13	Impuls high 4MHz	siehe Frequenz des Quarzes see frequency on x-tal
TRAY IN	Schublade einschieben push tray	83	high	"high", wenn sich Schublade schließt "high" when tray is closing
TRAY OUT	Taste "Open/Close" drücken press open/close button	83	low	"low", wenn sich die Schublade öffnet "low" when tray is opening
ATSB	Disc-Search	89	"high"	"low" während der Suche "low" during search
IIC	Netz ein, Wiedergabe power on, play	31	Aktivität	"high" während Startprozedur "high" when starting up

2. Photodiodensignale/photodiode signals

Signal	Betriebsart/Mode	Testpunkt/Testpoint	Wert/Value	Bemerkungen/Remarks
B0	Service routine 0 oder 1 Search >> Serviceloop 0 or 1 Search <<	36	"low"	
B1	Service routine 0 oder 1 Search >> Serviceloop 0 or 1 Search <<	36 34	"low" "high"	
B2	Service routine 0 oder 1 Search >> Serviceloop 0 or 1 Search <<	34 33	"high" "low"	
B3	Service routine 0 oder 1 Search >> Serviceloop 0 or 1 Search <<	33 32 32	"high" "high" "high"	

3. Fokusregelung/Focus action

Signal	Betriebsart/Mode	Testpunkt/Testpoint	Wert/Value	Bemerkung/Remark
SI/RD	Serviceroutine 1, wenn die Startprozedur wiederholt wird Serviceloop 1, when repeating start up procedure	21		siehe Abb. 2 see Fig. 2
FE	Serviceroutine 1, keine Disc Serviceloop 1, no disc	26		siehe Abb. 3 see Fig. 3

Preparations for alignment

Ensure that the lens in the optical scanning system and the test CD to be used is free from dust, dirt and finger marks. On no account should damaged discs, maybe by scratches or other deformations, be used.

LASERCURRENT ALIGNMENT

1. Pre-adjust R3520 by means of an ohmmeter. Set R3520 to 1kΩ.
2. Playback test disc 5 (Philips Test-CD set Order No.: 72008-376.00)
3. Connect an oscilloscope to pin 32 of decoder SAA7310
4. Adjust the HF-signal (eyepattern) according to fig. 1, page 14
5. Playback Track 1 of test disc 5
6. Connect a millivolt meter to TP 1 and TP 2
7. Set a voltage of 50mV with R35620

ADJUSTING THE FOCUS OFFSET


1. Playback Track 1 of test disc 5
2. Adjust control R3568 for 400mV ±40mV DC

DESCRIPTION OF TESTPOINTS AND SIGNALS


4. Plattendellermotor-Steuersignale/Turntable control signals

Signal	Betriebsart/Mode	Testpunkt/Testpoint	Wert/Value	Bemerkung/Remark
HFI	Test disc 5, Wiedergabe oder Serviceroutine 2 Play or serviceloop 2	65	Augenmuster	siehe Abb. see Fig. 1
X-tal	Test disc 5A, Wiedergabe oder Serviceroutine 2	70	11,28MHz	
MC	Test disc 5, Play oder /or Serviceroutine 2	12		siehe Abb./see Fig. 4

OSZILLOGRAMME




A




C

SI/RD Signal TP 21




B

FE Signal TP 26



D

MC Signal TP 12



"Augenkurve"/ Pin 32 Dec oder SAA7310


Bei entsprechender Einstellung des Oszilloskopes (Time: 0,5ms/cm; Y: 0,1V/cm) müssen die Schwingungen sauber zu sehen sein, die Bereiche A der Kurven sollen symmetrisch verlaufen.

Eyepattern Pin 32 Decoder SAA7310

Oscilloscope-setting: Time: 0,5ms/cm
Y: 0,1V/cm

The waves must be clearly visible. The section A of the waveform must be symmetrical and equal in size and shape.

NETZTEIL POWER SUPPLY




Spannungen mit Voltmeter ($R_I = 10M\Omega$), falls nicht anders angegeben, gegen Masse gemessen.

Messwerte gelten bei 220V Netzspannung

If not otherwise indicated all voltages are measured against chassis with a voltmeter ($R_I = 10M\Omega$). The values are valid for 220V AC mains voltages.

Für die Gerätesicherheit absolut notwendig und entsprechend den Richtlinien des VDE bzw. IEC. Im Ersatzfall dürfen nur Bauteile mit gleicher Spezifikation verwendet werden.

Absolutely necessary for the safety of the set these components meet the safety requirements according to VDE or IEC resp. and must be replaced by parts of same specification only.



Plattentellermotor
Discmotor

Der Plattentellermotor dient für die automatische Fokussierung des Lasers. Der Motor wird über einen Schrittmotor mit einer Frequenz von 100 Hz betrieben. Die Motorbewegung wird über einen Schrittmotor mit einer Frequenz von 100 Hz gesteuert.

Der Laser ist ein Diode, die verwendet wird, um das Laserstrahl zu erzeugen. Der Laserstrahl wird durch einen Spiegel und einen Fokusierer auf den Platten gezielt. Der Laserstrahl wird durch einen Spiegel und einen Fokusierer auf den Platten gezielt.

SERVOTEIL SERVO PART

Abtastsignal-Aufbereitung und Fokusregelung
Scanning signal processing and focus control

Fokusoffset-Einstellung
Focusoffset-Adjustment

zur Fokusspule
to Focuscoil

zum Bedien- und Anzeigeteil
to Control- and Display-Unit

zum Schubladenmotor
to Traymotor

Testpunkte Laserstrom-
Einstellung
Testpoints Lasercurrent-
Adjustment

zur Lasereinheit
to Laserunit

zur Lasereinheit
to Laserunit

Laserstrom-Einstellung
Lasercurrent-Adjustment

Spurregelung
Track control


Testpunkt Fokusoffset
Testpoint Focusoffset

Radial Motor Treiber
Radial Motor Circuit

zur Spurnachführung
to Radial Tracking


Umschalter 8/12cm
Switch 8/12cm

zum Plattenteller-Motor
to Turntable-Motor




DECODERTEIL

DECODING PART




Stereo-Digitalfilter




NF rechts zur Cinchbuchse
AF right to Cinch socket

Decoder SAA 7310 Innenbeschaltung




SAA 7310 Pinning




BEDIEN- UND KONTROLLEINHEIT
CONTROL AND DISPLAY UNIT

zur Hauptplatine
to Main p.c.b.




BEDIEN- UND KONTROLLEINHEIT
CONTROL AND DISPLAY UNIT



Kennzeichnung der Chip-Transistoren
Coding of Chip Transistors

VON OBEN GESEHEN
TOP VIEW
VUE DE HAUT
VISTA DA SOPRA
VISTO DESDE ARRIBA








XX
1J- BC848B
3J- BC858
6E- 6F- BC818
LA- G2- BF550
1L- BC848



BC328
BC338
BC548



Oszillogramme




Beim Messen mit einem Oszilloskop mit Teilverhältnis 1:10 messen, da der Tastkopf in diesem Falle eine geringere Eigenkapazität als mit Teilverhältnis 1:1 aufweist.


For measurements with an oscilloscope it is recommended to use a probe with a 1:10 ratio because this probe has a lower input capacitance than a 1:1 probe.

BLOCKSCHALTBILD BLOCKDIAGRAM

HAUPTPLATIN




FEHLERSUCHDIAGRAMM
FLOWCHART FOR FAULT-FINDING




AGC	Autom. Verstärkungsregelung	Autom. Gain Control
ATSB	Absenkung des NF-Pegels im SEARCH-Betrieb	Attenuation of Audio level in Cueing position
BEQ	Equalizer Referenzeingang	Equalizer reference current input
BGC	Verstärkungsregelungs-Referenzeingang	DC and LF control reference input
B0-B3	Kontrollbits für Radialservo	Control bits for radial servo
CD-ROM	Digital Daten Informationen	Digital Data Information on disc signal
CEFM	Takt des 8/14 Modulators	Clock eight to fourteen modulator
CIRC	Fehlerkorrekturcode	Cross interleaved Reed Solomon Code
CLAB	Taktsignalverbindung Decoder Filter	Clock signal decoder A to filter B
CLBD	Taktsignal Filter zum DAC	Clock signal Filter B to DAC
CLK	Takt	clock
Cosc1	Oszillator	Capacitor wobble oscillator
CRC	Zyklische Korrekturprüfung	cyclic redundancy check
CREF	Referenzstrom	reference current
CRI	Zählerrücksetzimpuls	counter reset inhibit
CS	IC-Auswahl	chip select
DAAB	Datensignal Decoder to Filter	data signal decoder filter
DABD	Datensignal Filter DAC	data signal filter DAC
DAC	Stromausgang für Spurprung	current output for track jumping
DCL	Schaltsignalausgang für S & H Schaltung (links)	discharge left
DCR	Schaltsignalausgang für S & H Schaltung (rechts)	discharge right
DEC	Entkopplungseingang	decoupling input internal bypass
DEEM	Deemphasis	deemphasis
DET	HF-Detektor-Eingang	HF detector voltage input
DOBM	Digital Ausgangssignal	digital out signal
DODS	Fehlerkorrekturabschaltung	drop out detector suppression
D1-D4	Photodiodenströme	photodiode currents
EFAB	Fehlersignal Decoder Filter	error flag decoder to filter
EFM	8 auf 14 Modulation (CD-Standard)	eight to fourteen modulation (CD-standard)
FE	Fokusfehler signal	focuserror-signal
FE lag	Fokusfehlersignal für das lag-Netzwerk	focus error signal for lag-network
HF	HF-Signal für Demodulation	HF output für DEMOD
HFD	HF-Detektorausgang	HF detector output for DEMOD
HF in	HF Stromeingang für HF-Vерstärker	HF current input to HF amplifier
HF out	HF Verstärker Ausgangssignal	HF amplifier voltage output
LM	Laser Monitordioden-Eingang	Laser monitor diode input
LO	Laser Stromausgang	Laser current output
MC	Plattentellermotorsteuersignal	motor control signal
MUTE	Stummschaltungssignal	mute signal
MUSB	Soft Muting Signal	soft muting signal
offset IN	Offset Steuersignal-Eingang	offset control signal
offset OUT	Offset Steuersignal-Ausgang	offset control signal
PD/OC	Phasendetektor/Oszillatormodulation	Phase detector - oscillator control
PLLH	PLL Ausgang	PLL on hold output
QCL	Q-Kanal Taktsignal	Q-channel clock
QDA	Q-Kanal Datensignal	Q-channel data
QRA	Q-Kanal Anfragebestätigung	Q-channel request acknowledge
RADout	Ausgangssignal des RE1/RE2-Einganges	output of RE2-RE1 input
RD	Ready-signal Startprozedur erfolgreich beendet	ready signal starting up procedure successful
RE	Radialfehlersignal (verst. RE2 - RE1 Ströme)	radial error signal (amplified RE2 - RE1 currents)
RE1	Radialfehlersignal (Summe der verst. Ströme D3/D4)	radial error signal (summation of amplified D3/D4 currents)
RE dig	Radialfehler digital	radial error digital
RE lag	Radialfehlersignal für LAG Netzwerk	radial error signal for LAG network
Rosc	Widerstand des Oszillators	resistor wobble oscillator
Rwob	Wobbelpotentiometer-Eingang	wobble generator input
Sc	Kondensator der Anlaufschaltung	starting up capacitor input
SCAB	Subcode clock vom Decoder zum Filter	subcode clock decoder to filter
SI	Einschaltsteuerung für Laserversorgung und Fokus	on/off control for laser supply and focus circuit
SWAB/SSM	Subcodewort/Start Stop Motorsignal	subcode word/start stop motor signal
TE	Spurfehlersignal	tracking error
TL	Spurverlust Ausgangssignal	track loss signal
TTM	Plattentellermotorregelsignal	control voltage for turntable
XIN	Oszillatortakteingang des Decoders	oscillator signal in decoder
XSYS	Oszillatortaktausgang des Filters	oscillator signal out filter

BLOCKSCHALTBILD BLOCK DIAGRAM

IF-Gewinnung Decoding



Prinzipschaltung der Servoregelung



FE Fokusfehlersignal
FE_{lag} Integralanteil des Fokusfehlerregelkreises
HF HF-Information von der CD
PLLH Signal zur Dropoutkennung bei Suchlauf etc.
RE Radialfehlersignal
RE_{1,2} Signale zur Spurkorrektur
TL Spurverlustsignal
DAC Schaltsignale vom Servoprozessor
B_{0..B₃} Spurkorrektursignalworte

(D)

(GB)

Technische Daten

Ausgangsspannungen
Festpegelausgang

Technical data

AF output voltage
Fixed output level

2 V
R_i = 1 kΩ

Amplitudenlinearität
Festpegelausgang

Amplitude linearity
Fixed voltage output

20 Hz - 20 kHz
±1 dB

Phasendifferenz zwischen den Kanälen
Festpegelausgang

Phase difference between the channels
Fixed voltage output

±1°

Geräuschspannungsabstand
Festpegelausgang

Signal to noise ratio
Fixed voltage output

95 dB

Dynamikbereich
Festpegelausgang

Dynamik range
Fixed voltage output

86 dB

Übersprechen
Festpegelausgang

Crosstalk
Fixed voltage output

93 dB

Klirrfaktor
Festpegelausgang

Distortion factor
Fixed voltage output

< 0,015 % (1 kHz)

Intermodulation
Festpegelausgang

Intermodulation
Fixed voltage output

62 dB

Gleichlauf
Quarzgenau

Wow and flutter
Quartz locked

Optisches Abtastsystem
Lasertyp

AI-Ga-As-Semiconductor

Wellenlänge

Wavelength

800 nm

D/A-Wandlung 4-fach Oversampling mit Digitalfilter und zwei 16 bit D/A-Wandlern

D/A Conversion quadruple oversampling with digitalfilter and two 16 bit D/A converters

176,4kHz

Fehlerkorrektursystem


Error Correction System

Cross Interleaved Reed Solomon Code (CIRC)

Leistungsaufnahme


Power consumption

15 W approx.



Explosionsdarstellung

Exploded view



11 / 89

CD 3000

SACH-NR. / PART NO.: 75987-528.00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
A202.000	2	75987-528.49		DAEMPF. RING	DAMPING RING
A204.000	2	59800-754.00		TRAY ASSY LOADER	TUNRTABLE MAT
A204.100		75987-528.07		SCHALTER / SCHUBLADE	SWITCH
A208.000	2	59800-757.00		LIFT PLATE ASSY LOADER	PRESURE PLATE
A209.000	1	75987-528.24		POWER-TASTE	POWER-BUTTON
A210.000		72008-393.46		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
A210.100		72008-393.50		NETZBUCHSE	MAINS SOCKET
A211.000	2	75987-528.26		ZWISCHENHEBEL	INTERMEDIATE LEVER
A212.000	1	75987-528.22		FRONTPLATTE	FRONT PANEL
A212.100		75987-528.18		FILTERSCHEIBE	FELT WASHER
A213.000	2	75987-528.41		ABDECKUNG	COVER
A214.000	1	75987-528.21		TASTENLEISTE	KEY BOARD STRIP
A215.000	1	75987-528.40		TASTE / BETRIEBSART	BUTTON
A216.000	1	75987-528.23		ABDECK. / SCHUBLADE	COVER
A217.000	2	8290-991-220		NETZKABEL M.FLACHSTECKER	MAINS LEAD W.FLAT PLUG +
A219.000	2	75987-528.27		FUEHRUNGSSTIFT	GUIDE PIN
A220.000		75987-528.13		CINCH-BUCHSE	CINCH SOCKET
A221.000	2	59800-756.00		ANDRUCK DECKEL	SUPPORT
A222.000	2	75987-528.45		HALTEKLAMMER	CLAMP
A223.000	2	75987-528.46		ZENTRIERRINGHALT.	CENTRING RING HOLDER
A224.000	2	75987-528.47		STAHL KUGEL	STEEL BALL
A226.000	2	75987-528.48		ZENTRIERRING	CENTRING RING
A228.000	2	72008-394.29		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
A229.000	2	59800-752.00		LAGER GUMMI	ANTI-VIBRATION
A230.000	2	75987-528.32		ANTRIEBSRIEMEN	DRIVE BELT
A231.000	2	75987-528.31		ZAHNRAD	GEAR WHEEL
A232.000	2	75987-528.33		SCHALTWIPPE	SWITSCH ROCKER
A233.000	2	75987-528.34		FEDER	SPRING
A234.000	2	75987-528.35		SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
A235.000	2	75987-528.36		TRANSPORTSICHERUNG	TRANSPORT LOCKING SPINDLE
A236.000	2	59800-759.00		ZUGFEDER	TENSION SPRING
A237.000	2	72008-394.26		ROLLE	ROLLER
A238.000	2	59722-003.01		CMD4 MINI DC MOTOR	MOTOR
A239.000	2	59800-758.00		SUPPORT PIECE	SPACER
A241.000	2	75987-509.51		MOTOR KPL.	MOTOR
A242.000	2	72008-393.45		KUEHLFEDER	HEAT SPRING
A243.000	1	75987-528.14		KOPFHOFERERBUCHSE	EAR PHONE SOCKET
A245.000	1	75987-528.17		FUSS	FOOT
A247.000		75987-528.43		DAEMPFUNG	DAMPING OR ATTENUATION
A251.000		75987-528.02		IR EMPFAENGER	INFRA RED
A500.100		75987-528.15		TRAFO	TRANSFORMER
		75987-528.01		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL
		72010-715.30		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-714.75		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERNATIONS RESERVED

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) DESCRIPTION GB
C 2500	8660-197-042	SI-KERKO.(A) 3300PF 20%
C 2711	75987-528.16	ELKO 1000M 16V
D 6505	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W
D 6506	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W
D 6515	8309-215-050	DIODE 1 N 4148
D 6519	8309-215-104	DIODE 1 N 4002
D 6547	8309-215-050	DIODE 1 N 4148
D 6548	8309-215-050	DIODE 1 N 4148
D 6551	8309-215-104	DIODE 1 N 4002
D 6552	8309-215-050	DIODE 1 N 4148
D 6553	8309-215-050	DIODE 1 N 4148
D 6555	8309-720-040	Z DIODE 3,9 C 0,5W
D 6557	8309-215-050	DIODE 1 N 4148
D 6580	8309-215-104	DIODE 1 N 4002
D 6587	8309-215-104	DIODE 1 N 4002
IC6500	75987-528.10	IC TCA 0S72 DP 2
IC6501	8305-338-808	IC TDA 8808 T/C3
IC6503	8305-338-809	IC TDA 8809 T/C2
IC6504	75987-528.10	IC TCA 0S72 DP 2
IC6512	72008-394.32	IC NJM 4560
IC6523	72008-394.06	IC UPD 41416 C-20
IC6530	75987-528.11	IC MC 68 HC 05 C 8 P
IC6535	72008-393.81	IC LM 833
IC6536	72008-393.81	IC LM 833
IC6540	72008-393.79	IC SAA 7220
IC6541	8305-341-543	IC TDA 1543 DAC
IC6549	75987-528.09	IC SAA 7310 P
IC6591	8305-205-703	IC MC 7805 CT
IC6592	75987-528.08	IC MC 7905 CT
IC6900	75987-528.03	IC PCF 8576 T
LA1511	75987-528.04	LAMPE 12V-50MA
LA1512	75987-528.04	LAMPE 12V-50MA
ED1513	75987-528.05	DISPLAY
Q 6502	8303-268-338	TRANS.BC 338
Q 6516	75987-528.12	TRANS.BC 858 C
Q 6517	75987-528.12	TRANS.BC 858 C
Q 6520	8301-130-550	SMD-TRANS.BF 550
Q 6525	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
Q 6526	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
Q 6527	8302-200-558	TRANS.BC 558 B
Q 6531	8302-200-818	SMD-TRANS.BC 818 SIE/VAL
Q 6543	8302-200-818	SMD-TRANS.BC 818 SIE/VAL
Q 6544	8302-200-818	SMD-TRANS.BC 818 SIE/VAL
Q 6545	8302-200-818	SMD-TRANS.BC 818 SIE/VAL
Q 6554	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858
Q 6558	8302-200-537	TRANS.BC 548
Q 6561	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
Q 6562	8302-200-818	SMD-TRANS.BC 818 SIE/VAL
Q 6563	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858
Q 6564	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
Q 6565	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) DESCRIPTION GB
QU1502	8382-439-011	QUARZ 11,2896 MHZ
QU1503	75986-200.89	QUARZ 4 MHZ
R 3503	72008-393.76	WIDERSTAND 4,7 OHM
R 3504	72008-393.76	WIDERSTAND 4,7 OHM
R 3522	72008-393.69	WIDERSTAND 18 OHM
R 3523	72008-393.68	WIDERSTAND 12 OHM
R 3533	72008-393.74	WIDERSTAND 1 OHM
R 3554	72008-393.74	WIDERSTAND 4,7 OHM
R 3627	72008-393.76	WIDERSTAND 4,7 OHM
R 3650	72008-393.74	WIDERSTAND 1 OHM
R 3783	72008-393.74	WIDERSTAND 1 OHM
R 3909	72008-393.76	WIDERSTAND 4,7 OHM
S 510	8315-609-005	FS.160 MA/T
SK1-12	75987-528.06	TIP-SCHALTER SK1-12
VR3520	8790-047-146	ESTR.SK10 4,7 KOHM
VR3568	8790-047-154	ESTR.SK10 22 KOHM

ALTERNATIONS RESERVED