Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR



Nr. 3026

Nog een enkele opmerking betreffende het schema, afgedrukt in het September-nummer van RB. In dit schema is een weerstandje vergeten, nl. tussen de kathode van de linkse triode van B18 en C24. Inplaats hiervan werd een directe verbinding getekend. Dit weerstandje — 2700 ohm ½ W — is noodzakelijk om de parasitaire capaciteit aan het rooster van de beeldbuis zo laag mogelijk te houden. In de bouwtekening werd dit weerstandje wel opgenomen als R28a.
Voor gemelde fouten biedt de schrijver de RB-lezers zijn welgemeende excuses aan.