

SILVER SEVEN PARTS LIST

Resistors	
R1	100k, pot, log taper
R2	100k
R3, 136	6.8k
R5	47k, 2W
R6	270k
R7	360Ω
R8	47Ω
R9	82k, 10W
R10, 118-120	1m
R12	18k, 7W
R13	24k, 7W
R14	5.1k, 5W
R15, 16	13k, 1W
R19	3.9k
R20, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 133	6.8k, 2W
R21, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 51, 54, 57, 60	10Ω, 5W
R24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48, 52, 55, 58, 61	100Ω, 5W
R62	5Ω, 5W
R63	3.3k, 2W
R64	1.1k, 5W
R69, 127	Glo-Bar Varistor
R70	3.9m
R71	1Ω, 5W, 10%
R73, 111	680Ω, 2W
R74-77, 123	220k, 2W
R79	.21Ω, 5W
R80-86	470k, ¼W
R88, 115	10k, ¼W
R89	2k, ¼W
R90	270k, ¼W
R91	130Ω, 2W
R93	300Ω
R106	10m, ¼W
R112	.5Ω, 25W
R114	100k, ¼W
R116	3.6k
R117	1.5k, 1W
R121	200k
R122	9.1k
R124	100
R125	220Ω, 2W
R126	20Ω, 2W
R128	150k, ¼W, 1%
R129	78.7k, ¼W, 1% (selected for 320V DC out)
R130	100k, ¼W, 1%
R131	10k, bias, pot ¼W
R132	1k
R137	91Ω
R138	1Ω, 5W, 10%
Capacitors	
C1	1μF, 125V, WonderCap
C2	22pF
C4	1k, 150V
C5, 14, 68	50, 450V