DIAGRAM

S	1.10.11.2. 25. 15.19.26.27.17.18.20.21.12.14.13.15. 22.3.23.24.6. 4.5.28.29.30.7.8 9.31.32.39. 36.37.34.35. 48.46.47.49.50.57.38.39.40.41.51.55.42.52.53.54.56.43.44.45.	S
C	23. 24. 65. 25. 26.27. 28.29.78.30.31.34.35.36. 38.39.41.40. 42.43. 48.49.47. 51.50.79.52.53.54.55.56. 57.58. 62.59.60.61.63. 67. 64.72. 73.74. 75.76.77.	C
C	6.5.1. 3. 2.20. 4. 21.22.37.7. 8. 9.81.10.11. 12.32.13.17.33.14.15.80.18.16.19. 70.71. 44. 46.68. 66. 69.	C
R	8. 9. 10. 11.13. 12. 14. 19. 20.21.23.24. 16.15.28. 29.30. 36. 41.42. 45. 43.44.46.49. 51. 52.53.55. 57 47.48. 50. 54.56.58. 59.	R
R	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 32. 18.17.22. 25. 26.27.31.60. 33.34. 35.37.38.40. 39.	R