# ■CIRCUIT DIAGRAM (WIRING)




| | U,C | R,A,G,E,B |
|---|---|---|
| ※1 | RE | OR |
| ※2 | GR | GR |
| ※3 | RE | OR |

| | PRE DRIVE C.BOARD | DRIVE C.BOARD | POWER C.BOARD | INDICATOR C.BOARD | PUSH SW C.BOARD | INPUT C.BOARD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NA 07179 | NA07178 | NA 07224 | NA 07174 | NA 07177 | NA 07164 |
| U L | 07168 | 07167 | 07170 | 07174 | 07177 | 07164 |
| CSA | 07179 | 07178 | 07170 | 07174 | 07177 | 07164 |
| AS | 07179 | 07178 | 07224 | 07174 | 07177 | 07164 |
| E | 07179 | 07178 | 07225 | 07174 | 07177 | 07164 |
| BS | 07179 | 07178 | 07225 | 07174 | 07177 | 07164 |

# ■SCHEMATIC DIAGRAM