

transistor Q502 is defective. Q501 has to be replaced if a loss of frequencies in excess of 1 dB at 10 kHz is measured.

a distortion factor at high or poor frequency response as a tendency of overshoot when a 10 kHz square wave with a resistive load at the output, it is necessary to check the capacitors C506.

Repair it is necessary to measure drop across the three 1Ω diodes driving the amplifier to an 8Ω. This will show whether or not the associated diodes are still

across R514 (test points 1.078.195 to 1.078.110) : 600 to 700 mV, across R516 : 100 mV. Any excess voltage indicates a short circuit condition in the diode. A short circuit condition results in voltage reading lower than the nominal value across R515, or in a very low across R516.

dans les étages suspectés. tension aux bornes des condensateurs electrolytiques C906 et C907, puis 1.078.215. Si la tension diffère de 10% (par exemple 30V sur C906 et 27V sur C907), couper l'alimentation et débrancher les étages drivers (1.078.215). Vérifier à l'ohmmètre (atténuateur) les jonctions des transistors de puissance: il y a conduction si positive par rapport à l'émetteur; il n'y a pas conduction si négative par rapport à l'émetteur collecteur, ni dans aucun sens entre l'émetteur et le collecteur.

d'un transistor driver provoque le claquage des transistors et l'inversion inversément: vérifier les diodes et les potentiomètres ajustables doivent faire bon contact avec la distante.

fonctionnement:

La distorsion à 1 kHz dépasse la valeur admissible de 0.1% à 40W, lorsque Q502 est défectueux. Si l'atténuation des fréquences graves dépasse 1 dB il faut remplacer C501.

Si la réponse est déficiente ou la distorsion importante aux fréquences basses (un signal carré de 10 kHz a tendance à s'osciller avec une charge statique), vérifier les condensateurs C506 et C507.

Pour la réparation, il faut mesurer la tension aux bornes des trois résistances de puissance de 40W, afin de contrôler les correspondantes.

Maximales : R514 (cosses 1 et 2) : 600 à 700 mV, R516 : 450 à 500 mV. Tant qu'il y a dépassement de ces valeurs correspondantes est coupée ; la tension est inférieure à la valeur nominale de R514 et R515, ou à celle des bornes de R516, la tension est claquée.



