


Service-Anleitung Dual 1219



Ausgabe Nov. 1969


HiFi-Plattenspieler Dual 1219

Technische Daten Funktionsbeschreibung Fehlersuchtabelle Explosionsdarstellung **Ersatzteileliste** Schmierhinweise

Dual

Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald

Fig. 1 TA-Anschlußschema



Inhalt

Tonahehmer-Anschlußschema 4 Motor und Antrieb 5 Tonhöhenabstimmung Plattenteiler läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an Plattenteiler erreicht nicht die erforderliche Drehzahl Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt Starttaste nicht an Nendrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung 5 Tonarm und Tonarmlagerung 7 Tonarm und Tonarmlagerung 7 Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert 8 Naciel gleitet aus der Spielrille 8 Naciel gleitet aus der Spielrille 9 Tonarmsteuerung 9 Tonarmsetze- und Hebeelnrichtung (Tonarmlitt) 9 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 10 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 10 Tonarm setzt nicht am Rande der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf 10 Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf 10 Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattenteillers auf die Stütze zurück 11 Startvorgang 10 Manueller Start 11 Schallplattenabwurf 12 Schallplattenabwurf 12 Abstell- und Wechselvorgang 13 Plattenteiller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 13 Plattenteiller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 13 Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 14 Schallplattenabwurf 14 Schallplattenabwurf 15 Lendabstellung 16 Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 17 Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung 15 Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselvorganges p." nicht ein 15 Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse 15 Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse 15 Letzte Schallplatte den 15 Letzte Schallplatte deingesteckter Wechselachse 15 Letzte Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse 15 Letzte Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse 15 Letzte Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse 15 Letzte Schallplattenabwur		Seite
Tonhöhenabstimmung Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung Tonarm und Tonarmlagerung Antiskating-Einrichtung Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt Tonarmsetz- und Hebeelnrichtung (Tonarmlift) Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem seibsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltstets verriegett sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Keine Wiedergabe Motor schalte riicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s.p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarm lits pricht nicht an Ersatztelle mit Explosionsdarstellung	Tonabnehmer-Anschlußschema	
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt 55 Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt 55 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung 65 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung 75 Nanrm und Tonarmlagerung 77 Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert 88 Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt 88 Nadel gleitet aus der Spielrille 99 Norarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) 99 Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) 100 Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte auf 100 Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert 100 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte behindert 100 Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf 100 Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab 100 Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück 111 Stoppschaltung 112 Startvorgang 100 Manueller Start 112 Stoppschaltung 113 Kurzschließer 114 Schallplattenabwurf 115 Abstell- und Wechselvorgang 115 Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 115 Challplattenabwurf des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 114 Schallplattenabwurf versagt 115 Schallplattenabwurf versagt 114 Schallplattenabwurf versagt 115 Schallplattenabwurf versagt 115 Kein Schallplatte halben 115 Kein Wiedergabe 115 Norarmient sich in Stellung "stop" 115 Norarmient sich in Stellung "stop" 115 Norarmient sich in Stellung "stop" 115 Norarmient sich ein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse 115 Norarmient spricht nicht ab 115 Norarmient spricht nicht ab 115 Norarmient spricht nich	Motor und Antrieb	4
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung 5 Tonarm und Tonarmlagerung Antiskating-Einrichtung Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt 8 Tonarmsteuerung 9 Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) 7 Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) 9 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte behindert 10 Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf 10 Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab 10 Tonarm kenkt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers 10 Startvorgang Manueller Start 11 Stoppschaltung Kurzschließer 11 Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 13 Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb 4 Gr 30 cm Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 5 Schallplattenabwurf led schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 5 Schallplattenabwurf led schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 5 Schallplattenabwurf led schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 5 Schallplattenabwurf led schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 5 Schallplattenabwurf led schallplatte and Aufsiskating in 0-Stellung 5 Keline Wiedergabe 6 Motor schallplatte privaget 7 Norder Wiedergabe 7 Norder Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt 8 Norder Schallplatte privaget 8 Norder Schallplatte priva		5
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung 7 nonarm und Tonarmlagerung Antiskating-Einrichtung 7 Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt 9 Tonarmsteuerung 7 Tonarm-Aufsetz- und Hebeelnrichtung (Tonarmlift) 9 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 7 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 7 Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf 7 Tonarm sents sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab 7 Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang 10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 12 Kurzschließer 11 Schallplattenabwurf 12 Abstell- und Wechselvorgang 12 Endabstellung 13 Flattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 13 Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen 16 17 18 19 19 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18		5
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung 7 nonarm und Tonarmlagerung Antiskating-Einrichtung 7 Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt 9 Tonarmsteuerung 7 Tonarm-Aufsetz- und Hebeelnrichtung (Tonarmlift) 9 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 7 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 7 Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf 7 Tonarm sents sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab 7 Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang 10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 12 Kurzschließer 11 Schallplattenabwurf 12 Abstell- und Wechselvorgang 12 Endabstellung 13 Flattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 13 Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen 16 17 18 19 19 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18		5
Tonarm und Tonarmlagerung Antiskating-Einrichtung Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spieirlile Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt 87 Tonarmsteuerung Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) 99 Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) 100 Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf 101 Tonarm setzt nicht am Bande der Schallplatte behindert 102 Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab 103 Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers 101 Aunueller Start Stoppschaltung Kurzschließer 102 Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen 103 Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb 104 105 106 107 108 109 109 109 109 109 109 100 109 100 109 100 109 100 109 100 109 100 100		5
Antiskating-Einrichtung Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt Tonarmsteuerung Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte behindert Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm senkt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s.p." nicht ein Keine Wiedergabe Motor schalten licht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s.p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmilts zpricht nicht an		
Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert Nadel gleitet aus der Spielrille Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt 7 onarmsteuerung 7 onarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) Tonarm seizt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm seizt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück 8 startvorgang 10 Manueller Start Stoppschaltung 11 Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" 14 Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" 15 Honorm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlitt Explosionsdarstellung 15 Ersatztelle mit Explosionsdarstellung	Antiskating-Einrichtung	
Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt Tonarmsteuerung TonarmAufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzleile mit Explosionsdarstellung Vertiken Genach vor den Austen den Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an	Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert	8
Tonarmsteuerung Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte behindert Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang 10 Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schaltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmilift spricht nicht an		8
Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift) Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang 10 Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer 11 Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schalltsate verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Motor schalltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schalltpattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatztelle mit Explosionsdarstellung Tonarmlift spricht nicht an Ersatztelle mit Explosionsdarstellung		
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Motor schalter nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an		9
Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Plattenteller bleibt nach dem seibsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an	Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift)	
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte auf Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück 10 Startvorgang 10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 11 Kurzschließer 11 Schallplattenabwurf 12 Abstell- und Wechselvorgang 12 Endabstellung 13 Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" 14 Schaltpattenabwurf versagt Schaltpatten des Wechselvorganges 14 Störgeräusche während des Wechselvorganges 14 Störgeräusche während des Wechselvorganges 15 Motor schalten nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an 15 Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 Tonarmlift spricht nicht an 15 Tonarm lite Explosionsdarstellung 15 Tonarm international mitten Albsenkorrichtung 15 Tonarmlift spricht nicht an 15 Tonarmlift spricht nicht an 15 Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 Tonarmlift spricht nicht an 15		
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start 11 Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schaltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Keine Wiedergabe Motor schalte nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzeile mit Explosionsdarstellung 10 10 11 12 13 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab	
Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers	
Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15		10.00
Stoppschaltung Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schalten inicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung		10
Kurzschließer Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an	Manueller Start	11
Schallplattenabwurf Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Stoppschaltung	11
Abstell- und Wechselvorgang Endabstellung Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Kurzschließer	11
Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Schallplattenabwurf	12
Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 13 13 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 10 10 11 12 13 14 15 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 10 10 10 11 12 13 13 14 15 14 15 16 17 18 19 19 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10	Abstell- und Wechselvorgang	12
Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 13 13 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10	Endabstellung	13
der 30 cm Schallplatte hängen Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt 14 Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 13 14 15 16 17 18 18 19 19 19 19 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen	
Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb	40
Schallplattenabwurf versagt Schalltaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15		
Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Schallplattenabwurf versagt	
Störgeräusche während des Wechselvorganges Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop"	
Keine Wiedergabe Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1		14
Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 15 15 15 15 21	Storgerausche wahrend des Wechselvorganges	
Akustische Rückkopplung Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 15 15 15 21		
Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse Tonarmlift spricht nicht an Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15 15 15 15 15 15 15 15		
Tonarmlift spricht nicht an 15 Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15-21	Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "s. p." nicht ein	
Ersatzteile mit Explosionsdarstellung 15-21	Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse	
	•	15
Schmieranweisung 21 – 22		15 - 21
	Schmieranweisung	21 - 22

Technische Daten

Stromart: Nennspannung: Antrieb: Leistungsaufnahme: Stromaufnahme: Plattenteller:

Plattentellerdrehzahlen: Tonhöhenabstimmung: Gleichlaufschwankungen: Störspannungsabstand:

Tonarm:

Wirksame Tonarmlänge: Tangentialer Spurfehlwinkel: Lagerreibung:

Tonabnehmerkopf:

Gewicht: Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt:

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 110/117 und 220 V, umschaltbar Vierpoliger, magnetisch geschirmter Dual "Synchron Continuous-Pole"-Motor ca. 10 Watt \pm 10 $^{\circ}/_{\circ}$ bei 220 V, 50 Hz: ca. 62 mA bei 117 V, 60 Hz: ca. 115 mA nichtmagnetischer, 3,1 kg schwerer Druckguß-Plattenteiller 305 mm Ødynamisch ausgewuchtet, Massenträgheitsmoment: 4 x 10⁵ g cm s² 33 1 /3, 45 und 78 U/min Regelbereich 1 /2 Ton (6 0 /0), auf alle drei Plattenteller-Drehzahlen wirkend

 \leq \pm 0,06 $^{\circ}$ /₀, bewertet nach DIN 45 507 Rumpel-Fremdspannungsabstand

> 45 dB > 60 dB nach DIN 45 500 Rumpel-Geräuschspannungsabstand

verwindungssteifer, überlanger Ganzmetall-Tonarm mit kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung und skelettförmigem Tonarmkopf


222.0 mm 1° 30' (im Bereich von 55-146 mm Plattenradius) vertikal 0,007 p

bezogen auf die Abtastspitze horizontal 0,015 p

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, die dem internationalen 1/2"-Befestigungsstandard entsprechen und mit einem Eigengewicht von 1-12 g, justierbarer Überhang: 6 mm 6,8 kg (komplettes Gerät ohne Verpackung)

sind der jedem Gerät beigefügten Einbau-Anleitung zu entnehmen

Fig. 2 Motoraufhängung und Antrieb des Plattentellers



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch den vierpoligen Dual "Synchron Continuous-Pole"-Motor mit radial elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 218 275 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 218 276

110/125 V

Die Antriebsrolle (117) ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert. Beim Austausch bzw. Aufsetzen

einer Antriebsrolle ist auf die richtige Höhenstellung zu achten (siehe Seite 5).

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über das Treibrad (105), das zur Schonung des Friktionsbelages in der Ruhestellung des Gerätes selbstfätig außer Eingriff kommt. Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 ½, 45 und 78 U/min erfolgt durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades (105) auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle.

Entsprechend der Betätigung des Schalthebels (8) macht das Umschaltsegment (110) eine Drehbewegung, wodurch der in der Kulisse des Umschaltsegments geführte Umschalthebel (103), auf dem das Treibrad (105) gelagert ist, von der Antriebsrolle (117) abgehoben und auf die der gewählten Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle in vertikaler Richtung verschoben wird.

Fig. 3 Anschluß der Feldspule (ohne Spannungswähler)

Fig. 4 Anschluß der Feldspule (mit Spannungswähler)


220/240 V

Tonhöhenabstimmung

Für die Plattenteller-Drehzahlen 33 $^{1/3}$, 45 und 78 U/min besitzt das Gerät eine leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung, die eine Veränderung der Tellerdrehzahlen bis max. $6\,^0/_0$ ($^1/_2$ Ton) erlaubt.

Durch Drehen des Regulierknopfes (9) wird das Umschaltsegment (110) mit darin geführtem Umschalthebel (103) nach oben bzw. unten verschoben. Diese Vertikalbewegung verändert die Treibradstellung an der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle, deren konische Laufflächen die Änderung der Nenndrehzahlen im angegebenen Bereich von \pm 3% bewirken

Fig. 5 Treibradtransport und Plattentellerdrehzahlen



Defekt	Ursache	Beseitigung
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der	a) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen	a) Anschlüsse an der Schalterplatte und Netzan- schlußstecker prüfen
Starttaste nicht an	b) Treibrad (105) außer Eingriff mit dem Plattenteller	b) Funktion des Umschalthebels (103) kontrollieren
	c) Antriebsrolle ist lose	c) Antriebsrolle festschrauben
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl	Antriebsrolle für eine andere Netzfreguenz bestimmt	a) Antriebsrolle austauschen
	b) Schlupf zwischen Treibrad (105) und Antriebsrolle bzw. Treibrad und Plattenteller	 b) Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Treib- rad austauschen. Vorsicht beim Aufsetzen des Plattentellers! Innen- rand nach dem Reinigen nicht mehr berühren.
	 Öbergroße Lagerreibung im Motor, Treibrad oder Platten- teller 	c) Lager reinigen und neu ölen
Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	Abnutzungserscheinungen am Treibrad	Treibrad (105) austauschen, Friktionsflächen vom Plattenteller und der Antriebsrolle mit fettlösendem Mittel gründlich reinigen. Plattentellerinnenrand und Antriebsrolle nach dem Reinigen nicht mehr mit den Fingern berühren.

Defekt

Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung

Ursache

Stellung der Antriebsrolle zum Treibrad ungenau

Beseitigung

Antriebsrolle nach Lösen des Gewindestiftes (118) und gleichzeitigem Verdrehen des Gewindestiftes (116) auf der Motorachse so justieren, daß bei Mittelstellung des Zeigers (11) das Treibrad in der Mitte der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle steht (Fig. 6). Nach erfolgter Justage den Gewindestift (118) wieder festziehen.

Fig. 6 Stellung der Antriebsrolle




Fig. 7 Tonarmlagerung





Fig. 8 Reihenfolge der Tonarmmontage



Tonarm und Tonarmlagerung

Der Dual 1219 besitzt einen ultraleichten, extrem verwindungssteifen Ganzmetall-Tonarm, der kardanisch aufgehängt ist. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal 0,007 g bezogen auf die Lagerreibung horizontal 0,015 g Nadelspitze

Er gewährleistet dadurch besonders günstige Abtastbedingungen. Der Tonabnehmerkopf ist abnehmbar. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Skala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes (45) mit Dorn, die nachfolgende Feinjustierung durch Verdrehen des Gewichtes.

Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 1-12 g balanciert werden können.

Zur Schockabsorption (Absorption kurzer Stöße) ist das Ausgleichsgewicht elastisch mit einem Gewindedorn verbunden und gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gebremst. Der Tonabnehmerkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsart dem internationalen $^{1}\!/_{2}$ "-Standard entspricht. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Verdrehen des mit einer Skalenteilung versehenen Federhauses (49) und damit durch Spannen oder Lösen der darin befestigten Spiralfeder. Die Skalenteilung ist für einen Einstellbereich von 0-5.5 p jeweils mit Markierungspunkten versehen, die eine exakte Einstellung von 0,25 zu 0,25 p innerhalb des genannten Bereiches zuläßt.

Zum Austauschen des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung empfiehlt es sich, wie folgt vorzugehen:

- Auflagekraft-Skala in 0-Stellung bringen und Stellhebel des Mode-Selectors auf "s. p." stellen.
- Gerät im Reparaturbock befestigen und in Kopflage bringen.
- 3. Tonarmleitungen ablöten.
- Haupthebel (207) und Verbindungshebel (264) abnehmen.
- Zugfedern (188, 215, 233) aushängen und Schutzschild (221) abschrauben.
- Idealscheibe (265) entfernen und Skatinghebel (227) abnehmen.
- Nach Lösen der Idealscheibe (189) und der Gleitscheibe (190) Abstellschiene (158) vom Segment (181) abnehmen.
- Sechskantmutter (218) lösen. Nach dem Abschrauben der Stellhülse (212) mit Pimpel (211) können die Liftplatte mit Heberbolzen (183) und das Segment herausgenommen werden.
- 9. Gerät in die Normallage bringen.
- Mode-Selector auf "m. p." umstellen, den äußeren Lagerring (50) des Tonarmlagers entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und Tonarm herausnehmen.

Beim Austausch der Tonarm-Lagerbuchse ist diese unter Zuhilfenahme eines geeigneten Werkzeuges (z. B. Flachzange) festzuhalten und die Sechskantmutter (74) mit einem Gabelschlüssel zu lösen. Hierbei empfiehlt es sich, die Buchse mit einem 5 mm Rundstab zu sichern, um ein Zusammendrücken zu verhindern.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Das Gerät befindet sich zunächst in der Normallage. Tonarm einsetzen und Stellhebel des Mode-Selectors auf "single play" (s. p.) umlegen. Dadurch wird das Herausfallen des Tonarmes beim anschließenden Drehen des Gerätes in die Kopflage verhindert. Achtung! Druckfeder (66) nicht vergessen!

Segment (181) und Liftplatte (183) einsetzen und Stellmutter (212) mit Pimpel (211) auf Heberbolzen aufschrauben. Vor dem Festziehen der Sechskantmutter (218) äußeren Lagerring (50) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis leichter Widerstand spürbar wird.

Die richtige Stellung des Tonarmes ist erreicht, wenn der vordere Rand des äußeren Lagerringes etwa die Mittellinie der Tonarmlagerschraube bildet.

Nach der Montage des Schutzschildes ist darauf zu achten, daß sich das Segment (181) ohne Reibung im Führungsstück (219) dreht und durch die Tonabnehmer-Leitungen nicht behindert wird. Ebenso ist die Stellhülse (212) so einzustellen, daß in "multi play"-Stellung der Tonarm bei richtiger Höhenjustierung noch ca. 0,5 mm vom Pimpel abgehoben werden kann. (Am Tonabnehmerkopf gemessen, siehe Fig. 11.)

Antiskating-Einrichtung

Die geometrisch bedingte und auf jeden Tonarm wirkende Skating-Kraft wird beim Dual 1219 durch eine präzise Antiskating-Einrichtung weitgehend aufgehoben. Die Skating-Kraft ist abhängig von der Geometrie des Tonarmes, von der Auflagekraft und von der Spitzenverrundung der Abtastnadel des Tonabnehmersystems. Der durch den Skating-Effekt verursachte Zug des Tonarmes zum Plattenzentrum führt nicht nur zum lästigen Springen des Tonarmes beim manuellen oder automatischen Aufsetzen, es ist besonders auch die ungleiche Flankenbelastung der Schallrille mit den daraus resültierenden Wirkungen, die es bei einem hochwertigen Hi-Fi-Plattenspieler mit Hilfe einer Antiskating-Einrichtung abzustellen gilt.

Durch Drehen des auf der Einbauplatte befindlichen Drehknopfes (67) der Antiskating-Einrichtung wird die auf der Drehknopfachse befestigte asymetrische Kurvenscheibe (225) bewegt. Diese Kurvenscheibe besitzt zwei verschiedene Kurvenbahnen, die je nach Benutzung der roten Antiskating-Skala für kegelförmige Abtastnadeln oder der schwarzen Antiskating-Skala für elliptische Abtastnadeln den Skatinghebel (227) aus seiner Ruhestellung verschieben und mittels der Zugfeder (215) das Gegenmoment auf den Tonarm übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 \pm 2 μm (kegelförmig) und 5/6 x 18/22 (elliptisch). Die Sechskantmutter (226) ist fest angezogen und mit Lack gesichert. Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte L 096 erfolgen und bleibt einer autorisierten Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Fig. 9 Tonarmlagerung (Unteransicht)




Fig. 10 Antiskatingkraft





Fig. 11



Defekt

Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert.

Ursache

Stellmutter am Heberbolzen ist dejustiert.

Beseitigung

Bei hochgedrücktem Haupthebel (207) Stellhülse so einstellen, daß bei entriegeltem und über der Stütze stehendem Tonarm ein Spiel von 0,1–0,2 mm zwischen Pimpel und Auflagefläche des Tonarmes vorhanden ist. (Am Tonabnehmerkopf gemessen ca. 0,5 mm.)


Defekt	Ursache	Beseitigung
Nadel gleitet aus der Spielrille	a) Tonarm ist nicht balanciert	a) Siehe Bedienungsanleitung
	b) Tonarmauflagekraft zu gering	 b) Auflagekraft auf den vom Systemhersteller ange- gebenen Wert einstellen.
	c) Antiskatingeinstellung falsch	c) Siehe Bedienungsanleitung
	d) Abtastspitze der Nadel abge- schliffen oder abgesplittert	d) Abtastnadel erneuern
	e) zu hohe Lagerreibung im Tonarmlager	e) Tonarmlager kontrollieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Die Einstellung des Vertikallagers ist nur an der linken Lagerschraube (Gewindestift 57) vorzunehmen, die des Horizontallagers am Gewindestift (52). Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating "0,5" (Tonarm vorher exakt ausbalancieren) der Tonarm ohne Hemmung von innen nach außen gleitet.
	f) Stahlkugel (159) für Abstell- schiene fehlt	f) Stahlkugel (159) ersetzen
	g) Segment (181) reibt im Füh- rungsstück (219)	g) Führungsstück (219) justieren. Einstellung ist richtig, wenn sich der Tonarm bei beiden Einstellungen des Mode-Selectors ungehindert in der Horizontallage bewegt.
Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	a) Lagerreibung zu groß	a) Reibung durch Einstellung der Lagerschraube (Gewindestift 57) beseitigen und Balance kontrollieren.
	b) Heberbolzen (187) klemmt im Führungsrohr der Liftplatte	 b) Heberbolzen herausnehmen. Liftrohr und Heber- bolzen reinigen und mit "Wacker-Siliconöl AK 300 000" füllen.

Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (251) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung um 360° hervorgerufen. Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (207) und der Heberbolzen (187), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (207) mit dem Kupplungsbolzen auf dem Segment (181).

Für die Wiedergabe von Schallplatten mit 17, 25 und 30 cm Durchmesser ist eine Einstellung des Gerätes mit Hilfe des Schalthebels (63) vorzunehmen. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Exzenters der Stellschiene (259) an den Einstellhebel (260) bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (259), die nur während des Wechselvorganges durch den Kipphebel (236) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Anschlagbolzens gelangt. Mit Beendigung des Aufsetz- bzw. Wechselvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (259) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Anschlagbolzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Fig. 12 Kinematik der Tonarmsteuerung




Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift)

Der Tonarmlift gestattet in Stellung "single play" des Mode-Selectors das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (außerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte.

Durch Betätigen der Griffstange (Verschieben nach vorne) dreht sich die Hubkurve (244). Der damit gekoppelte Verbindungshebel (264) überträgt diese Bewegung auf den Heberbolzen (187), der damit den Tonarm anhebt.

Nach dem Einschwenken des Tonarmes über die gewünschte Stelle der Schallplatte wird die Griffstange durch leichtes Antippen (nach hinten) ausgelöst. Dadurch wird der Verbindungshebel (264) frei, wobei durch die Einwirkung der Druckfeder (185) der Heberbolzen (187) in seine normale Lage zurückgeführt wird und den Tonarm damit absenkt. Die Absenkbewegung des Tonarmes wird durch das im Liftrohr vorhandene Silikonöl verzögert. Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellschraube (247) im Bereich von 0–6 mm varieren. Durch Rechtsdrehen wird der Abstand vergrößert, während sinngemäß durch Linksdrehen der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel verkleinert werden kann.

Fig. 13 Tonarmlift (Tonarm abgehoben)



n	-	50	L	
u	е	œ	ĸ	

Ursache

Beseitigung

Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf

- a) Plattengrößeneinstellung falsch
- b) Tonarmaufsetzpunkt ist falsch eingestellt
- c) Schallplatte entspricht nicht der Norm
- d) Friktionsfläche der Tonarmkupplung verschmutzt

- a) Mittels Schalttaste erforderliche Einstellung vornehmen.
- b) Nach den Angaben der Bedienungsanleitung Schallplatten-Aufsetzpunkt so justieren, daß der Tonarm ca. 1,5 mm vom Schallplattenrand entfernt aufsetzt. (Die Einstellung wird nur für 30 cm-Schallplatten vorgenommen und ergibt sich für 25- und 17,5 cm-Schallplatten automatisch).
- c) Normgerechte Schallplatte verwenden.
- d) Friktionsfläche reinigen.

Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert

Tonabnehmer-Höheneinstellung

Durch Verdrehen der hinteren Stellschraube (54). Einstellung ist richtig, wenn in Stellung "m. p." bei entriegeltem und über der Tonarmstütze befindlichem Tonarm die Oberkante des Tonarmauflagestückes ca. 0,5 mm über der Oberkante der Tonarmstütze steht. (siehe Fig. 11).

Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöls im Liftrohr ist zu groß Liftplatte nach den im Abschnitt "Tonarm und Tonarmlagerung" gemachten Angaben ausbauen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen und Liftrohr mit "Wacker-Siliconöl AK 300 000" füllen.


Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab Dämpfung durch unsachgemäße Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering Liftplatte nach den im Abschnitt "Tonarm und Tonarmlagerung" gemachten Angaben ausbauen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen und Liftrohr mit "Wacker-Siliconöl AK 300 000" füllen.

Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück Die Stellung des Abstellers hat sich beim Transport des Gerätes verändert Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät zur automatischen Justage der Abstellautomatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Steuertaste nach "start").

Startvorgang

Durch Betätigen der Steuertaste (62) wird zunächst der Umschalthebel (177) im Uhrzeigersinn verdreht. Das hat die Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

Fig. 14 Startstellung



- a) Der am Umschalthebel (177) befindliche Lappen verdreht den auf der Rillenachse (176) gelagerten Schaltarm (147). Dieser bringt seinerseits über eine Zugfeder den Umschalthebel (103) und damit das Treibrad (105) in Eingriff mit Antriebsrolle (117) und Plattenteller (7). Gleichzeitig wird der Netzschalter (140) durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (131) betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Der Umschalthebel (177) wird in den Bereich des Umlenkhebels (254) gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Wechselstellung gedrängt wird.

Das Betätigen der Schalttaste gibt auch den Startwinkel (204) frei, der mittels der Zugfeder (206) in Richtung Kurvenrad gezogen wird.

Der Startwinkel (204) drückt dabei den Absteller (231) in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel und versetzt dadurch das Kurvenrad (251) in Drehung. Zur Verhinderung von Bedienungsfehlern ist die Schalttaste während des Startvorganges (Drehung des Kurvenrades) in ihrer Stellung blockiert. Unmittelbar vor Erreichen der 0-Stellung des Kurvenrades (Beendigung des Wechselvorganges) wird der Startwinkel (204) durch die am Kurvenrad angeordnete dachförmige Kurve abgedrängt und damit die Schalttaste und der Umschalthebel in ihre Ausgangsstellungen zurückgebracht. Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Absteller, der durch den Transport eine beliebige Stellung eingenommen haben kann, automatisch justiert.


Manueller Start

Die auf dem Schaltarm (147) angeordnete Klinke (255) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand hinter den in der Platine vorgesehenen Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung und damit das Treibrad (105) in Eingriff mit dem Plattenteller.

Durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (131) wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.

Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes (181) die Rastung der Klinke (255) so, daß mittels der Schenkelfeder (168) der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird das Treibrad abgehoben.

Fig. 15 Stoppstellung



Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Umschalthebel entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht (in der umgekehrten Richtung zur Startfunktion). Der Abstellhebel kommt in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel und das Kurvenrad wird in Drehung versetzt. Der Umlenkhebel verbleibt dabei in seiner Stoppstellung. Bei auf der Stütze befindlichem Tonarm und Betätigen der Steuertaste in Stellung "stop" darf der Schalthebel nicht blockieren.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Aufund Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Fig. 16 Kurzschließer






Fig. 17 Schallplattenabwurf





Schallplattenabwurf

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselachse AW 3 oder die Abwurfsäule AS 12 vorgesehen.

Zur Verhinderung von Fehlbedienungen ist automatischer Plattenwechsel nur möglich, wenn der Stellhebel des Mode-Selectors auf "m. p." (multi play) steht.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch die Drehung des Kurvenrades (251), dessen Abwurfkurve (AK) die Abwurfwippe (165) und den Wechselbolzen (171) steuert. Die dabei entstehende Abwärtsbewegung löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurvenrad so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallplatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über der Stütze, also außerhalb des Bereiches des größtmöglichen Schallplatten - Durchmessers (30,5 cm) befindet.

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzels (PR) und den Abstellhebel (231) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (231) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschiene (158) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrische Mitnehmer drängt den Abstellhebel (231) bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt.

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (231) mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen wird.

Das Kurvenrad (251) wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht.


Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels (254) bedingt. Der Umlenkhebel (254) wird nach jedem Startvorgang oder Plattenabwurf vom Haupthebel (207) in die Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Beim nachfolgenden Plattenabwurf wird der Umlenkhebel (254) von der Abwurfwippe (165) umgelenkt (Startstellung), so daß der Tonarm nach Abwurf der Platte einschwenken und auf diese aufsetzen kann. Ist nun keine Schallplatte mehr auf der Achse, bleibt diese in ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Abwurfwippe kann den Umlenkhebel nicht umschalten, er bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt, daß der Tonarm sich auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades (251) in die 0-Stellung kann die Nase des Schaltarmes (147) in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen, den Netzschalter (140) betätigen und das Treibrad (105) abheben.

Fig. 19 Wechselvorgang



Defekt

Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Schallplatte stehen.

Ursache

- a) Schaltarm (147) wird durch Klinke (255) nicht verriegelt. Bolzen vom Segment gleitet über die Klinke hinweg, anstatt sie durchzuschalten.
- b) Netzschalter hat die Stromzufuhr unterbrochen (hat ausgeschaltet)
- Vierkantstück nicht in der richtigen Stellung festgeschraubt. Klinke kann aushängen.

Beseitigung

- a) Segment (181) so justieren, daß in beiden Stellungen des Mode-Selectors der Bolzen mit Sicherheit in der Klinke eingreift.
- b) Beim Einschwenken des Tonarmes muß die Schaltschiene (131) einen Überhub von 0,3-0,5 mm haben. Nach Bedarf: Nase (N) oder Schaltschiene (131) im Netzschalter justieren.
- c) Schraubbolzen (258) lösen. Klinke fest gegen das Vierkantstück (256) drücken (siehe Pfeil in Fig. 21) und dabei Schraubenbolzen festziehen.

Defekt

Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm-Schallplatte hängen.

Ursache

Schaltarm dejustiert. Klinke liegt am Vierkantbolzen an.

Beseitigung

Nach Lösen der Schraube (146) des Schaltarmes durch Verdrehen des kurzen auf dem langen Schaltarmteil. Einstellung ist richtig, wenn beim Einschwenken des Tonarmes und Drehen des Kurvenrades von Hand die Klinke einen Abstand von 0,3 mm zum Vierkantbolzen (256, in der Platine verschraubt) aufweist (Fig. 21).

Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22





Fig. 23



Defekt

Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt

Ursache

Wechselachse defekt

Beseitigung

Wechselachse austauschen

Defekt

Schallplattenabwurf versagt

Ursache

Abwurfwippe hat zu kleinen Hub

Beseitigung

Mit Exzenterschraube an der Abwurfwippe Hub regulieren. Die Einstellung ist richtig, wenn in 0-Stellung des Kurvenrades und verriegelter Wechselachse beim Hochdrücken des Wechselbolzens die drei Stützen der Wechselachse eine Längsbewegung von 0,2 mm ausführen.

Defekt

Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" bei auf der Stütze befindlichem Tonarm.

Ursache

Abstand zwischen Lappen des Schaltarmes (147) und dem Startwinkel (204) ist zu groß.

Beseitigung

In 0-Stellung des Kurvenrades den Lappen des Schaltarmes so justieren, daß der Abstand zum Startwinkel 0,1-0,2 mm beträgt.

Defekt

Ursache

Beseitigung

Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft- und Antiskatingskala in 0-Stellung

a) von innen nach außen

b) von außen nach innen

- a) Antiskatingeinrichtung dejustiert
- b) Zu straffe Tonarmleitungen erzeugen ein Drehmoment
- a) Skatinghebel so justieren, daß Skatingfeder genau am Tonarmdrehpunkt angreift
- b) Tonarmleitungen locker verlegen

Während des Wechselvorganges und beim automatischen Aufund Absetzen des Tonarmes machen sich Störgeräusche bemerkbar. Kurzschließer dejustiert. Die Abstände zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer sind zu groß Durch Biegen der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt. Kontaktfedern mit Pflegemittel (z. B. Kontakt 61) einsprühen und Justierung der Kurzschlußleisten prüfen.


Ursache	Defekt	Beseitigung
Keine Wiedergabe. Der Kurzschluß der Tonabneh- merleitungen wird nicht mehr aufgehoben	Abstand zwischen den Schleif- federn und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer fehlt oder ist zu gering	Durch Justieren der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen den Schleif- federn und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt.
Motor schaltet beim Aufsetzen auf die Stütze nicht ab	Entstörkondensator (im Netz- schalter) ist defekt (Kurzschluß)	Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar mit 10 000 pF 700 V ersetzen.
Akustische Rückkopplung	a) Chassisteile (z. B. auch An- schlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt	a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten. Leitungen verlegen.
	b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt	b) Kabel lockern bzw. verlängern.
Der Tonarm schwenkt bei auto- matischem Einzelspiel (einge- steckte Mitlaufachse) in Stellung "s. p." nicht ein	Umschaltfeder auf der Sperr- schiene (196) ist dejustiert	Umschaltfeder so justieren, daß beim Durchdrehen des Kurvenrades der hochgestellte Lappen des Um- lenkhebels gerade nicht berührt wird (Gerät in Normallage)
Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse	Mode-Selector ist in Stellung "s. p." (single play)	normale Funktion
Tonarmlift spricht nicht an	Mode-Selector in Stellung "m. p." (multi play)	normale Funktion

Ersatzteile

*	Anzahl pro Gerät								ng	hnui	ezeich	Bez		۱r.	ArtNr.	PosNr.
	1											2	fsäule AS 12	470 Ab	215 47	1
	1											3	elachse AW 3	395 We	213 89	2
	1											Hz .	skopring 50 H	385 Str	217 68	3
	1												ende	208 Rin	201 20	
	1												е	506 Sch	216 50	4
	1												ring	543 Spr	200 54	5
	1				Hz	50	ng	opri	osk	obo	Str	ol. mit	tellerbelag kp	310 Pla	218 31	6
	1						٠.	de	lend	ngb	Rin	ol. mit	tellerbelag kp	Pla	218 67	
	1						nd	gble	Rin	nd	un	Belag	teller kpl. mit	69 Pla	218 66	7
	1		Hz	0	g 5	ring	ko	bos	Stro	nd	un	Belag	teller kpl. mit	244 Pla	218 24	
	1											cpl	nebel links k	742 Sch	216 74	8
	1												erknopf	741 Reg	216 74	9
	1											x 0,8 .	ondring H 7 x	740 Hal	216 74	10
	1												erscheibe kpl.	304 Reg	218 30	11
	1											gew	ingsscheibe g	180 Sic	218 48	12
	1												(ZoII))36 Ble	219 03	13
	1	0											(Zentimeter)	37 Ble	219 03	

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	216 720 214 047 214 211 201 095 201 101 219 065 218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510 210 362	Einbauplatte kpl. Halsschraube mit Einstich f. Federring Halsschraube mit Gewinde Zentrierstück Zentrierstift Tonarm kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45–58 geliefert Tonarmkopf kpl. Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen Griff Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn Sechskantmutter M 3	1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	214 047 214 211 201 095 201 101 219 065 218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Halsschraube mit Einstich f. Federring Halsschraube mit Gewinde Zentrierstück Zentrierstift Tonarm kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45–58 geliefert Tonarmkopf kpl. Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen Griff Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	214 211 201 095 201 101 219 065 218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Halsschraube mit Gewinde Zentrierstück Zentrierstift Tonarm kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45—58 geliefert Tonarmkopf kpl. Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen Griff Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	201 095 201 101 219 065 218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Zentrierstück Zentrierstift Tonarm kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45—58 geliefert Tonarmkopf kpl. Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen Griff Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	201 101 219 065 218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Zentrierstift Tonarm kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45—58 geliefert	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	219 065 218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Tonarm kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45–58 geliefert	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	59 und Pos. 45—58 geliefert	1 1 1 1 1 1 1 1 6	
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	59 und Pos. 45—58 geliefert	1 1 1 1 1 1 1 1 6	
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Tonarmkopf kpl	1 1 1 1 1 1 1 1 6	
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	218 296 201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen Griff Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn	1 1 1 1 1 1 1 1 6	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	201 132 210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Griff Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn	1 1 1 1 1 1 1 1 6	
22 23 24 25 26 27 28 29 30	210 182 210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Sicherungsscheibe gew. Scheibe 4,2/8/0,5 St Greifring G 4 x 0,8 Stütze kpl. Steg Dorn	1 1 1 1 1 1 6	
23 24 25 26 27 28 29 30	210 630 210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Scheibe 4,2/8/0,5 St	1 1 1 1 6	
24 25 26 27 28 29 30	210 197 219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Greifring G 4 x 0,8	1 1 1 1 6	
25 26 27 28 29 30	219 927 217 439 217 504 210 362 216 510	Stütze kpl	1 1 1 1 6	
26 27 28 29 30	217 439 217 504 210 362 216 510	Steg		
27 28 29 30	217 504 210 362 216 510	Steg		
28 29 30	210 362 216 510	Dorn		
28 29 30	210 362 216 510			
29 30	216 510	Secriskantinutter wis		
30		District		
	2111.362	Blattfeder		
31		Sechskantmutter M 3	6	
	216 511	Gewindebolzen	1	
32	213 512	Sechskantschraube M 4 x 8	2	
33	213 512	Sechskantschraube M 4 x 8	2	
34	210 366	Sechskantmutter M 4	8	
35	210 362	Sechskantmutter M 3	6	
36	210 362	Sechskantmutter M 3	6	
37	210 624		-	
		Scheibe 4,2/7/0,3 St	6	
38	200 718	Druckfeder	3	
39	210 624	Scheibe 4,2/7/0,3 St	6	
40	201 632	Gummischeibe	3	
41	200 713	Scheibe	3	
42	200 712	Federtopf	3	
43	200 711	Federring	3	
44	210 366	Sechskantmutter M 4	8	
45	218 243			
		Gewicht kpl	1	
47	217 303	Dorn	1	
48	216 545	Spannschraube	1	
49	218 297	Federhaus kpl	1	
50	218 518	Ring kpl	1	
51	216 830	Gewindestift	2	
52	216 834	Kontermutter hoch	1	
53	216 829	Lagerschraube	1	
54	217 600		1	
			!	
55	218 894	Sicherungsscheibe gew	1	
56	218 335	Lagerring kpl	1	
57	216 830	Gewindestift	2	
58	216 831	Kontermutter	1	
59	218 238	Tonarm kpl	1	
60	217 706	Isolierfolie	1	
61	215 430	Halterung TK 14	i	
62	216 770	Schalthebel rechts kpl. (start - stop)	2	
63	216 770	Schalthebel rechts kpl. (Plattengrößen)	2	
64	216 881	Griffstange kpl	1	
65	210 353	Sechskantmutter BM 2	1	
66	218 827	Druckfeder	1	
67	217 410	Drehknopf	1	
68	218 239	Abdeckung kpl	1	
69	216 810	Lagerbuchse f. Tonarm	1	
			1	
70	217 381	Rasthebel kpl		
71	217 386	Zugfeder	1	
72	217 385	Rolle	1	
73	217 601	Stellhebel kpl	1	
74	218 321	Sechskantmutter	1	
75	213 260	Halbr. Kerbnagel 2 x 6	3	
76	214 210	Transportsicherung kpl	3	
		Dämpfungsstück	1	
77	217 905			
78	200 721	Gewindestück	4	
79	200 728	Druckfeder	4	
80	200 723	Gummidämpfer	4	
81	200 722	Topf	4	
82	220 163	Federaufhängung kpl. (Satz = 4 Stück)	1	

Fig. 24 Explosionsdarstellung, Teile über der Platine






Fig. 26 Schmierstellen über der Platine





Fig. 27 Schmierstellen unter der Platine



PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
101	216 738	Regulierblech	1
102	216 736	Druckfeder f. Umschaltsegment	1
103	217 596	Ilmschalthabel kal	
		Umschalthebel kpl	1
104	210 146	Idealscheibe 3,2	3
105	218 237	Treibrad kpl	1
106	200 633	Sicherungsscheibe	1
107	216 720	Einbauplatte kpl	1
108	200 110	Gleitscheibe	
109		Cohwankhahal kal as Tasihardada	
	218 700	Schwenkhebel kpl. m. Treibradachse	1
110	216 735	Umschaltsegment	1
111	216 737	Druckfeder für Umschalthebel	1
112	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6
113	216 746	Rastblech kpl	1
114	210 642	Scheibe 4,2/10/1,5 St	1
115	210 361	Sochekantmutter M. C	
		Sechskantmutter M 3	2
116	217 751	Gewindestift M 2,6 x 8	1
117	218 275	Antriebsrolle kpl. 50 Hz	1
	218 276	Antriebsrolle kpl. 60 Hz	1
118	210 220	Gewindestift M 2,6 x 3,5	1
119	210 366	Sechskantmutter BM 4	
		Zahnecheihe 42	0
120	210 161	Zahnscheibe 4,3	2
121	216 278	Gehäuseschale oben kpl	1
122	203 923	Scheibe 4,2/12/1 F	1
123	218 322	Anker kpl	1
124	216 303	Siliconschlauch	1
125	218 326	Synchronmotor kpl	1
126	218 702	Jeoliereshlaush	
		Isolierschlauch	1
127	216 556	Träger kpl	1
128	218 629	Druckfeder für Rastung	1
129	209 358	Kugel 4 mm Ø	3
130	214 181	Schraubenbolzen	1
131	217 502	Schaltschiene kpl	
	The state of the s	Desiral 6 Natural all and Communications and Commun	1
132	217 062	Deckel f. Netzschalter m. Spannungswähler	1
	214 207	Deckel f. Netzschalter ohne Spannungswähler	1
133	210 492	Zylinderschraube AM 3 x 15	1
134	213 966	Schnappfeder	1
135	217 060	Schalterplatte m. Spannungswähler	1
	214 206	Schalterplatte o. Spannungswähler	
100		Postfodor	
136	214 176	Rastfeder	1
137	214 173	Schaltachse	1
138	213 968	Zugfeder	1
139	218 986	Rolle für Schaltschiene	1
140	218 327	Netzschalter kpl. mit Spannungswähler	1
	214 205	Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler	
1.11		Plastikashalla für Natriahal	
141	210 098	Plastikschelle für Netzkabel	2
142	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6
143	210 145	Idealscheibe 2,3	14
144	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3
145	213 978	Sperrstück klein	1
	213 979	Sperrstück groß	1
146	210 475	Zylinderschrauho AM 2 v 5	6
		Zylinderschraube AM 3 x 5	The second secon
147	218 308	Schaltarm kpl	1
148	210 145	Idealscheibe 2,3	14
149	213 510	Isolierschlauch	2
150	218 323	Stator kpl	1
151	216 276	Gehäuseschale unten kpl	i
152	211 553	Zylinderschraube AM 4 v 40	
Company of the Compan		Zylinderschraube AM 4 x 48	2
153	216 901	Abschirmblech	1
154	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6
155	218 242	Kurzschließer kpl	1
156	217 530	Ständer	1
.50	217 801	Ständer mit Cynchbuchsen	1
157			
157	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	2
158	217 216	Abstellschiene	1
159	209 358	Kugel 4 mm Ø	3
160	210 196	Greifring 3	1
161	214 175	Kontaktfeder	2
162	214 174		1
163		Kontaktträger	
	203 725	Kongensator 10000 pr /00 V	1

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	pro Gerät	
164	219 096	Lagerbrücke kpl	1	
		Abwurfwippe kpl	1	
165	216 758		5	
166	210 362	Sechskantmutter BM 3		
167	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	
168	216 787	Schenkelfeder	1	
169	217 813	Achse	1	
	210 145	Idealscheibe 2,3	14	
170			1	
171	216 756	Wechselbolzen kpl		
172	213 920	Druckfeder	1	
173	213 921	Buchse	1	
174	210 145	Idealscheibe 2.3	14	
175	210 147	Idealscheibe 4	3	
		Rillenachse	1	
176	216 778		1	
177	216 788	Umschalthebel kpl		
179	210 147	Idealscheibe 4	3	
180	211 614	Lötöse	1	
	218 240	Segment kpl	1	
181			1	
182	210 144	Idealscheibe 1,9		
183	219 862	Liftplatte kpl. m. Heberbolzen	1	
184	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6	
185	216 853	Druckfeder	1	
		Scheibe 2,1/3,8/0,4 St	2	
186	219 822			
187	216 849	Heberbolzen kpl	1	
188	216 796	Zugfeder	2	
189	210 145	Idealscheibe 2.3	14	
	201 187	Gleitscheibe	1	
190			1	
191	200 554	Kugellager		
192	216 761	Lagerpfeiler	1	
193	210 609	Scheibe 3,2/10/1 St	1	
194	219 077	Ausgleicharm kpl	1	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		1	
195	219 073	Achse		
196	218 151	Sperrschiene kpl	1	
197	218 150	Ansatzmutter	1	
198	209 358	Kugel 4 mm Ø	3	
			3	
199	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St		
200	216 857	Lagerbock f. Haupthebel	1	
201	216 858	Blattfeder	1	
202	219 074	Ansatzschraube	1	
203	216 864	Achse	1	
		Startwinkel kpl	1	
204	216 793			
205	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3	4	
206	216 796	Zugfeder	2	
207	218 241	Haupthebel kpl	1	
	216 773	Einschalthebel kpl	1	
208				
209	216 777	Zugfeder	1	
210	218 583	Zylinderschraube AM 3 x 4 mit Ringschneide	2	
211	216 844	Steuerpimpel	2	
212	218 318	Stellhülse	1	
	211 718	Kugel 3 mm Ø	2	
213				
214	216 845	Gummiring	1	
215	201 183	Zugfeder f. Antiskating	1	
216	201 184	Einstellscheibe	1	
	216 844	Steuerpimpel	2	
217				
218	210 366	Sechskantmutter M 4	8	
219	218 485	Führungsstück	1	
220	210 283	Linsenblechschraube B 2,9 x 6,5	1	
221	219 079	Schutzschild kpl	1 1	
37000			4	
222	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3		
223	210 145	Idealscheibe 2,3	14	
224	216 867	Sicherungsscheibe gew	1	
225	216 868	Kurvenscheibe	1	
226	210 361	Sechskantmutter M 3	2	
AND DESCRIPTION OF THE PERSON		Chatinghabal kal		
227	216 869	Skatinghebel kpl	1	
228	210 362	Sechskantmutter BM 3	5	
229	210 511	Zylinderschraube AM 4 x 4	1	
	210 142	Idealscheibe 1,2	1	
230	The state of the s		1	
001		Abstellhebel	1 1	
231	218 787			
231 232	216 765	Reibplatte kpl.	1	

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	
234	210 145	Idealscheibe 2,3	14	
235	218 154	Zugfeder	1	
236	217 547	Kipphebel	1	
237	210 146	Idealscheibe 3.2	3	
238	200 453	Zugfeder f. Stellschiene	1	
239	218 834	Druckfeder	1	
240	210 145	Idealscheibe 2,3	14	
241	210 145	Idealscheibe 2,3	14	
242	217 225	Ausgleichplatte	1	
243	216 875	Lagerbock kpl.	1	
244	216 878	Hubkurve kpl.	1	
245	217 296	Schenkelfeder		
246	210 469		1	
247	201 159	Zylinderschraube AM 3 x 3	4	
248	210 187	Stellschraube f. Absenkvorrichtung	1	
249	210 147	Sicherungsscheibe gew	1	
250	210 147	Idealscheibe 4	3	
251	218 295	Idealscheibe 2,3	14	
252		Kurvenrad kpl	1	
252	200 522	Schnappfeder	1	
	200 650	Gummitülle	1	
254	214 203	Umlenkhebel kpl. mit Gummitülle	1	
255	216 791	Klinke kpl	1	
256	219 049	Vierkantstück	1	
257	219 083	Scheibe 3,2/13/0,5 St	1	
258	219 050	Schraubenbolzen	1	
259	216 803	Stellschiene kpl	1	
260	216 800	Einstellhebel kpl	1	
261	218 583	Zylinderschraube AM 3 x 4 m. Ringschneide	2	
262	216 886	Lagerbock f. Verbindungshebel	1	
263	217 227	Ansatzschraube	1	
264	216 888	Verbindungshebel kpl	1	
265	210 146	Idealscheibe 3,2	3	
266	209 457	Innengehäuse f. AMP-Stecker	1	
267	207 311	Netzkabel AMP- u. Flachstecker und Erdleitung	1	
	213 984	Netzkabel m. Dual- u. Flachstecker u. Erdleitung	1	
268	209 424	Zwergstecker f. Tonabnehmerkabel (5-polig)	1	
269	207 303	Tonabnehmerkabel m. Zwergstecker (steckbar)	1	
270	209 436	Flachsteckhülse	4	
271	213 980	Buchsengehäuse	1	
272	220 142			
273	209 425	Netzkabel kpl	1	
274		Cynchstecker (gelb) f. Tonabnehmerkabel	2	
The second secon	209 426	Cynchstecker (rot) f. Tonabnehmerkabel	2	
275	207 299	Tonabnehmerkabel mit Cynchstecker (steckbar)	1	
	218 320	Verpackungskarton kpl	1	
	218 402	Stroboskopscheibe klein 60 Hz		
	214 120	Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung	1	
	217 794	Einbauanweisung		
	217 795	Bedienungsanleitung 4-sprachig		
*	217 807	Bedienungsanleitung Canade		
*	217 802	Bedienungsanleitung UAP		

Änderungen vorbehalten

Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Ole und Fette auf die Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

- 1) Wacker-Siliconöl AK 300 000
- 2 Haftöl Renotac Nr. 342
- 3 BP Super Viskostatik 10 W/30
- 4 Shell Alvania Nr. 2
- (5) Isoflex PDP 40

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe.

^{*} Teile nicht abgebildet