


SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S6051RP6000HY

RP-6000H(GY)



- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

(E)

This new model RP-6000H(GY) has almost the same structure as the former model RP-7700H(BK) except for some outer parts, and so, only these parts are here described. When servicing the RP-6000H(GY), please refer to the already issued service manual for RP-7700H(BK) (S78A1RP7700HK) as well as this service manual.

(D)

Dieses neue Modell RP-6000H(GY) hat fast die gleiche Bauart wie das frühere Modell RP-7700H(BK), ausgenommen einige äußeren Teile. Deshalb werden nur diese Teile hier beschrieben. Bei der Wartung des Modell RP-6000H(GY) sehen Sie bitte sowohl die bereits herausgegebene Service-Anleitung für RP-7700H(BK) (S78A1RP7700HK) als auch diese Service-Anleitung.

(F)

Ce nouveau modèle RP-6000H(GY) a la même structure que le précédent RP-7700H(BK) sauf quelques pièces extérieures que nous retenons ici. Pour la réparation du RP-6000H(GY), reportez-vous également au manuel de service, déjà publié, pour RP-7700H(BK) (S78A1RP7700HK).

(E) DIFFERENCE BETWEEN RP-7700H(BK) AND RP-6000H(GY)

(D) UNTERSCHIED ZWISCHEN RP-7700H(BK) UND RP-6000H(GY)

(F) DIFFÉRENCE ENTRE RP-7700H(BK) ET RP-6000H(GY)

REF.NO.	RP-7700H(BK)			RP-6000H(GY)			DESCRIPTION
	PART NO.	★	CODE	PART NO.	★	CODE	
CAPACITORS							
C603	RC-GZA476AF1C	J	AB	RC-GZA337AF1C	J	AB	330 μF, 16V, Electrolytic
C615,616	VCCSPU1HL471K	J	AA	Not used	—	—	470 pF, 50V
C617,618	VCCSPU1HL101K	J	AA	Not used	—	—	100 pF, 50V
C620	—	—	—	VCKZPU1HF102Z	J	AA	0.001 μF, 50V
PLAYER MECHANISM PARTS							
401	99LPM10070	J	BB	99LPM10075	J	BD	Cabinet, Player
404	99LPP30031	J	AD	99LPP30030	J	AP	Plate, Cabinet
443	99LPK40491	J	AB	99LPK40592	J	AB	Label, Specifications[Made in Korea]
443	99LPK40492	J	AB	99LPK40593	J	AB	Label, Specifications[Without Indication of Made in Korea]
444	—	—	—	99LPK40514	J	AB	Label, DC Input
PACKING PARTS							
	99LPK40531	J	AK	99LPK40538	J	AU	Packing Case[Made in Korea]
	99LPK40532	J	AK	99LPK40539	J	AU	Packing Case[Without Indication of Made in Korea]


(E) ★ MARK: SPARE PARTS-DELIVERY SECTION

(D) ★ MARKIERUNG: ERSATZTEILE- LIEFERUNG


(F) ★ REMARQUE: PIÉCES DE RECHANGE-SECTION DE LIVRAISON

SHARP CORPORATION


SCHEMATIC DIAGRAM [Service Manual (S78A1RP7700HK) Page 4]



WIRING SIDE OF P.W.BOARD [Service Manual (S78A1RP7700HK) Page 4]



EXPLODED VIEW [Service Manual (S78A1RP7700HK) Page 6, 4 - C]



A9006-5245NK-IS-K

Printed in Japan
In Japan gedruckt
Imprimé au Japon
SG